

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ODBOR DOPRAVY

pracoviště Brandýs nad Labem

Masarykovo nám. 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem, ☎326 909 111

Spisová značka: 153/58517/2010

280.11 S/5

Vyřizuje: Šárka SLABÁ

☎326909118 📠 326909172

SUNCAD s.r.o.

IČ 26689707

Nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 13

V Brandýse n.L. dne 11.10.2010

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Brandýs nad Labem, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a místních komunikací, podle ust. § 40 odst. 4) písm. a) a ust. § 40 odst. 5) písm. c), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 10 zákona o pozemních komunikacích a na základě vyjádření Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště (dále jen SÚS), č.j.: SÚS/5912/2010 ze dne 6.9.2010, vyjádření správce místních komunikací MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče (dále jen OÚRPP), č.j.: OÚRPP/53116/2010 ze dne 11.8.2010, a v souladu s vyjádřením Policie ČR, DI Praha-venkov-východ, krajské ředitelství č.j.: KRPS-111850-2/ČJ-2010-011506 ze dne 5.10.2010, vyhovuje žádosti společnosti SUNCAD s.r.o., se sídlem nám. Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, IČ 26689707, zastoupenou Ing. Markem Pejchalem, zastupující na základě plné moci společnost Pontex spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439, zastupující na základě plné moci Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ 70891095, zastoupený hejtnanem MUDr. Davidem Rathem a

povoluje

podle § 10 odst. 4) písm. b) zákona o pozemních komunikacích **připojení** místní komunikace ul. Třebízského (p.p.č. 2559/1) a ul. Lhotecká (p.p.č. 2659) **sjezdem** na přeložku silnice č. II/331 - obchvat k.ú. Stará Boleslav.

Pro připojení MK – ul. Třebízského (p.p.č. 2559/1) a ul. Lhotecká (p.p.č. 2659) sjezdem na přeložku silnice č. II/331 - obchvat je nutné dodržet následující podmínky:

1. Napojení na přeložku silnice č. II/331 - obchvat bude provedeno sjezdem a bude zpevněn.
2. Připojení pozemku musí splňovat příslušná ustanovení § 11 a § 12 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště podmínky dané v doporučených dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
3. Při případných úpravách přeložky silnice č. II/331 - obchvat provede žadatel vlastním nákladem opatření (např. vyrovnaní výškové nivelety) tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
4. Při napojení MK – ul. Třebízského (p.p.č. 2559/1) a ul. Lhotecká (p.p.č. 2659) v k.ú. Stará Boleslav, musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Policie ČR, DI Praha-venkov-východ č.j.: KRPS-111850-2/ČJ-2010-011506, vyjádření SÚS č.j.: SÚS/5912/2010 a OÚRPP/53116/2010.

5. Povrch sjezdu na přeložku silnice č. II/331 - obchvat musí být proveden bezprašnou povrchovou úpravou (asfalt, beton, dlažba apod.). Pracovní správa v místě napojení musí být zaříznuta frikční pilou a zatřena asfaltovou emulzí.
6. Výstavbou nesmí být narušeny odtokové poměry přeložky silnice č. II/331 - obchvat.
7. V případě, že napojení pozemku zasahuje do prostorového umístění reklamního poutače či jiných propagačních nebo reklamních zařízení, je nutné posunutí výše uvedeného zařízení projednat OÚRPP MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
8. Majitel komunikace připojené sjezdem na přeložku silnice č. II/331 - obchvat zajišťuje řádné opravy a údržbu sjezdu, aby nedocházelo ke znečišťování a znehodnocování pozemní komunikace přeložky silnice č. II/331 - obchvat.
9. Při případných změnách místní úpravy silničního provozu na přeložce silnice č. II/331 - obchvat, je třeba žádat náš silniční správní úřad o stanovení dopravního značení na silnici přeložce silnice č. II/331 - obchvat. Žádost bude doložena projektem se zakresleným dopravním značením a souhlas Policie ČR, DI Praha-venkov-východ k místní úpravě a bude předložena našemu úřadu při kolaudačním řízení.
10. Technické změny sjezdu a změny charakteru jeho použití vyžadují nové povolovací řízení.
11. Za neoprávněné zřízení, změnu či zrušení sjezdu bude uložena dle § 23 odst. 1) písm. o), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění pokuta do výše 10 000,- Kč.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 3.9.2010 obdržel MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Brandýs nad Labem, žádost společnosti SUNCAD s.r.o., se sídlem nám. Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, IČ 26689707, zastoupenou Ing. Markem Pejchalem, zastupující na základě plné moci společnost Pontex spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439, zastupující na základě plné moci Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ 70891095, zastoupený hejtnanem MUDr. Davidem Rathem, o povolení připojení MK – ul. Třebízského (p.p.č. 2559/1) a ul. Lhotecká (p.p.č. 2659) sjezdem na přeložku silnice č. II/331 – obchvat v k.ú. Stará Boleslav. Odbor dopravy žádost posoudil dle předložených dokumentů – vyjádření SÚS Mnichovo Hradiště č.j.: SÚS/5912/2010 ze dne 6.9.2010, vyjádření Policie ČR, DI Praha – venkov - východ č.j.: KRPS-111850-2/ČJ-2010-011506 ze dne 5.10.2010, vyjádření OÚRPP č.j.: OÚRPP/53116/2010 ze dne 11.8.2010, situace.

Silniční správní úřad žádosti vyhověl a povolil připojení pozemku MK – ul. Třebízského (p.p.č. 2559/1) a ul. Lhotecká (p.p.č. 2659) sjezdem na přeložku silnice č. II/331 – obchvat v k.ú. Stará Boleslav, neboť byly předloženy zákonem požadované náležitosti a neshledal tedy důvody žádosti nevyhovět.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím podání u Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Brandýs nad Labem, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem.

Šárka SLABÁ
samostatný odborný referent
odboru dopravy

Účastníci řízení:

- adresát
- SÚS Mnichovo Hradiště
- Město Brandýs nad L. – Stará Boleslav (OÚRPP)

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

- Policie ČR, DI Praha – venkov - východ

Na vědomí:

- SÚ MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Podle §8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nebyl stanoven správní poplatek .