

Profil zadavatele

V Říčanech dne 05.10.2021
Reg. č.: VZ-371/21
Č.j.: 1779/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15-21 k veřejné zakázce „III/33716 Perštejnec, most ev.č. 33716-1 II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V položce č. 109 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 zadavatel uvádí množství 767,0 m. nemělo by být stejné množství jako v položce č. 30 tedy 76,7m?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se o překlep, zadavatel vydává opravený SP a upravuje maximální cenu.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Žádáme o bližší specifikaci materiálu v položkách č. 96, 97 a 98
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel vydává opravený SP, specifikace upravena v rozsahu dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele.
17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Žádáme o bližší specifikaci, jaký bude použit materiál pro zatrubnění DN 1000?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel vydává opravený SP, specifikace upravena v rozsahu dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele.
18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Shledáváme rozpor na výkrese půdorysu (část C1, příloha 4) a v popisku vedení ČEZ. U vedení, kde by se dle legendy uvedené na výkrese, mělo nacházet NADZEMNÍ VEDENÍ VN, je v popisku uvedeno PODZEMNÍ VEDENÍ NN. Jedná se o místo v předpolí mostu, na straně, kde se nachází trafostanice. Prosíme o upřesnění o jaké vedení se tedy jedná.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotazovaná část vedení (křížící pozemní komunikaci) je podzemní do 1 kV – viz příložená situace, která je součástí sdělení ČEZ Distribuce číslo 0100821075.

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Je patrná chyba ve výkazu výměr u položky č. 109 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 767,000
	Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Ano – viz odpověď na dotaz č. 15.
20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle VZD ze dne 30.09.2021 všichni účastníci do nabídky doplní popis položky č.72 dle věty první tohoto vysvětlení.
	Dle vyjádření zadavatele není jasné kam konkrétně má uchazeč doplnit popis. Pokud se jedná o doplnění do soupisu prací, v takovém případě dle názoru uchazeče doplnění a aktualizace zadávací dokumentace je v kompetenci zadavatele. Prosím o vysvětlení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Odpověď na dotaz č. 14 se upravuje takto: Uchazeči nemusí upravovat text v popisu položky, ale budou uvažovat s množstvím dle vydané doplňující informace.
21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výzva k podání nabídky bod 8.4 definuje 1 významnou zakázku spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostavby mostu.
	Připouští-li zadavatel prokázání technické kvalifikace zakázkou spočívající v provedení stavebních prací v oblasti rekonstrukcí nebo opravy mostu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel trvá na významné zakázce spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostavby mostu.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá:

- Neoceněný soupis prací.pdf
- Neoceněný soupis prací.xlsx
- Neoceněný soupis prací.xml
- Situační výkres ČEZd – 0100821075

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na **15.252.904,66 Kč bez DPH.**

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín: **15.10.2021 v 11:00.**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichneger, ředitel