

Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.02.2022

Reg. č.: vz-494/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 201 - V položce 014101 “poplatky za skládku“ chybí výměra za zeminu z vrtů pro piloty (vývrtek) pol.č.264341 (190,852 m3), prosíme Zadavatele o doplnění do VV.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Výměra položky 014101 byla zvětšena o výměru zeminy z vrtů pilot. Zadavatel vydal opravený soupis prací a upravil expertní cenu.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 201 – v položkách č.R 1500001 a R 1500002 je použita nestandardní měrná jednotka [m3]. Z poskytnuté projektové dokumentace nejsme schopni určit výměru pažení v [m3] a pro případnou fakturaci je dle našeho názoru tato m.j. nepoužitelná (nedoměřitelná). Zároveň nám chybí pohled na nekotvenou část pažení, v příloze 009 je pohled na kotvenou část, pohled na nekotvenou část chybí. Z půdorysu by měla být výměra u nekotvené strany menší , ve VV je to ale naopak. Mohl by Zadavatel prověřit výměry u pažení, respektive upřesnit výkaz výměr na základě standartních položek (OTSKP), které se běžně pro tyto účely používají, např. pol.č.22694,95 a pro vrty pol.č.264428.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Byla opravena měrná jednotka na m2. Výměra obou položek je správně. Položka R1500001 (Kotvené pažení 53,4m2) je skutečně větší než výměra položky R1500002 (Nekotvené pažení 47,8m2). Zadavatel vydal opravený soupis prací a upravil expertní cenu.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 201 – Dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr položka pro železobetonová křídla mostu (OTSKP 333325 „Mostní opěry a křídla ze ŽB do C 30/37“) a s ní související položka pro výztuž křídel (OTSKP 333365). Původní výměra položky č.389325 „Mostní rámové konstrukce ze ŽB C 30/37“ je s výměrou 78,3 m3 nedostatečná (výměra zahrnuje dle našeho názoru pouze rám bez křídel). I množství výztuže 10,179 t je dle našeho názoru jen pro rám a křídla také chybí.

	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výměra položek č.389325 a č.389365 byla navýšena. Zadavatel vydal opravený soupis prací a upravil expertní cenu.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **15.373.143,18 Kč bez DPH.**

Příloha – Aktualizovaný soupis prací

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel