



[illegible][illegible][illegible][illegible]

**PUDIS** projektová, průzkumná a konzultační společnost  
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, [www.pudis.cz](http://www.pudis.cz), [info@pudis.cz](mailto:info@pudis.cz)

|  |  |
|--|--|
| Odpovědný projektant:<br>Ing. Jan Petr | Ředitel společnosti:<br>Ing. Martin Höfler |
| Číslo zakázky:<br>1-9457-0001-05       | Datum:<br>06/2017                          |

|                 |                |      |           |
|-----------------|----------------|------|-----------|
|                 | Stupeň:        | PDPS | Souprava: |
| Příloha:<br>DIO | Číslo přílohy: |      |           |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
|  <b>PUDIS</b> |  | <b>projektová, průzkumná a konzultační společnost</b><br>PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10<br>tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz |                   |
| Vypracoval:<br>Ing. Barbora Jelínková<br>Ing. Dušan Merta  | Hlavní inženýr projektu:<br>Ing. Dušan Merta<br><br>Výrobní ředitel:<br>Ing. Jan Víček | Investor:<br><br>STŘEDOČESKÝ KRAJ<br>Zboravská 11<br>Praha 5   |                   |
| Odpovědný projektant:<br>Ing. Jan Petr   | Ředitel společnosti:<br>Ing. Martin Höfler   |  |                   |
| Číslo zakázky:<br>1-9457-0001-05   | Datum:<br>06/2017  |  |                   |
| Akce:<br>II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice   |  | Měřítko:<br>1:1000   | Formát:<br>B x A4 |
|  |  | Stupeň:<br>PDPS  | Souprava:         |
| Příloha:<br>DIO<br>SITUACE DIO – ETAPA 5.b   |  | Číslo přílohy:   | D.2.13            |