



TABULKA MÍSTNOSTÍ HLAVNÍ BUDOVA 1.NP					
č.m.	Název místností	plocha (m²)	povrch podlahy stávající	povrch podlahy návrh	poznámka
1.01	CHODBA	11,10	TERACO	TERACO OPRAVA	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.02	KABINET K1	24,29	DŘEVĚNÉ PARKETY KERAMICKÁ DLAŽBA	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.03	CHODBA	44,01	PVC	TERACO	Před demontáží podkladních vrstev bude zjištěno, zda se pod vrstvou nenachází teraco – v případě, že ano, bude posouzen jeho stav a bude rozhodnuto o způsobu jeho opravy. oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.04	UČEBNA L1-A	78,10	DŘEVĚNÉ PARKETY	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.05	UČEBNA L1-B	26,12	PVC	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.06	SKLAD L1-C	21,75	PVC	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.07	UČEBNA U1	93,85	PVC	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.08	UČEBNA L2-C2	20,34	PVC	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.09	UČEBNA L2-C1	26,13	PVC	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.10	UČEBNA L2-B	54,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	podlaha beze změn, stávající oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.11	UČEBNA L2-A	81,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	podlaha beze změn, stávající oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.12.1	TEMNÁ KOMORA	10,10	PVC	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.12.2	SKLAD	6,93	PVC	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.13	LABORATOŘ L2-D	23,90	PVC	VINYL	oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.14	CHODBA	12,19	KERAMICKÁ DLAŽBA PVC	TERACO	vzhled a dekor musí odpovídat stávajícímu řešení teracových podlah, navázat na skladbu z haly oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí
1.15	LABORATOŘ L2-E	70,32	-	VINYL	nová konstrukce podlahy včetně nášlapné vrstvy Přístup pod zvýšenou podlahovou konstrukcí – revizní vstup 1000/1000, hydraulické otvírání poklopu oprava poškozených částí stěn kompletní výmalba stěn a stropu
1.16.1	SKLAD	9,50	TERACO	-	podlahové konstrukce beze změn oprava poškozených částí stěn kompletní výmalba stěn a stropu
celkem (m²)		615,28			

34A/183B PHP + HASÍCÍ SCHOPNOST

ODPOV.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Hradecký	IQservis.cz, s.r.o. Živcová 990/22 153 00 Praha 5–Radotín	
KONTROLOVAL	Ing. Filip Bareš		
VYPRACOVAL	Bc. Filip Tichava		
INVESTOR	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky IČO: 619 24 059; Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora	FORMÁT	A3
ZAKÁZKA: STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ A VESTAVBA DO ATRIA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, KUTNÁ HORA parc.č. 2482, k.ú. Kutná Hora p. č. 2482; k. ú. Kutná Hora [677710]		DATUM	17.01.2022
		ČÍSLO ZAKÁZKY	PBŘ 1492
		ÚČEL, STUP.DOK.	DSP
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
VÝKRES: Navrhovaný stav: Hlavní budova – 1.NP		1:200	4