

Zpráva o pravidelné revizi elektrické instalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

č.rev.: 07/EL/
SOU/22

Zákazník: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky, Okružní 1404
Předmět zprávy: **SOŠ a SOS Beroun - Budova školy**

Datum zahájení a ukončení revize : **15. února 2022**

Revizní technik : Václav Ličík licik@seznam.cz
Plískov č.p.9 , 338 08 Zbiroh
Evidenční číslo : 3588/8/19/R-EZ-E2A

Přístroje použité při zkoušení: METREL MI3125 č.14350160
ETCR2000+ č.QZY1206364

Poslední revize provedena: 14.2.2019

Termín příští revize: **02/2025**

Rozsah prohlídky a zkoušení:

Předmětem této revize je elektrická budova školy napájená z rozváděčů **HR01, RS, RO-01, R 1.PP, R 2.NP, R 3.NP**. Zásuvková, světelná a další instalace.
Součástí revize nejsou elektrická zařízení připojovaná k instalaci pomocí pohyblivého přívodu přes zásuvkový vývod a vlastní instalace pracovních strojů (samostatná revize).
Kabely uzavřené uvnitř trubek a kanálů pod podlahami a obecně uvnitř konstrukce budovy nebo pod zemí nebyly prohlédnuty.

Napájecí napětí : **3x230/400V 50Hz AC TN-C**

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 čl.411.1 - **automatické odpojení od zdroje**

základní ochrana čl.411.2 - **základní izolace živých částí nebo přepážkami nebo kryty**
ochrana při poruše čl.411.3.1.1. 3.1.2 - **ochranné uzemnění, automatické odpojení**
doplňková ochrana čl.415.2 - **doplňující ochranné pospojování**
doplňková ochrana čl.415.1 - **proudové chrániče**

Revizní zprávu převzal:

Datum: 18.3.2022

Podpis:

Prohlídku a zkoušení provedl:



Václav Ličík
revizní technik elektrozařízení

Počet stran: 3 Počet vyhotovení: 3 Přílohy: 1

1. Prohlídka

Popis zařízení:

Elektrická instalace budovy je napájena ze skříňe RIS 2 do hlavního rozváděče objektu, umístěného v chodbě, v 1.NP před vchodem do kuchyně. Z hlavního skříňového rozváděče je napojena instalace kuchyně (samostatné revize) a podružné OCEP rozváděče, uložené pod omítkou v jednotlivých podlažích budovy. Tyto prozváděče jsou umístěny v chodbě na každém podlaží proti schodišti. Instalace je provedena kably AYKY, popřípadě CYKY, uloženými pod omítkou - v 1.NP částečně v Niedax lištách, novější části instalace jsou potom uloženy v plastových, vkládacích lištách. Osvětlení je provedeno zářivkovými svítidly, z části potom žárovkovými, většinou osazenými úspornými nebo LED žárovkami. V učebnách výpočetní techniky je instalace doplněna proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA. Na půdě objektu jsou vedení a komponenty instalace umístěny na povrchu, v kabelových příchýtkách a všechny ovládací a osvětlovací prvky jsou podloženy nehořlavým materiálem.

Vnější vlivy: (ČSN 33 2000-5-51 popř. ČSN 33 2000-3, ČSN 33 0300)

Dle protokolu SP3/03 z 16.12.2003, uloženého u provozovatele - učebny, ostatní prostory **AD1, AB5**, normální

2. Měření a zkoušení

Měření ochrany při poruše:

Ochrana při poruše je provedena ochranným uzemněním a automatickým odpojením od zdroje. Kontrola byla provedena měřením impedance vypínací (impedanční) smyčky na chráněných částech elektrického zařízení. V případě použití doplňkové ochrany bylo provedeno měření parametrů proudového chrániče nebo přechodového odporu ochranného pospojení.

Naměřené hodnoty jsou vždy uvedeny u každého měřeného vývodu v příloze revizní zprávy.

Měření impedance smyčky bylo provedeno dle požadavku ČSN 33 2000-6 čl.6.4.3.7.3 s přihlédnutím k požadavkům ČSN 33 2000-4-41 čl.411.4

Měření izolačních odporů:

Měření izolačních odporů elektrické instalace bylo provedeno měřícím napětím 500V a to vždy u každého fázového vodiče proti zemi popř. uzemněnému vodiči PEN nebo N.

Naměřené hodnoty jsou vždy uvedeny u každého měřeného vývodu v příloze revizní zprávy.

Měření izolačních odporů bylo provedeno dle požadavku ČSN 33 2000-6 čl. 6.4.3.3

3. Vyhodnocení

Zjištění:

Na základě provedené prohlídky a měření bylo zjištěno, že v předmětné části elektrické instalace je provedena ochrana:

- základní ochrana čl.411.2 - základní izolace živých částí nebo přepážkami nebo kryty
- ochrana při poruše čl.411.3.1.1, 3.1.2 - ochranné uzemnění, automatické odpojení
- naměřené hodnoty impedanční smyčky vyhovují ČSN 33 2000-4-41
- naměřené izolační odpory vyhovují ČSN 33 2000-6
- přechodové odpory mezi chráněnými částmi a ochranným vodičem vykazovaly hodnoty $< 0,1\Omega$
- jištění je provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-51, 33 2000-4-41, 33 2000-4-43 a dostatečně chrání spotřebiče a vodiče před přetížením a zkratem
- parametry proudových chráničů jsou v souladu s ČSN a údaji výrobce

Všechny přílohy revizní zprávy jsou její součástí a tato zpráva je platná pouze jestliže k ní jsou přiloženy.

Zjištěné závady a doporučení:

Bez závad.

U závad označených křížkem je nutno provést neodkladné řešení !

Celkový posudek:

Revidovaná elektrická instalace odpovídá ČSN a dalším předpisům platným v době jejího zřízení a je ve smyslu ČSN 33 1500 čl.6.1.2 z hlediska bezpečnosti **schopna provozu**.

Příloha č.1
REVIZNÍ KARTA
Objekt

SOU a SOŠ Hlinky - Závodí
 Budova školy

Václav Ličík
 ELEKTROREVIZE

| Název zařízení | Technické údaje | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|----------|-----|---------|--------------------|---|---|-------------------------|---------------------|
| | Číslo vývodu | Výkon kW | Jištění | | Vypínač | Tepelná ochrana | | Typ kabelu a průřez mm ² | Izolační odpor MΩ | Ochrana PND Ω |
| | | | Typ | A | | Typ | A | | | |
| Skříň RIS 2 | | | | | | | | | | |
| přívod | | | | | | | | | | |
| přechodový odpor uzemnění | | | 3x SPH2 | 200 | | | | AYKY 3x120+70 | 3x100 | 0,31 |
| HR u kuchyně | | | 3x SPH2 | 200 | | | | AYKY 3x120+70 | 3x100 | 0,07 |
| cvičná kuchyň | | | 3x SPH1 | 63 | | | | CYKY B 4x10 | 3x100 | 0,33 |
| | | | | | | | | | | 0,34 |
| Rozváděč HR01 (OSP Beroun, v.č.5330) | | | | | | | | | | |
| přívod, HV | | | | | | | | | | |
| přechodový odpor uzemnění | | | J21U 50B | 160 | | | | AYKY 3x120+70 | 3x100 | 0,31 |
| rezerva | | | | 0 | | | | | | 0,08 |
| rozdávěč 1.PP, proti elektroúčině | | | IT U/3 | 10 | | | | | | |
| rozdávěč 1.PP RO-01 | | | IT U/3 | 20 | | | | CYKY B 4x16 | 3x100 | 0,37 |
| rezerva | | | IT U/3 | 25 | | | | CYKY B 4x16 | 3x100 | 0,35 |
| osvětlení jídelna | | | IJ | 6 | | | | | | |
| osvětlení chodba | | | IJ U/1 | 10 | | | | 2 x AYKY 2x2,5 | 100 | 0,72 |
| pojistková skříň u schodiště | | | IJ U/1 | 10 | | | | AYKY 4x2,5 | 100 | 0,70 |
| ZO 230V/16A - jídelna | | | IJ U/1 | 10 | | | | AYKY 4x2,5 | 100 | 0,73 |
| elektročas SAH 71 | | | IJ U/1 | 10 | | | | AYKY 4x2,5 | 100 | 0,74 |
| | | | IJ U/1 | 10 | | | | CYKY J 3x1,5 | 100 | 0,37 |

Datum: 15.02.2022

REVIZNÍ KARTA

Václav Lička
ELEKTROREVIZE

SOU a SOŠ Hlinky - Závodí
Budova školy

Objekt

| Technické údaje | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|----------|----|--------|--------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------|------|
| Název zařízení | Číslo vývodu | Výkon | Jištění | | Stykač | Tepelná ochrana | | Typ kabelu a průřez mm2 | Izolační odpor | Ochrana | |
| | | | Typ | A | | Typ | A | | | MΩ | Ω |
| | | | | | | | | | | | |
| rozdávěč 1.PP elektrodílna | | | J21U 50B | 32 | | | | CYKY B 4x6 | 3x100 | 0,34 | |
| stoupací vedení | | | J21U 50B | 37 | | | | CYKY B 4x16 | 3x100 | 0,35 | |
| rozv. soc. zař. | | | J21U 50B | 32 | | | | CYKY B 4x6 | 3x100 | 0,34 | |
| pojistková rozvodnice | | | | | | | | | | | |
| osvětlení schodiště | | | 3x E27 | 10 | | | | 2x AY 2,5 | 100 | 0,58 | |
| osvětlení archiv | | | | | | | | 2x AY 2,5 | 100 | 0,61 | |
| Rozváděč 1. NP (Elkra, OCEP, v.č.73097) | | | | | | | | | | | |
| přívod, HV | | | S 25V | | | | | CYKY B 4x6 | 3x100 | 0,35 | 0,09 |
| přechodový odpor uzemnění | | | | | | | | | | | |
| rezerva | | | LSF L/1 | 6 | | | | CYKY B 4x2,5 | | | |
| rozdávěč výtah kuchyň | | | LSF K/3 | 10 | | | | CYKYLo 3x1,5 | 3x100 | 0,46 | |
| ZO 230V/16A u rozváděče | | | LSF K/3 | 16 | | | | CYKYLo 3x2,5 | 100 | max.0,6 | |
| ZO 230V/16A sklad 2.NP | | | LSF L/1 | 16 | | | | CYKYLo 2x2,5 | 100 | max.0,6 | |
| ZO 230V/16A sklad 1.NP | | | LSF L/1 | 16 | | | | | | | |
| rezerva | | | LSF L/1 | 10 | | | | CYKYLo 2x1,5 | 100 | max.0,7 | |
| osvětlení šatna kuchyně | | | LSF L/1 | 10 | | | | CYKYLo 2x1,5 | 100 | max.0,7 | |
| osvětlení 2. patro | | | LSF L/1 | 10 | | | | | | | |

Datum: 15.02.2022

Datum: 15.02.2022

REVIZNÍ KARTA

Objekt

SOU a SOŠ Hlinky - Závodí
Budova školy

Václav LIČEK
ELEKTROREVIZE

| Název zařízení | Technické údaje | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|---------|----|-------------------|--------------------|---|---|-------------------------|----------------|
| | Číslo vývodu | Výkon kW | Jištění | | Vypínač Stykač | Tepelná ochrana | | Typ kabelu a průřez mm ² | Izolační odpor MΩ | Ochrana PND |
| | | | Typ | A | | Typ | A | | | |
| osvětlení 1. patro | | | LSF L/1 | 10 | | | | CYKYLo 2x1,5 | 100 | max 0,7 |
| osvětlení přízemí | | | LSF L/1 | 10 | | | | CYKYLo 2x1,5 | 100 | max 0,7 |
| ventilátor | | | LSF L/1 | 10 | | | | CYKYLo 2x1,5 | 100 | 0,53 |
| Rozváděč 1. PP RO-01 (OSP nástěnný, OCEP, v.č.5351) | | | | | | | | | | |
| přívod, HV | | | VS 25 | | | | | | | |
| rozvodnice oběhových čerpadel | | | IJ U/1 | 16 | | | | CYKY B 4x6 | 100 | |
| ZO 230V/16A mandl | | | IJ U/1 | 10 | | | | CYKY B 2x2,5 | 100 | 0,58 |
| ZO 230V/16A sklad brambor | | | IJ U/1 | 6 | | | | CYKY B 2x1,5 | 100 | max 0,7 |
| ZO 230V/16A dílna žáků | | | IJ U/1 | 6 | | | | CYKY B 2x2,5 | 100 | max 0,7 |
| ZO 230V/16A pračka | | | IJ U/1 | 10 | | | | CYKY B 2x2,5 | 100 | max 0,7 |
| rezerva | | | IJ U/1 | 10 | | | | AYKY 2x4 | 100 | max 0,7 |
| ovl. stykač | | | IJ U/1 | 10 | | | | CYKY B 2x2,5 | 100 | |
| rezerva | | | IJ U/1 | 6 | K16E | | | | | |
| ZO čerpadlo CZ3243 | | | IJ U/1 | 6 | | | | | | |
| ZO škrabka brambor | | | IJ U/3 | 10 | K16E | | | AYKY 4x2,5 | 3x100 | 0,58 |
| ZO učebna 11 | | | IJ U/3 | 10 | VS25 | | | AYKY 4x4 | 3x100 | 0,57 |
| prádelna (ukončeno v krabici) | | | IJ U/3 | 16 | | | | AYKY 4x4 | 3x100 | 0,55 |
| ZO 2 ponorné čerpadlo | | | IJ U/3 | 20 | | | | CYKY B 4x4 | 3x100 | |
| | | | | | | | | CYKY B 4x4 | 3x100 | 0,68 |

Datum: 15.02.2022

REVIZNÍ KARTA

Václav LIČÍK
ELEKTROREVIZE

SOU a SOŠ Hlinky - Závodí
Budova školy

Objekt

Technické údaje

| Název zařízení | Číslo vývodu | | Výkon kW | Jištění | | Vypínač Stykač | Tepelná ochrana | | Typ kabelu a průřez mm2 | izolační odpor MΩ | PND Ω |
|---|-----------------|--|-----------------|---------|-----|-------------------|--------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | Typ | A | | Typ | A | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Rozvodnice objehových čerpadel 1.PP (plastová, závěsná MS) | | | | | | | | | | | |
| přívod, HJ | | | | | | | | | CYKY B 2x2,5 | 100 | 0,63 |
| oběhové čerpadlo jih | | | | LDN B/1 | 10 | | | | CYSY C 3x0,75 | 100 | 0,66 |
| oběhové čerpadlo sever | | | | LSF K/1 | 1,2 | | | | CYSY C 3x0,75 | 100 | 0,67 |
| regulátor KOMEX jih | | | | LSF K/1 | 1,2 | | | | CYSY C 3x0,75 | 100 | 0,65 |
| regulátor KOMEX sever | | | | LSF K/1 | 3 | | | | CYSY C 3x0,75 | 100 | 0,68 |
| | | | | LSF K/1 | 3 | | | | | | |
| Rozváděč 1. PP proti elektrodině (OCEP, vestavný) | | | | | | | | | | | |
| přívod, HJ | | | | 3xE33 | 35 | V60R | | | CYKY B 4x16 | 3x100 | 0,69 0,09 |
| přechodový odpor uzemnění | | | | JIK50 | 6 | | | | CYKY B 4x2,5 | 3x100 | 0,73 |
| rezerva | | | | JIK50 | 25 | | | | CYKY C 5x1,5 | 3x100 | 0,74 |
| ZO CZ3243 u mandlu | | | | JIK50 | 6 | | | | CYKY B 4x1,5 | 3x100 | 0,78 |
| rozváděč v dílně údržby | | | | JIK50 | 6 | VS16 | | | CYKY B 4x2,5 | 3x100 | 0,78 |
| mrazák sklad kuchyně | | | | JIK50 | 10 | | | | CYKY B 4x2,5 | 3x100 | 0,77 |
| ZO 230V/16A - zám. dílna | | | | JIK50 | 16 | | | | CYKY B 4x2,5 | 3x100 | 0,77 |
| odsávání | | | | JIK50 | 10 | | | | CYKY B 2x2,5 | 100 | 0,79 |
| ZO 230V/16A - zám. dílna | | | | IJV | 10 | | | | CYKY B 2x2,5 | 100 | 0,80 |
| rezerva | | | | IJV | 6 | | | | | | |
| osvětlení dílna, sklad, chodba | | | | | | | | | | | |

Datum: 15.02.2022

Datum: 15.02.2022

Objekt

SOU a SOŠ Hlínky - Závodi
Budova školy

Václav LIČEK
ELEKTROREVIZE

[illegible]

Datum: 14.02.2022

REVIZNÍ KARTA

Václav LIČÍK
ELEKTROREVIZE

SOU a SOŠ Hlinky - Závodí
Budova školy

Objekt

Objekt

SOU a SOS Třínky Záv.

Budova školy

Technické údaje

| Název zařízení | Číslo vývodu | | Výkon | Jištění | | Stykač | | Tepelná ochrana | | Typ kabelu a průřez mm2 | Izolační odpor MΩ | Ochrana PND Ω |
|---|-----------------|--|-------|---------|---|--------|----|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Typ | A | Typ | A | Typ | A | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pojisková skříň, stoupační vedení 1.NP | | | | | | | | | | | | |
| přívod | | | | | | | | | | | | |
| roznáječ 2.NP | | | | 3x E27 | | | | | | | | |
| přechodový odpor uzemnění | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Rozváděč 2.NP (ocep, Brandýs nad Labem, v.č.1158) | | | | ASN /3 | | | 32 | | | | | |
| přívod, HV | | | | | | | | | | | | |
| přechodový odpor uzemnění | | | | PL7 B/1 | | | 16 | | | | | |
| roznáječ učebna č. 22 | | | | PL7 B/1 | | | 16 | | | | | |
| roznáječ učebna č. 25 | | | | MG /1 | | | 10 | | | | | |
| ? neoznačeno | | | | MG /1 | | | 10 | | | | | |
| osvětlení učebna č. 21 | | | | MG /1 | | | 10 | | | | | |
| osvětlení učebna č. 22 | | | | MG /1 | | | 10 | | | | | |
| osvětlení učebna č. 23 | | | | MG /1 | | | 16 | | | | | |
| osvětlení učebna č. 24 | | | | MG /1 | | | 16 | | | | | |
| osvětlení učebna č. 25 | | | | MG /1 | | | 16 | | | | | |
| ZO 230V/16A učebna 21,22,23 | | | | MG /1 | | | 16 | | | | | |
| ZO 230V/16A učebna 25 | | | | MG /1 | | | 16 | | | | | |
| ZO 230V/16A učebna 24 | | | | MG /1 | | | 16 | | | | | |

Datum: 14.02.2022

Datum: 14.02.2022

REVIZNÍ KARTA

Václav LIČEK
ELEKTROREVIZE

SOU a SOŠ Hlinky - Závodí
Budova školy

Objekt

| Technické údaje | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|---------|----|--------|---|-----------------|---|-------------------------------------|
| Název zařízení | Číslo vývodu | Výkon kW | Jištění | | Stykač | | Tepelná ochrana | | Typ kabelu a průřez mm ² |
| | | | Typ | A | Typ | A | Typ | A | |
| Rozváděč 3.NP (ocep, Brandýs nad Labem, v.č.1159) | | | ASN /3 | 32 | | | | | CYKY B 4x16 |
| přívod, HV | | | | | | | | | 3x100 |
| přechodový odpor uzemnění | | | | | | | | | 0,40 |
| osvětlení chodba | | | MG /1 | 6 | | | | | 100 |
| osvětlení učebny 36, kabinet | | | MG /1 | 6 | | | | | 100 |
| neoznačeno | | | MG /1 | 6 | | | | | 100 |
| neoznačeno | | | MG /1 | 6 | | | | | 100 |
| osvětlení archiv | | | MG /1 | 6 | | | | | 100 |
| osvětlení půda | | | MG /1 | 6 | | | | | 100 |
| osvětlení učebna č. 32 | | | MG /1 | 10 | | | | | 100 |
| osvětlení chodba proti schodům | | | MG /1 | 10 | | | | | 100 |
| osvětlení učebna č. 35 | | | MG /1 | 16 | | | | | 100 |
| osvětlení učebna č. 34 | | | MG /1 | 10 | | | | | 100 |
| ZO 230V/16A učeban 31 | | | MG /1 | 10 | | | | | 100 |
| ZO 230V/16A učeban 33, 34 | | | MG /1 | 10 | | | | | 100 |
| osvětlení učebna č. 33 | | | MG /1 | 16 | | | | | 100 |
| ZO 230V/16A učeban 31,32 | | | MG /1 | 10 | | | | | 100 |
| osvětlení učebna č. 31 | | | MG /1 | 10 | | | | | 100 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Datum: 14.02.2022