



Poznámka:
 Zemní plán musí být hutněna na hodnoty deformačního modulu přetvárnosti Edef,2=45MPa v případě výskytu jemnozrnných zemin v podloží, resp 120MPa u nesoudržných zemin na základě statické zatěžovací zkoušky. V případě, že nebude možno dosáhnout těchto hodnot, je nutno počítat s vícenásledky na sanaci zeminy (vápnění nebo výměna zeminy) v aktivní zóně.

Upozornění pro investora a dodavatele:
 Před zahájením stavebních prací musí být na místě v terénu vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě jejich správci. Vytyčení musí být předáno zápisem a po dobu stavebních prací udržováno a zajištěn dozor správců těchto sítí. Při veškerých pracích musí dodavatel stavby respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| Změna: | | Název změny: | | Datum: | |
| Investor: | | Krajská správa a údržba silnic, Středočeského kraje | | Inženýrská činnost: | |
| Krajská správa a údržba silnic | | příspěvková organizace Zborovská 11 150 21 Praha 5 | | METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 | |
| METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 | | generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz | | Supravý článek: | |
| HP: | | Ing. Jitka Brzohová tel.: 296 154 239 | | Příloha: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice | |
| Stupeň: PDPS | | Příloha: B. Stavební část SO 101 Komunikace SO 102 Definitivní dopravní značení SO 103 Propustky | | B | |
| Zpracovatelský ústředí: S60 - dopravních staveb tel.: 296 154 247 | | Vedoucí ústředí: Ing. Petr Zobal | | Název přílohy: Vzorové příčné řezy | |
| Odpovědný projektant: Ing. Jakub Pleiner | | Příloha: - | | Změna: 110 | |
| Výkres: Ing. Jakub Pleiner | | Příloha: - | | Číslo příl.: | |
| Štětí: V20/2038 | | Datum: 12/2017 | | Měřítko: 1:50 | |
| Podst. formát: 14xA4 | | Měřítko: 1:50 | | Kód: 17 7176 002 02 00 00 | |