




POHLED SEVERNÍ




POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



LEGENDA BOURANÝCH A DOPLŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ:

- OTLUČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PÁSKŮ
- ROZEBRÁNÍ DŘEVĚNÝCH FASÁDNÍCH OBKLADŮ
- BOURANÉ OKENNÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ SKLOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁCE.
- PŘI PŘÍPADOVÝCH KONTAKTNEH ZATEPLENÍ PROVÉST ODRHOVÉ ZKOUŠKY PŘÍPADNĚ NESOUDRŽNĚ MATERIÁLŮ MUSÍ BYT ODSTRANĚNÝ A POKLAD NÁSLEDNĚ VYROVNÁN.
- KONČNÝ ROZSAH ODSTRANOVANÝCH OMTEN BUDE STANOVEN PO POSTAVENÍ LEŠENÍ ZA ÚČASTI INVESTORA, PROJEKTANTA, POPR. TECHNOLOGA.
- REFERENČNÍM ÚSEKEM JE MYŠLENÁ PLOCHA O VELKOSTI ALESPŮR 0,5 X 0,5 m, KTERÁ JE CO DO KVALITY PROVEDENÝCH PRÁCEJ ODPOVÍDAJENÁ A STÁVÁ SE PO DOBĚ STAVBY PLOCHOU PRO SROVNÁNÍ KVALITY DALŠÍCH PLOCH V PŘÍPADĚ POCHOYNOSTI O JEJICH KVALITĚ.

VYPRACOVAL	Pavel Koplko		
KONTROLOVAL	Pavel Koplko		
STAVEBNÍK	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
MÍSTO STAVBY	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
NÁZEV STAVBY	Ok Vlašim - Dokončení PD - revitalizace obvodového pláště		
STAVEBNÍ OBJEKT	Obchodní akademie	FORMAT	12_A4
ČÁST	0.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	11/2023
OBSAH	Stávající stav vnější fasády - demontážní práce	STUPĚN PD	DPS
		MĚŘÍTKO	1:75
		Č. VÝKRESU	D.1.1.01