



	STÁVAJÍCÍ VOZOVKA
	OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY
	DLAŽBA Z LOM. KAMENE - OBNOVA KORYTA
	BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm
	TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ - OBNOVA KORYTA

13+

B13

SDZ STÁVAJÍCÍ

E13



SOUHLAS VLASTNÍKA

JAKO VLASTNÍK POZEMKŮ PŘEČ.  
3485/1 A 3505 SOUKLASÍ S PUVOLENÍM  
ZÁMĚRU A REALIZACÍ STAVBY

INGA MAMALADZE (Podpis)



## INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:

## NN PODZEMÍ

## OSTATNÍ ČÁRY A SYMBOLY:

KN

H R A N I C E K U

STÁVAJÍCÍ ZELENĚ

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv



STARÁME SE O VAŠE CESTY

Objednati:

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspě. org.  
Zborovská 81/11,  
150 21 Praha 5**

**Techinifra, s.r.o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5, e-mail: [info@techinfra.cz](mailto:info@techinfra.cz), [www.techinfra.cz](http://www.techinfra.cz)**

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:
Ing. David Korbelař	Ing. Tomáš Kaplan
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:
Bc. Jan Bázant	Ing. Tomáš Kaplan

Zhotovitel:

**Techinfra, s.r.o.**  
Borského 989/1  
152 00 Praha 5  
IČ: 05978009



Kraj:	Středočeský kraj			Čís. sml. obj.:	SMLD-0516/00066001/2024
Okres:	Benešov			Čís. akce:	998/2024
Kat. území:	Jeníkov u Vlašimí			Datum:	06/2024
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace			Formát:	-
Akte:	III/11216 Chmelná, havárie dvou propustků - PD			Měřičko:	1:250
				Stupeň:	Souprava:
				DÚSP/PDPS	
Název přílohy:	KOORDINAČNÍ SITUACE			Čís. přílohy: C.2a	