


SITUACE Č.2
M 1 : 1000



LEGENDA :

- EXTRAVILÁN
- INTRAVILÁN
- OPRAVA VOZOVKY - VÝMĚNA KRYTŮ
- NAPOJENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV - EXTRAVILÁN
- NAPOJENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV - INTRAVILÁN
- SJEZD/KRAJNICE - R-MATERIÁL
- SVAH - VÝKOP
- SVAH - NÁSYP
- ODLÁŽDĚNÍ

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém Balt p.v.


SO 105 Čechovice intravilán

Objednatel:
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel PDPS
SDRUŽENÍ NOVA
HIP: Ing. T. Petráň

Novák & Partner
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5
120 00 Praha 2

Valbek
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Bc. J. Šindelářová	<i>Šindelářová</i>	Zak. číslo	18PL22003
	Zodp. projektant	Bc. J. Šindelářová	<i>Šindelářová</i>	Datum	10/2018
	Tech. kontrola	Ing. T. Petráň	<i>Petráň</i>	Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	5 x A4
	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje			Měřítko	1 : 1000
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň	Příloha			Č. přílohy	Paré
				2.2	
	SITUACE Č.2				