

Stavba:

# III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice\_PD

Stupeň PD:

## DSP+PDPS

DSP	VD-ZDS			Příloha
				<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>
•	<b>PDPS</b>	<b>A</b>		<b>SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</b>
•		<b>A.1</b>		Průvodní zpráva
•		<b>A.2</b>		Přehledná situace
•		<b>A.3</b>		Koordinační situace
•		<b>A.4</b>		Celková situace
•		<b>A.5</b>		Záborový elaborát
•		<b>A.6</b>		Geodetické zaměření
•		<b>A.7</b>		Zásady organizace výstavby
•			A.7.1	Plán organizace výstavby
•			A.7.2	Harmonogram
•			A.7.3	Plán BOZP
•			A.7.4	Projekt nakládání s odpady
•		<b>A.8</b>		Bilance zemních prací - viz "Průvodní zpráva"
•		<b>B</b>		<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>
•		<b>B.1</b>		SO 021 - Příprava území <sup>1</sup>
•		<b>B.2</b>		SO 181 - Dopravně inženýrská opatření
•		<b>B.3</b>		SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 20125-1 přes potok Javornice
•		<b>B.4</b>		SO 821 - Vegetační úpravy <sup>1</sup>
•		<b>C</b>		<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST - není</b>
	<b>ZTKP</b>			<b>ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY</b>
	<b>SP</b>			<b>SOUPIS PRACÍ</b>
•	<b>DPDPS</b>	<b>1</b>		<b>DOKUMENTACE K PDPS</b>
•				<b>PRŮZKUMNÉ PRÁCE</b>
•		<b>1.1</b>		Stávající inženýrské sítě - nejsou
•		<b>1.2</b>		Vyjádření k existenci inženýrských sítí
•		<b>1.3</b>		Geotechnický průzkum
•		<b>1.4</b>		Dendrologický průzkum
•		<b>2</b>		<b>DOKLADY</b>
•		<b>2.1</b>		Stavební povolení a vypořádání připomínek DOSS a podmínek SP
•		<b>2.2</b>		Stanoviska DOSS, správců IS a majitelů pozemků
•		<b>2.3</b>		Záznamy z jednání, souhlasy majitelů a jiné dokumenty
•		<b>2.4</b>		Havarijní plán
		<b>3</b>		<b>VÝPOČTY</b>
		<b>3.1</b>		Statický výpočet mostu
		<b>3.2</b>		Hydrotechnický výpočet mostu

Poznámka: <sup>1</sup> Viz "Průvodní a souhrnná technická zpráva" a "Koordinační situace".