
MILOVICE
BENÁTKY N.J.
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
KM 2,680 SO
ZNÍTOVÁNÍ PŘÍČNÉHO PROPUSTU
ŠIROKÉ ČELA ZPEVNĚNÁ LOMOVÝM KAMENEM
- PLASTOVÁ KORUGOVANÁ TRUBA DN 400
SN10 DL 11,00M
- NÁTOK ZPEVNĚNÉ PŘÍKOPU LOMOVÝM
KAMENEM DO BET. LŮŽE
- VÝTOK VSAKOVACÍ ŽEBRO Z KDK
REPROFILACE PŘÍKOPU V DL 318M
REPROFILACE PŘÍKOPU V DL 89M
REPROFILACE PŘÍKOPU V DL 334M
REPROFILACE PŘÍKOPU V DL 324M
PŘEKOP PŘÍKOPU
PŘEKOP PŘÍKOPU
PŘEKOP PŘÍKOPU