TABULKA KOVÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

kód prvku	Stav-původnost	Vlastnosti výrobku							počet					celkem	provedení / oprava / restaurátorská oprava	foto
		Specifikace dveří	Šířka (mm)	Výška (mm)	Pozice				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
Za 03/A		stávající okenní kovaná provlékaná mříž	1100	1700	dvorní fasáda				0	2	0	0	0	2	Stávající výrobek: OPRAVA NA MÍSTĚ, OČIŠTĚNÍ OD NEČISTOT A RZI KARTÁČOVÁNÍM, OŠETŘENÍ ODREZOVAČEM, OPRAVA A DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH A CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ, OBNOVENÍ FUNKČNOSTI KOTEVNÍCH PRVKŮ V PLNÉM ROZSAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVENÉ ČÁSTI - ZINKSILIKÁTOVÝ NÁTĚR, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRIMEREM, 1X VRCHNÍ DEKORATIVNÍ NÁTĚR V ŠEDOČERNÉM ODSTÍNU (BAREVNOST DLE NÁLEZU PRŮZKUMŮ, PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM A PRACOVNÍKY NPÚ)