PŘÍLOHA 2

DOKUMENTACE PRŮZKUMNÝCH SOND

PRAGOPROJEKT, a.s.
147 54 Praha 4, K Ryšánce 1668/16

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU AV29

Vrtmistr:	-	Hloubka sondy [m]: 3.40		Y=	695 172.17
Typ soupravy:	UGB 1VS PV3S	Hladina podz. vody:		X=	999 975.40
Datum provedení - od:	1975	naražená [m]: Hl.= 2.60, Z = 238.70		Z=	241.30
- do:	1975	ustálená [m]:		Souř.systémy:	JTSK / Balt

od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]	od: [m] do: [m] paženo DN [mm]	Okres: Mladá Boleslav
		Katastr.území: Hoškovice
		Mapa 1:25000: 03-341



do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0.30	2: Humózní vrstva, hnědošedá jemně písčitá hlína humózní - ornice
0.60	22: Hlína písčitá, hnědošedá silně písčitá hlína, tuhá
1.00	44: Písek hlinitý, tmavě šedý, jemnozrnný silně hlinitý písek
1.80	45: Písek jílovitý, hnědožlutý, značně jílovitý písek, jemnozrnný - deluvium
2.90	180: Pískovec jílovitý zcela zvětralý, šedožlutý až žlutý jemnozrnný
3.40	102: Pískovec silně zvětralý, žlutý, jemnozrnný, 'silně navtralý'

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
neporušený, porušený, jádro, technolog., skalní, jiný
voda, naražená hladina, ustálená hladina

Poznámka:
.
.
.
.

Název akce: **III/26811 Hoškovice, most ev. č. 26811-2,**		Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 12-548-7-000
Dokumentoval: Horad, V.	Vyhodnotil: Horad, V.	Zpracoval: Mgr. O. Běhal	Příloha č.:

PRAGOPROJEKT, a.s.
147 54 Praha 4, K Ryšánce 1668/16

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU AW6

Vrtmistr:	-	Hloubka sondy [m]: 5.50		Y=	695 170.00
Typ soupravy:	UGB 1VS PV3S	Hladina podz. vody:		X=	1 000 030.00
Datum provedení - od:	1975	naražená [m]: Hl.= 3.00, Z = 237.72		Z=	240.72
- do:	1975	ustálená [m]: Hl.= 4.00, Z = 236.72		Souř.systémy:	JTSK / Balt

od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]	od: [m] do: [m] paženo DN [mm]	Okres: Mladá Boleslav
		Katastr.území: Hoškovice
		Mapa 1:25000: 03-341



do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0.20	2: Humózní vrstva, tmavě šedá písčitá hlína až hlinitý písek, humózní
0.80	44: Písek hlinitý, tmavě hnědý, jemnozrnný
3.90	43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, světle hnědý, jemnozrnný, šedě smouhovaný
5.50	128: Slínovec mírně zvětralý, tmavě šedý, úlomky tvrdé

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
neporušený, porušený, jádro, technolog., skalní, jiný
voda, naražená hladina, ustálená hladina

Poznámka:
.
.
.
.

Název akce: **III/26811 Hoškovice, most ev. č. 26811-2,**		Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 12-548-7-000
Dokumentoval: Horad, V.	Vyhodnotil: Horad, V.	Zpracoval: Mgr. O. Běhal	Příloha č.:

PRAGOPROJEKT, a.s.
147 54 Praha 4, K Ryšánce 1668/16

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU JV1

Vrtmistr:	-	Hloubka sondy [m]: 12.60		Y=	695 147.10
Typ soupravy:	UGB 1VS Gaz66	Hladina podz. vody:		X=	1 000 034.28
Datum provedení - od:	11.4.2013	naražená [m]: Hl.= 8.80, Z=239.20		Z=	248.00
- do:	11.4.2013	ustálená [m]: Hl.= 8.50, Z = 239.50		Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres:	Mladá Boleslav
Katastr.území:	Hoškovice
Mapa 1:25000:	03-341



do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0.30	6: Konstrukce vozovky, živičný kryt vozovky
0.90	63: Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, hnědý, ostrohranné úlomky, ojed. valouny velikosti 3 - 8 cm, výplň tvoří hlinitý písek
1.30	63: Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, hnědý, úlomky velikosti max. 2 cm, v obsahu cca 45%
2.00	45: Písek jílovitý, rezavohnědý, hrubozrnný, lokálně s úlomky ostrohranného štěrku, úlomky velikosti do 4 cm
2.40	15: Jíl s vysokou plasticitou, šedý, pevné konzistence, jádro v oválech
2.50	44: Písek hlinitý, rezavě hnědý, středně zrnitý
2.65	15: Jíl s vysokou plasticitou, šedý, pevné konzistence
2.80	12: Jíl písčitý, béžově šedý, tuhé konzistence, mramorovaný
3.00	15: Jíl s vysokou plasticitou, šedohnědý, s černými smouhami, s vysokou až extrémně vysokou plasticitou, tuhé konzistence
3.10	45: Písek jílovitý, rezavý, v polohách jíl písčitý, měkké konzistence
3.60	15: Jíl s vysokou plasticitou, béžově šedohnědý, s vysokou až extrémně vysokou plasticitou, černé smouhování, tuhý, s polohami jílovců zcela zvětralých, lokálně úlomky až silně zvětralé, ojed. úlomky čediče velikosti až 4 cm
3.67	12: Jíl písčitý, rezavě šedý
4.00	15: Jíl s vysokou plasticitou, šedohnědý, s vysokou až extrémně vysokou plasticitou, tuhé konzistence
6.50	15: Jíl s vysokou plasticitou, tmavě šedý, s obsahem střípků jílovců, pevné konzistence
6.80	45: Písek jílovitý, okrově hnědý, jemnozrnný
7.40	15: Jíl s vysokou plasticitou, tmavě šedý, charakteru zcela zvětralého v polohách až silně zvětralého jílovce, tvrdé konzistence
8.75	44: Písek hlinitý, šedohnědý, jemnozrnný, ulehlý
9.65	45: Písek jílovitý, šedobéžový, ulehlý, jemnozrnný
11.35	101: Pískovec zcela zvětralý, okrově rezavý šedě smouhovaný, s proplástky šedých písčitých jílů tuhé až měkké konzistence, jádro v oválech
12.60	122: Jílovec silně zvětralý, tmavě šedý, jádro v oválech, úlomky a střípky lamatelné v ruce, pevný, v polohách mírně zvětralý

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
neporušený, porušený, jádro, technolog., skalní, jiný
voda, naražená hladina, ustálená hladina

Poznámka:

Název akce: **III/26811 Hoškovice, most ev. č. 26811-2,**		Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 12-548-7-000
Dokumentoval: Mgr. O. Běhal	Vyhodnotil: Mgr. O. Běhal	Zpracoval: Mgr.M.Jezný,PhD	Příloha č.: **2**

PRAGOPROJEKT, a.s.
147 54 Praha 4, K Ryšánce 1668/16

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU JV1

Vrtmistr:	-	Hloubka sondy [m]: 12.60		Y=	695 147.10
Typ soupravy:	UGB 1VS Gaz66	Hladina podz. vody:		X=	1 000 034.28
Datum provedení - od:	11.4.2013	naražená [m]: Hl.= 8.80, Z = 239.20		Z=	248.00
- do:	11.4.2013	ustálená [m]: Hl.= 8.50, Z = 239.50		Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres:	Mladá Boleslav
Katastr.území:	Hoškovice
Mapa 1:25000:	03-341

Název akce: **III/26811 Hoškovice, most ev. č. 26811-2,**		Měřítko:	Zak. číslo: 12-548-7-000
Dokumentoval: Mgr. O. Běhal	Vyhodnotil: Mgr. O. Běhal	Zpracoval: Mgr.M.Jezný,PhD	Příloha č.: **2**

PRAGOPROJEKT, a.s.
147 54 Praha 4, K Ryšánce 1668/16

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU JV2

Vrtmistr:	-	Hloubka sondy [m]: 11.50		Y=	695 194.59
Typ soupravy:	UGB 1VS Gaz66	Hladina podz. vody:		X=	999 976.25
Datum provedení - od:	11.4.2013	naražená [m]:10,50 m p.t.		Z=	247.00
- do:	11.4.2013	ustálená [m]: -		Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres:	Mladá Boleslav
Katastr.území:	Hoškovice
Mapa 1:25000:	03-341



do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0.30	6: Konstrukce vozovky, živice
0.45	7: Beton, betonová deska, válec o průměru vrtu
0.70	63: Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, bílonarůžovělý, ostrohranné úlomky
0.90	45: Písek jílovitý, hnědý, hrubozrnný, s jemným štěrkem, ulehlý
1.00	45: Písek jílovitý, jádro v oválu s valounky velikosti do 7 cm, ubsahu 20 %, ulehlý
1.80	45: Písek jílovitý, hrubozrnný, ojed. se štěrkem, úlomky velikosti do 2 cm v obsahu 5%
2.00	15: Jíl s vysokou plasticitou, šedozelený, pevné konzistence
2.10	45: Písek jílovitý, ulehlý, ojed. se štěrkem, úlomky velikosti do 2 cm v obsahu 5%
2.35	15: Jíl s vysokou plasticitou, šedý, smouhovaný, tuhé konzistence
2.40	45: Písek jílovitý, hrubozrnný, ojed. se štěrkešm, úlomky velikosti do 2 cm, ulehlý
2.70	15: Jíl s vysokou plasticitou, béžově šedý, smouhovaný, tuhé konzistence
3.40	15: Jíl s vysokou plasticitou, světle šedý, smouhovaný, pevné konzistence
5.20	15: Jíl s vysokou plasticitou, šedozelený, smouhovaný, pevné až tvrdé konzistence, střípky a úlomky jílovce velikosti až 5 cm lamatelné v ruce
5.50	15: Jíl s vysokou plasticitou, šedý, se žlutým smouhovaním, pevný, v polohách písčitý jíl se zarostlými úlomky vulkanitů (ojed.) velikosti až 8 cm
5.80	15: Jíl s vysokou plasticitou, tmavě šedý, s obsahem úlomků a střípků jílovce lamatelných v ruce, pevné konzistence
6.35	15: Jíl s vysokou plasticitou, světle šedobéžový, tuhé konzistence, při bázi úlomky pískovce (lokálně), úlomky jsou obtížně lamatelné v ruce
7.00	22: Hlína písčitá, černá, arž hlinitý písek
7.60	41: Písek dobře zrněný, béžový, jemnozrnný
8.40	12: Jíl písčitý, okrově rezavý, jemnozrnný, tvrdé konzistence, ulehlý
9.80	102: Pískovec silně zvětralý, běložlutý, v polohách mírně zvětralý, jádro charakteru drtě, úlomky velikosti do 4 cm
10.40	103: Pískovec mírně zvětralý, běložlutý, jádro charakteru sutě, úlomky velikosti do 5 cm, rozpojitelné kladivem
10.70	104: Pískovec navětralý, žlutý, jádro v oválech a úlomcích, nerozpojitelných kladivem
11.00	104: Pískovec navětralý, porucha, výplň tvoří písčitý jíl
11.40	104: Pískovec navětralý, jádro v oválech o mocnosti 3 cm, lehce a obtížně rozpojitelných kladivem
11.50	104: Pískovec navětralý, žlutorezavý, prokřemenělý, jádro ve válcích o mocnosti 10 cm velmi obtížně rozpojitelné kladivem

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
neporušený, porušený, jádro, technolog., skalní, jiný
voda, naražená hladina, ustálená hladina

Poznámka:

Název akce: **III/26811 Hoškovice, most ev. č. 26811-2,**		Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 12-548-7-000
Dokumentoval: Mgr. O. Běhal	Vyhodnotil: Mgr. O. Běhal	Zpracoval: Mgr.M.Jezný, PhD	Příloha č.: **2**

PRAGOPROJEKT, a.s.
147 54 Praha 4, K Ryšánce 1668/16

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU JV2

Vrtmistr:	-	Hloubka sondy [m]: 11.50		Y=	695 194.59
Typ soupravy:	UGB 1VS Gaz66	Hladina podz. vody:		X=	999 976.25
Datum provedení - od:	11.4.2013	naražená [m]:10,50 m p.t.		Z=	247.00
- do:	11.4.2013	ustálená [m]:-		Souř.systémy:	JTSK / Balt

Okres:	Mladá Boleslav
Katastr.území:	Hoškovice
Mapa 1:25000:	03-341

Název akce: **III/26811 Hoškovice, most ev. č. 26811-2,**		Měřítko: 1: 100	Zak. číslo: 12-548-7-000
Dokumentoval: Mgr. O. Běhal	Vyhodnotil: Mgr. O. Běhal	Zpracoval: Mgr.M.Jezný, PhD	Příloha č.: **2**