

Organizace: Okresní ústav sociálních služeb Rakovník
Sídlo: Domov důchodců Kolešovice
Statutární orgán: Jana Seilerová, ředitelka OÚSS Rakovník
Zastoupený: Zdeňek Dlouhý, TPO OÚSS
Odpovědný zaměstnanec: František Erba, vedoucí DD Kolešovice

POSOUZENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

Vypracoval: Václav Dlouhý
Kancelář požární ochrany
270 01 Kněževsi 115
osvědčení č. Š-240/96
IČO 61082082
Zakázka: 23/96-APN/06
Datum zpracování: březen 1998
Počet listů: 30



0 B S A H O V Y L J S T

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI	1
1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE	1
1.1.1 Objednatel zprávy	1
1.1.2 Zpracovatel zprávy	1
1.1.3 Orgán SPD	1
1.1.4 Období zpracování zprávy	1
1.1.5 Podklady poskytli	1
1.1.6 Historie užívání objektů	1
1.1.7 Seznam objektů	1
1.2 DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY	1
1.3 HASICÍ PŘÍSTROJE	2
1.4 ANALÝZA POŽÁROVOSTI	3
1.5 VÝBĚR OBJEKTŮ A ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM	3
2. IDENTIFIKAČNÍ LISTY OBJEKTU.....	4
2.1 SEZNAM OBJEKTŮ.....	4
2.2 IDENTIFIKAČNÍ LIST OBJEKTU - ILO-001	4
2.2.1 Popis funkce objektu.....	4
2.2.2 Uživatel objektu	4
2.2.3 Osoba odpovědná za požární bezpečnost.....	4
2.2.4 Dokumentace objektu	4
2.2.5 Dokumentace požární ochrany	4
2.2.6 Popis objektu	4
2.2.7 Zásahové cesty	6
2.2.8 Dodávka požární vody	6
2.2.9 Požárně bezpečnostní zařízení.....	6
2.2.10 Přenosné hasicí přístroje	6
2.2.11 Obtížnost zásahu	6
2.2.12 Rozhodující hořlavé látky k hašení	6
2.2.13 Kritéria zvýšeného požárního nebezpečí ve smyslu Zákona o PO	6
2.2.14 Závěr.....	7
2.3 IDENTIFIKAČNÍ LIST OBJEKTU - ILO-002	8
2.3.1 Popis funkce objektu.....	8
2.3.2 Uživatel objektu	8
2.3.3 Osoba odpovědná za požární bezpečnost.....	8
2.3.4 Dokumentace objektu	8
2.3.5 Dokumentace požární ochrany	8
2.3.6 Popis objektu	8
2.3.7 Zásahové cesty	9
2.3.8 Dodávka požární vody	9
2.3.9 Požárně bezpečnostní zařízení a přenosné hasicí přístroje	9
2.3.10 Přenosné hasicí přístroje	9
2.3.11 Obtížnost zásahu	10
2.3.12 Rozhodující hořlavé látky k hašení	10
2.3.13 Kritéria zvýšeného požárního nebezpečí.....	10
2.3.14 Závěr.....	10

3. POSOUZENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ	11
3.1 ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRU.....	11
3.1.1 Zjištění výskytu hořlavých látek a jejich požárně technických charakteristik.....	11
3.1.2 Zjištění výskytu oxidačních prostředků, radioaktivních látek a jedů	14
3.1.3 Určení možných a vyskytujících se zdrojů zapálení	15
3.1.4 Zjištění možností přenosu tepla a výměny plynů	16
3.1.5 Posouzení charakteru stavby	17
3.1.6 Posouzení hořlavých souborů	18
3.1.7 Určení stupně požární bezpečnosti a požadavek na stavební konstrukce	18
3.1.8 Posouzení stavebně technických zařízení (STZ).....	18
3.1.9 Stanovení časového období od vzniku požáru do zahájení hasebních prací	18
3.1.10 Stanovení převládajících meteorologických podmínek	19
3.1.11 Určení časových a plošných parametrů nejsložitější varianty požáru.....	19
3.1.12 Posouzení možnosti výbuchu	19
3.2 ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU.....	20
3.2.1 Zjištění počtu evakuovaných osob.....	20
3.2.2 Určení únikových cest a stanovení jejich kapacity	20
3.2.3 Odhad času možného zahájení evakuace a posouzení jejího průběhu	20
3.3 STANOVENÍ ZPŮSOBU ÚČINNÉ LIKVIDACE POŽÁRU.....	21
3.3.1 Určení počtu a druhu hasicích přístrojů	21
3.3.2 Stanovení míst s nejzávažnějšími možnostmi vzniku a šíření požáru	21
3.3.3 Posouzení technických zařízení a organizačních ustanovení pro včasné zjištění požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu	22
3.3.4 Stanovení potřebných sil a prostředků pro likvidaci nejsložitější varianty požáru	22
3.4 NÁVRH OPATŘENÍ	23
3.4.1 Opatření organizačního charakteru.....	23
3.4.2 Opatření technického charakteru.....	25
3.4.3 Jiná opatření.....	26
4. ZÁVĚR	27
5. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ	28
5.1 POUŽITÁ LITERATURA	28
5.2 DOKUMENTACE OBJEDNATELE	28
5.3 KONZULTACE.....	29
6. DOPORUČENÍ ZADAVATELI.....	30

1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1.1 Objednatel zprávy

OÚSS Rakovník, Nábřeží T. G. Masaryka

tel.: 513 233

DD Kolešovice, 27002 Kolešovice, okr. Rakovník

tel.: 582 287

zastoupený pí. Janou Seilerovou, ředitelkou OÚSS Rakovník

p. Zdeňkem Dlouhým, TPO OÚSS Rakovník

Osoba odpovědná za PO v DD Kolešovice

p. František ERBA, vedoucí DD

1.1.2 Zpracovatel zprávy

Václav Dlouhý

Kněževs 115

27001 Kněževs, okr. Rakovník

tel.: 582 365

Osvědčení o odborné způsobilosti

Číslo v katalogu: Š-240/96

Rodné číslo: 470725161

Datum vystavení: 12.09.1996

1.1.3 Orgán SPD

OkÚ Rakovník, Okresní požární rada

1.1.4 Období zpracování zprávy

Prosinec 1996 - březen 1998

1.1.5 Podklady poskytli

Zdeněk DLOUHÝ, TPO OÚSS Rakovník

František ERBA, vedoucí DD Kolešovice

1.1.6 Historie užívání objektů

Do konce II. světové války byl zámek v soukromých rukou. V roce 1945 sloužil jako lazaret pro zraněné, později jako domov válečných invalidů a od roku 1948 slouží dosud jako domov důchodců.

Počátkem padesátých let prošla hlavní budova rozsáhlou rekonstrukcí s rozšířením počtu lůžek na dnešní stav tj. 134 osob.

1.1.7 Seznam objektů

ILO - 001 Hlavní budova

ILO - 002 Hospodářská budova

1.2 DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

- a) požární řády pracovišť (hlavní budova-ubytovací část, kotelná na tuhá paliva, truhlářská dílna, údržbářská dílna) - nutno aktualizovat
- b) požární poplachové směrnice - nutno aktualizovat
- c) požární evakuační plán - nevyhovuje, nutno aktualizovat
- d) dokumentace zdolávání požárů - není k dispozici
- e) požární kniha je vedena jedna pro všechny objekty DD

- f) určení osoby k vedení požární knihy
- g) dokumentace o činnosti jednotky požární ochrany - jednotka není ustavena
- h) přehled pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím - neúplný, nutno aktualizovat
- i) dokumentace o školení zaměstnanců o PO
 - ▲ školení zaměstnanců - z 26.3.1998
 - ▲ školení vedoucích zaměstnanců - z 11.11.1997
 - ▲ odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek - doložena pro čtyři členy z 22.4.1997
 - ▲ Tématický plán a časové rozpisy školení a odborné přípravy - z 1.3.1996 - nutno aktualizovat
- j) doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o PO jsou vedeny v požární knize
- k) přehled o požární technice, věcných prostředcích PO, zařízeních PO a doklady o jejich kontrole
 - ▲ přenosné hasicí přístroje - revizní zpráva není k dispozici
 - ▲ hydrantové systémy - nejsou k dispozici
 - ▲ technika PO - není k dispozici
- l) zápis o provedených kontrolách SPD - zápis není k dispozici
- m) příkazy, zákazy a pokyny vydané na úseku PO - PŘ k zabezpečení svářeckých prací - nutno aktualizovat, jiné nebyly k dispozici
- n) směrnice pro činnost požárních hlídek - z 27.3.96, nutno upravit
- o) jmenování zaměstnanců do požárních hlídek - z 26.4.1997 jen pro jednu čtyřčlennou PH
- p) údaje o požárech, příčinách vzniku, výsledcích prováděných rozborů a provedených opatření - nejsou k dispozici, viz čl. 1.4
- q) řád ohlašovny požárů - nevyhovuje, nutno aktualizovat
- r) požárně bezpečnostní charakteristiky látek a materiálů - nejsou k dispozici
- s) přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulkách - není k dispozici
- t) osvědčení o Odborné způsobilosti v PO nemá v době zpracování PPN žádný zaměstnanec OÜSS

1.3 HASICÍ PŘÍSTROJE

Seznam hasicích přístrojů

č. obj.	Poč.ks	Druh	Umístění
1	9	Vodní 10 kg	kotelna kuchyně vstupní hala 1. NP chodba 2. NP 2x chodba 3. NP 2x 4. NP půda 2x
3		Práškový 6 kg	kotelna kuchyně 4. NP - strojovna výtahu
1		CO ₂ 6	kuchyně

č. obj.	Poč.ks	Druh	Umístění
2	4	Vodní 10 kg	sklady 2x 3. NP půda 2x
3		Práškový 6 kg	truhlářská dílna údržbářská dílna prádelna

1.4 ANALÝZA POŽÁROVOSTI

Na základě dostupných informacích vedoucího DD po celou dobu provozování domova důchodců v objektech k žádnému požáru nedošlo.

1.5 VÝBĚR OBJEKTŮ A ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM

V této části jsou uvedeny objekty a činnosti, které podle identifikačních listů mají zvýšené požární nebezpečí. V přehledu je uvedeno číslo identifikačního listu, název provozu a kritérium kterého objekt nebo činnost dosahuje. Objekty a činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím jsou určeny podle identifikačních listů, kde jsou další podrobnosti

U objektů a činností se zvýšeným požárním nebezpečím bude ve II. etapě provedena analýza podle § 6 odst. 2 Zákonu č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (č.91/95 Sb. - úplné znění). Dále v textu pouze Zákon o PO.

ILO č. (ILP) Objekt(provoz) - dosažená kritéria

1	Hlavní budova	osoby s omezenou možností pohybu
2	Hospodářská budova	hořlavý prach hořlavé plyny požární riziko

2. IDENTIFIKAČNÍ LISTY OBJEKTU

2.1 SEZNAM OBJEKTŮ

1. Hlavní budova, ubytovací a stravovací prostory
2. Hospodářská budova, kanceláře, dílny, šatny, byty a ubytovna

2.2 IDENTIFIKAČNÍ LIST OBJEKTU - ILO-001

Číslo objektu: 1

Název objektu: Hlavní budova

Druh objektu : nevýrobní objekt se speciálními činnostmi

2.2.1 Popis funkce objektu

Jedná se o historickou budovu tzv. "Nového zámku", která slouží od roku 1948 jako domov důchodců. Stavební úpravy a přístavba byla provedena počátkem padesátých let. Objekt je podsklepený ve dvou úrovních, má tři nadzemní podlaží, s tím, že třetí podlaží je půdní vestavba s vikýřovými vestavbami. Nad 3. NP je půda se stroj. výtahu.

2.2.2 Uživatel objektu

Domov důchodců Kolešovice

2.2.3 Osoba odpovědná za požární bezpečnost

Vedoucí domova důchodců, František Erba

2.2.4 Dokumentace objektu

2.2.4.1 Stavební

Částečná

Dokumentace je zpracovaná v rozsahu „Stavebně technického průzkumu objektu“, specifikující stavební konstrukce a materiály hlavní budovy zpracovaná v roce 1992

2.2.4.2 Technologická

Není nutná

2.2.4.3 Požární zpráva

Není k dispozici

2.2.5 Dokumentace požární ochrany

Částečně zpracovaná, neaktuální, viz čl. I.2.

2.2.6 Popis objektu

2.2.6.1 Samostatné provozy v objektu (ILP)

Nejsou

2.2.6.2 Půdorysné rozměry objektu

Tvar půdorysu : obdélník

Zastavěná plocha : 995 m²

Půdorysné rozměry: 51 x 19,5 m

2.2.6.3 Počet užitných podlaží, požární výška

Počet podzemních podlaží : 2

Požární výška h (podzemí) : 7 [m]

Počet nadzemních podlaží : 4

Požární výška h (nadzemí) : 13,7 [m]

2.2.6.4 Celková užitná půdorysná plocha

S [m²] = 1920

2.2.6.5 Celkový počet osob k evakuaci a druhy únikových cest

Celkový počet osob v objektu: 134 (min), 189 (max)

Uvažováno 134 obyvatel domova, 25 osob personálu, návštěvy o víkendu do 30 osob současně

Typ únikové cesty (I.) : Nechráněná ÚC

Počet: 1

Provedení a počet únikových cest je v zásadním rozporu se současně platnými předpisy požární bezpečnosti staveb!!!

2.2.6.6 Stavební konstrukce

Konstrukce	- Smíšené
Obvodové stěny	- Zděné v tl. 1 - 2 m, kámen nebo kámen s cihlami
Vnitřní stěny	- Zděné, 1. a 2.NP. v tl. 0,8. - 1 m, kámen nebo kámen s cihlami 3.NP dřev. kostra s heraklitem a využitá střešní konstrukce
Stropy	- 1.NP klenby a železobeton 2. a 3.NP dřevěné trámové
Střešní konstrukce	- Dřevěná
Střešní krytina	- Plechová
Schodiště	- PP-betonové, 1.-2.NP-dřevěné, 2.-3.NP - ŽB,

2.2.6.7 Zařízení konstrukčního systému

Hořlavost konstrukčního systému: Smíšený

Požární odolnost hlavních nosných konstrukcí - odhad: nad 30 do 45 minut, zejména s ohledem na dřevěné vodorovné konstrukce.

2.2.6.8 Poloha objektu k okolí

Poloha objektu: volně stojící objekt tvořící hranici pozemku

Objekt je situován východní stěnou na volné obecní prostranství, zbývající stěny do zámeckého dvoru a parku.

Nejmenší vzdálenosti k jiným objektům

od objektu č. 2 - Hospodářská budova 17 m

2.2.6.9 Požární úseky objektu

Celý objekt je dispozičně řešen jako jeden požární úsek!

Tato skutečnost je v zásadním rozporu se současně platnými předpisy požární bezpečnosti staveb!

Nejzávažnější je stav ve 3.NP, které je vlastně půdní vestavbou z hořlavých konstrukcí obložených heraklitem s omítkou.

2.2.6.10 Důležité údaje specifické pro objekt

Ubytovací část objektu je přístupná ze zámeckého dvoru hlavním vchodem na úrovni $\pm 0,00$ m nebo okny

Kotelna je přístupná ze zámeckého dvoru od jižní strany objektu u východní stěny objektu.

Přístupové komunikace : trvale průjezdná a vyhovující

Doba od ohlášení do zahájení zásahu : 14 minut

Způsob ohlášení požáru : stálá služba

SDH Kolešovice 10 + 1 min. jízda + 3 min. BR

HZS Rakovník 2 +16 min. jízda + 2 min. BR

SDH Kněževěs 10 + 3 min. jízda + 6 min. BR (k dopravě vody)

2.2.7 Zásahové cesty

Vnitřní : neexistují
 Vnější : neexistují
 Požární výtah : neexistuje

2.2.8 Dodávka požární vody

Vnitřní hydrant: není
 Vnější zdroj : přirozená vodní nádrž od objektu: 300 m
 Stav zařízení : funkční
 Vodním zdrojem je zámecký rybník.

2.2.9 Požárně bezpečnostní zařízení

Není instalováno.

2.2.10 Přenosné hasicí přístroje

- 1 Druh : Vodní 10 kg
Počet : 9
 - 2 Druh : Práškový 6 kg
Počet : 3
 - 3 Druh : CO₂ 6
Počet : 1
- Umístění PHP
- Kotelna - 1+1+0
 Kuchyně - 1+1+1
 1. NP (hala) - 1+0+0,
 2. NP - 2+0+0
 3. NP - 2+0+0
 4. NP (půda) - 2+1+0

2.2.11 Obtížnost zásahu

Stupeň obtížnosti: ztížený
 Hlavní důvody obtížnosti zásahu:
 Zásah možný únikovými cestami, okny nebo střechou za použití výškové techniky.

Dlouhá přístupová (evakuační) cesta do 3. a 4. NP, pro evakuaci je velký počet osob se sníženou možností pohybu, včetně osob neschopných samostatného pohybu.

2.2.12 Rozhodující hořlavé látky k hašení

Dřevo, papír, textil, plasty nevyžadující užití speciálních hasebních látek.

2.2.13 Kritéria zvýšeného požárního nebezpečí ve smyslu Zákona o PO

Pevné hořlavé látky:	nevyskytuji se
Stébelnaté látky:	nevyskytuji se
Hořlavé prachy:	nevyskytuji se
Hořlavé kapaliny:	nevyskytuji se
Výbušiny, hořlavé plyny:	nevyskytuji se
Požární riziko:	pn < 90 kg.m ⁻²
Otevřený oheň:	nevyskytuje se
Objekty pro bydlení a ubytování:	ne
Soustředění osob:	ne
Osoby se sníženou schopností pohybu:	ano (UBYTOVACÍ ČÁST)

2.2.14 Závěr

Ubytovací kapacita je 134 lůžek pro osoby převážně starší 60 let, z nichž je cca 56 trvale upoutaných na lůžko a cca 78 s omezenou schopností pohybu.

Celý objekt je koncipován jako jeden PÚ bez jakéhokoliv požárního dělení s jedinou únikovou cestou spojující všechna podlaží. Tato skutečnost je v zásadním rozporu se současně platnými technickými předpisy PBS.

Únikové cesty, zejména ze 3. NP, jsou nevyhovující svojí délkou.

V objektu není k dispozici žádné vnitřní odběrné místo požární vody (nástěnný hydrant). I tato skutečnost je v zásadním rozporu se současně platnými technickými předpisy PBS.

Vestavba ve 3.NP má všechny vnitřní svislé i vodorovné konstrukce hořlavé schopné šířit požár.

Návrhy na zlepšení požárního zabezpečení, která nelze závazně stanovit ve smyslu předpisů o požární ochraně v kapitole 3 tohoto PPN, budou uvedeny ve zvláštní kapitole jako doporučení pro zadavatele mimo návrh na závazná opatření vyplývající z tohoto posouzení požárního nebezpečí.

Objekt splňuje podmínky zvýšeného požárního nebezpečí ve smyslu přílohy Zákonu č. 133/85 Sb. (č. 91/95 Sb. úplné znění) o PO odst. 2 čl. c).

2.3 IDENTIFIKAČNÍ LIST OBJEKTU - ILO-002

Číslo objektu: 2

Název objektu: Hospodářská budova

Druh objektu : nevýrobní objekt se speciálními činnostmi

2.3.1 Popis funkce objektu

Jedná se o historickou budovu tzv. „Starého zámku“, která slouží od roku 1948 jako provozní budova DD. V 1. NP sklady, kanceláře, prádelna, sušárna a žehlárna, krejčovna, truhlářská a údržbářská dílna. Ve 2. NP jsou 2 byty, 2 ubyt. pokoje, šatny, soc. zařízení a společenská místnost personálu, 2 místnosti pro archiv písemností. Objekt není podsklepen.

2.3.2 Uživatel objektu

Domov důchodců Kolešovice

2.3.3 Osoba odpovědná za požární bezpečnost

Vedoucí domova důchodců, František Erba

2.3.4 Dokumentace objektu

2.3.4.1 Stavební

částečná

Dokumentace je zpracovaná v rozsahu „Stavebně technického průzkumu objektu“ specifikující stavební konstrukce a materiály hlavní budovy zpracovaná v roce 1994.

2.3.4.2 Technologická

Není nutná

2.3.4.3 Požární zpráva

Není k dispozici

2.3.5 Dokumentace požární ochrany

Částečně zpracovaná, neaktuální, viz čl. I.2.

2.3.6 Popis objektu

2.3.6.1 Samostatné provozy v objektu (ILP)

Nejsou

2.3.6.2 Půdorysné rozměry objektu

Tvar půdorysu : tvar "L"

Zastavěná plocha : 674 m²

Půdorysné rozměry: 62 x 9,7 m

2.3.6.3 Počet užitných podlaží, požární výška

Počet podzemních podlaží : 0

Počet nadzemních podlaží : 3

Požární výška h (nadzemí) : 6,6 [m]

2.3.6.4 Celková užitná půdorysná plocha

S [m²] = 866,6

2.3.6.5 Celkový počet osob k evakuaci a druhy únikových cest

Celkový počet osob v objektu: 40

Typ únikové cesty (I.) : Nechráněná ÚC

Počet: 3

Objekt je ve 2.NP rozdělen na 3 oddělené části, každá s 1 ÚC. V 1. NP je východní a střední část spojena prostupem. Půdní prostor je rozdělen příčkou s prostupem na dvě, zhruba stejné části.

2.3.6.6 Stavební konstrukce

Konstrukce	- Smíšené
Obvodové stěny	- Zděné kamenné nebo kámen s cihlami tl. 0,7-1 m
Vnitřní stěny	- Zděné kamenné nebo kámen s cihlami tl. 0,3-0,7 m
Strópy	- Klenba, železobeton, dřevěné trámové s omítkou na rákos
Střešní konstrukce	- Dřevěná
Střešní krytina	- Pálená krytina
Schodiště	- 1.-2. NP - železobeton a kamenné 2.-3. NP - dřevěné

2.3.6.7 Zatřídění konstrukčního systému

Hořlavost konstrukčního systému: Smíšený

Požární odolnost hlavních nosných konstrukcí - odhad: nad 30 do 60 minut, zejména s ohledem na dřevěné vodorovné konstrukce.

2.3.6.8 Poloha objektu k okolí

Poloha objektu: volně stojící objekt tvořící hranici pozemku

Objekt je situován severní stěnou k sousední zástavě, východní stěnou na volné obecní prostranství, zbývající stěny do zámeckého dvoru a parku.

Nejmenší vzdálenosti k jiným objektům
od objektu č. 1 - Hlavní budova - 17 m

2.3.6.9 Požární úseky objektu

Objekt je možno považovat za rozdelený na dva dvoupodlažní PÚ s ohledem na potřebnou požární odolnost dělící zdi a uzávěru v ní ve 3. NP (půdě).

Vzhledem k tomu, že není k dispozici Požární zpráva je celý objekt posuzován jako jeden požární úsek.

2.3.6.10 Důležité údaje specifické pro objekt

Objekt je přístupný ze zámeckého dvoru třemi vchody na úrovni ±0,00 nebo okny s použitím výškové techniky.

V údržbářské dílně je autogenní souprava.

Přístupové komunikace : trvale průjezdná a vyhovující

Doba do zahájení zásahu : 14 minut

Způsob ohlášení požáru : stálá služba

2.3.7 Zásahové cesty

Vnitřní	: neexistují
Vnější	: neexistují
Požární výtah	: neexistuje

2.3.8 Dodávka požární vody

Vnitřní hydrant: není

Vnější zdroj : přirozená vodní nádrž od objektu: 300 [m]

Stav zařízení : funkční

Vodním zdrojem je zámecký rybník.

2.3.9 Požárně bezpečnostní zařízení a přenosné hasicí přístroje

Druh požárně bezpečnostního zařízení: není instalováno

2.3.10 Přenosné hasicí přístroje

1. Druh : Vodní 10 kg

Počet : 4

2. Druh : Práškový 6 kg
Počet : 3

Umístění PHP

Truhlářská dílna - 0+1

Údržbářská dílna - 0+1

Prádelna - 0+1

Sklady - 2+0

Půda - 2+0

2.3.11 Obtížnost zásahu

Stupeň obtížnosti: snadný

2.3.12 Rozhodující hořlavé látky k hašení

Dřevo, papír, textilie, plasty, acetylén malé množství barvy a ředitla nevyžadující užití speciálních hasebních láttek.

2.3.13 Kritéria zvýšeného požárního nebezpečí

Pevné hořlavé látky:

nevyskytuje se

Stébelnaté látky:

nevyskytuje se

Hořlavé prachy:

ano (TRUHLÁRNA)

Hořlavé kapaliny:

množství není zvýšeným požárním nebezpečím

Výbušniny, hořlavé plyny:

ano (ÚDRŽBÁŘ. DÍLNA)

Požární riziko:

$pn > 90 \text{ kg.m}^{-2}$ (ARCHIV)

Otevřený oheň:

nevyskytuje se

Objekty pro bydlení a ubytování:

ne

Soustředění osob:

ne

Osoby se sníženou schopností pohybu:

ne

2.3.14 Závěr

Zámečnická dílna je využívána pro drobnou údržbu a podle vyjádření vedoucího DD ji nelze považovat za svařovnu. Autogenní souprava je zde v podstatě uložena a používá se pro drobnou údržbu ve všech objektech DD.

Rovněž v truhlárně se provádí jen drobné údržbářské práce.

Objekt splňuje podmínky zvýšeného požárního nebezpečí ve smyslu přílohy Zákonu č. 133/85 Sb. (č. 91/95 Sb. úplné znění) o PO odst. 1 čl. c), e) a g).

3. POSOUZENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

Posouzení požárního nebezpečí vybraných objektů a provozů (činností) splňujících kritéria zvýšeného požárního nebezpečí. Podle §5 vyhlášky MV ČR č.21/1996 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona ČNR o požární ochraně

Organizace: OÚSS Rakovník, DD Kolešovice

Seznam vybraných posuzovaných objektů, provozů (činností)

Objekt č. Provoz č. Název

1	Hlavní budova
2	Hospodářská budova

Zjištění ve smyslu §5 vyhlášky č.21/1996 Sb.

3.1 ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRU

3.1.1 Zjištění výskytu hořlavých látek a jejich požárně technických charakteristik

3.1.1.1 Hlavní budova

Výskyt hořlavých látek

Látka	množství
Dřevo a výrobky ze dřeva	15000 kg
Textil	10000 kg
Umělé hmoty ve spotřebním zboží a vybavení	1000 kg

3.1.1.1.1 Požárně technické charakteristiky

3.1.1.1.1.1 Dřevo a výrobky ze dřeva

Teplota vznícení [°C]: - cca 400

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 18-20

Hustota [kg.m⁻³]: - 400-600

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní):

Nejčastěji používaným hasivem pro požáry dřeva je voda. Účinnější je však lehká pěna, neboť chrání povrch dosud nehořícího dřeva před sálavým teplem. Přísada smáčedel do vody umožňuje lepší provlhčení dřeva a umožňuje i lepší odvod tepla.

V uzavřených prostorech lze hasit dřevo i vodní párou nebo plynnými hasivy. Je možné použít i prášky A-B-C-D.

3.1.1.1.1.1.2 Textil

Bavlna

Teplota vznícení [°C]: - 255

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 16,3-27,5

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní): Voda, prášek.

Vlna

Teplota vznícení [°C]: - 570-600

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 20,5-23,2

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní): Voda, prášek.

Polyamid

Teplota vznícení [°C]: - 424-575

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 29,3-33,5

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní): Voda, prášek.

Polyester

Teplota vznícení [°C]: - 450-560

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 22,6-23,9

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní): Voda, prášek.

3.1.1.1.3 Plasty ve spotřebním zboží a vybavení

PVC měkký

Teplota vznícení [°C]: 441-455

Výhřevnost [kJ.kg⁻¹]: 26.00

Charakter (skupenství): PEVNÁ LÁTKA

Hasební látka (hlavní): Prášek

PVC tvrdý

Teplota vznícení [°C]: 455-530

Výhřevnost [kJ.kg⁻¹]: 17.3-20.7

Charakter (skupenství): PEVNÁ LÁTKA

Hasební látka (hlavní): Prášek

Polyethylen

Teplota vznícení [°C]: 350-440

Výhřevnost [kJ.kg⁻¹]: 17.3-20.7

Charakter (skupenství): PEVNÁ LÁTKA

Hasební látka (hlavní): Prášek

Polystyren pěnový

Teplota vznícení [°C]: 484-500

Výhřevnost [kJ.kg⁻¹]: 39.9

Charakter (skupenství): PEVNÁ LÁTKA

Hasební látka (hlavní): Prášek

3.1.1.2 Hospodářská budova

Výskyt hořlavých látek

Látka	množství
Dřevo a výrobky ze dřeva	5000 kg
Dřevěná moučka - piliny	50 kg
Textilie	4 000 kg
Plasty	250 kg
Acetylen	40 l

3.1.1.2.1 Požárně technické charakteristiky

3.1.1.2.1.1 Dřevo a výrobky ze dřeva

Teplota vznícení [°C]: - cca 400

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 18-20

Hustota [kg.m⁻³]: - 400-600

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní):

Nejčastěji používaným hasivem pro požáry dřeva je voda. Účinnější je však lehká pěna, neboť chrání povrch dosud nehořícího dřeva před sálavým teplem. Přísada smáčedel do vody umožňuje lepší provlhčení dřeva a umožňuje i lepší odvod tepla.

V uzavřených prostorech lze hasit dřevo i vodní párou nebo plynnými hasivy. Je možné použít i prášky A-B-C-D-E.

3.1.1.2.1.2 Dřevěná moučka - piliny

Teplosta vznícení [°C]: 306-347

Výhřevnost [kJ.kg⁻¹]: 18,5

Dolní mez výbušnosti : 12,6 g.m⁻³

Hustota [kg.m⁻³]: 100-150

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Poznámky k látce

Obsah vlhkosti: 6,4% hm., obsah popela: 1,5% hm., maximální výbuchový tlak: 0,76 MPa, nejmenší zápalná energie: 20 MJ, nejmenší obsah kyslíku: 17% obj.

Hasební látka (hlavní): Tříštěná voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna.

3.1.1.2.1.3 Textilie

Bavlna

Teplosta vznícení [°C]: - 255

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 16,3-27,5

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní): Voda, prášek.

Vlna

Teplosta vznícení [°C]: - 570-600

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 20,5-23,2

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní): Voda, prášek.

Polyamid

Teplosta vznícení [°C]: - 424-575

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 29,3-33,5

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní): Voda, prášek.

Polyester

Teplosta vznícení [°C]: - 450-560

Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: - 22,6-23,9

Literární odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR, Praha 1980

Hasební látka (hlavní): Voda, prášek.

3.1.1.2.1.4 Plasty ve spotřebním zboží a vybavení

PVC měkký

Teplosta vznícení [°C]: 441-455

Výhřevnost [kJ.kg⁻¹]: 26.00

Charakter (skupenství): PEVNÁ LÁTKA

Hasební látka (hlavní): Prášek

PVC tvrdý

Teplota vznícení [°C]: 455-530
 Výhřevnost [kJ.kg⁻¹]: 17.3-20.7
 Charakter (skupenství): PEVNÁ LÁTKA
 Hasební látka (hlavní): Prášek
 Polyetylén

Teplota vznícení [°C]: 350-440
 Výhřevnost [kJ.kg⁻¹]: 17.3-20.7
 Charakter (skupenství): PEVNÁ LÁTKA
 Hasební látka (hlavní): Prášek
 Polystyren pěnový

Teplota vznícení [°C]: 484-500
 Výhřevnost [kJ.kg⁻¹]: 39.9
 Charakter (skupenství): PEVNÁ LÁTKA
 Hasební látka (hlavní): Prášek

3.1.1.2.1.5 Acetylén

Vzorec (doplň. název): CH≡CH (C₂H₂)
 Teplota vznícení [°C]: 305.00
 Bod vzplanutí [°C]: 36.00
 Výhřevnost [MJ.kg⁻¹]: 48.23
 Dolní mez výbušnosti : 1.5 až 2.3%
 Horní mez výbušnosti : 81%
 Charakter (skupenství): PLYN
 Hustota [kg.m⁻³]: 620.90
 Bod tání [°C]: -81.00
 Rozpustnost ve vodě : 100%
 Literárni odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR,
 Praha 1980

3.1.2 Zjištění výskytu oxidačních prostředků, radioaktivních látek a jedů

3.1.2.1 Hlavní budova

Látka	množství
Vzduch (atmosférický)	0

3.1.2.2 Hospodářská budova

Látka	množství
Vzduch (atmosférický)	0
Kyslík	40 l

3.1.2.2.1 Bezpečnostní údaje

Látka: Kyslík
 Vzorec (doplň. název): O₂
 Charakter (skupenství): PLYN
 Rozpustnost ve vodě : 0.031 ml v 1 l vody
 Literárni odkaz : Tabulky hořlavých a neb. látek, svaz PO ČSSR,
 Praha 1980

3.1.2.2.2 Údaje o toxikologickém působení

Poruchy zdravotního stavu při umělému obohacení atmosféry v uzavřených místnostech kyslíkem a při delším působení, zvláště za zvýšeného tlaku.

Poznámky k látce

Nehořlavý plyn. Zkapalněný kyslík je světle modrý.

Bod varu : -183,6

Jako stlačený nebo zkapalněný plyn v tlakových nádobách (modré označení). Kyslík je obsažen ve vzduchu v množství do 20,946 % obj. Nezbytný pro hoření. Hořlavé látky se v atm. obohacené kyslíkem snáze vzněcují, mají nižší teplotu vznícení, větší oblast výbušnosti (v důsledku značného vzestupu horní meze výbušnosti), větší rychlosť hoření a dokonalejší spalování. Nesnadno hořlavé látky a též některé nehořlavé látky se v kyslíku stanou hořlavými.

Stlačený kyslík má silnější oxidační účinky. Ve stlačené atmosféře O₂ se samovolně vzněcují oleje a tuky. Kapalný kyslík je ve styku s organickými látkami krajně nebezpečný, tvoří se výbušné směsi.

Hasicí prostředky

K hašení hořících látek v kyslíkem obohacené atmosféře lze použít všechny rychle působící prostředky. Volba se řídí tím, zda hořící látka je hasebním prostředkem hasitelná.

3.1.3 Určení možných a vyskytujících se zdrojů zapálení

3.1.3.1 Hlavní budova

Možnost zapálení: - okamžité zapálení,

- svařování, acetylen - 2700 až 3200 °C
- svařování elektrickým obloukem
- žhnutí (cigaretta) jako zdroj zapálení.

Běžné zdroje zapálení

plamen zápalky - 650 až 850 °C

plamen svíčky - 800 až 1000 °C

plamen plyn. hořáku - 1700 až 2000 °C

teplota odlétajících kapek při elektrickém svařování

Jiné reálné zdroje zapálení

- atmosférická elektřina
- elektrický přechodový odpor
- elektrický oblouk
- nedbalost
- úmysl

3.1.3.2 Hospodářská budova

Možnost zapálení: - okamžité zapálení,

- svařování, acetylen - 2700 až 3200 °C
- svařování elektrickým obloukem
- žhnutí (cigaretta) jako zdroj zapálení.

Běžné zdroje zapálení

plamen zápalky - 650 až 850 °C

hořící dřevo - 700 až 1100 °C

plamen plyn. hořáku - 1700 až 2000 °C

teplota odlétajících kapek při elektrickém svařování

Jiné reálné zdroje zapálení

- atmosférická elektřina
- elektrický přechodový odpor
- elektrický oblouk
- nedbalost
- úmysl

3.1.4 Zjištění možností přenosu tepla a výměny plynů

3.1.4.1 Hlavní budova

Celý objekt je 1 PÚ - užitná plocha

Umístění prostoru : Nadpodlaží

č. podlaží : 1, 2 a 3

Plocha [m²] = 1920.00

Šířka [m] = 19.50

Lin. rychlosť šíření požáru v prostoru v_1 [m/min⁻¹] : 0.70

Forma šíření požáru : po celé ploše

Požár se šíří z prostoru „Ubytovací část“

Vzdálenost k dělicí konstrukci [m] = 0.00

Požární odolnost dělicí konstrukce 0

- hořlavé látky jsou trvale rozmístěny tak, že na sebe navazují nebo se překrývají
- lineární rychlosti síření požáru zvýšit o 20 až 30%
- požár se může rozšířit v jednotlivých místnostech
- požár se může šířit do dalších místností, po celém požárním úseku

Nejnepříznivější situace je ve 3. NP.

3.1.4.2 Hospodářská budova

3.1.4.2.1 Prostor dílen, žehlírny, krejčovny a prádelny

Umístění prostoru : Nadpodlaží

č. podlaží : 1

Plocha [m²] = 151.00

Šířka [m] = 7.50

Lin. rychlosť šíření požáru v prostoru v_1 [m/min⁻¹] : 0.80

Forma šíření požáru : pravoúhlá

Počet směrů šíření n : 2

Požár se šíří z prostoru „Žehlírna“

Vzdálenost k dělicí konstrukci [m] = 8.00

Požární odolnost dělicí konstrukce 0

- povrchové úpravy stěn a podhledů jsou z hmot schopných rychle šířit požár,
- resp. povrchová vrstva organického prachu může šířit požár
- lineární rychlosť síření požáru zvýšit o 50 až 75%
- hořlavé látky jsou trvale rozmístěny tak, že na sebe navazují nebo se překrývají
- lineární rychlosti síření požáru zvýšit o 20 až 30%
- požár se může rozšířit v jednotlivých místnostech
- požár se může šířit do dalších místností, po celém požárním úseku

3.1.4.2.2 Prostor místností archivu

Název prostoru: Místnosti archivu (2)

Umístění prostoru : Nadpodlaží

č. podlaží : 2

Plocha [m²] = 55.00

Šířka [m] = 6.40

Lin. rychlosť šíření požáru v prostoru v_1 [m/min⁻¹] : 0.60

Forma šíření požáru : pravoúhlá

Počet směrů šíření n : 2

Požár se šíří z prostoru Archiv

Vzdálenost k dělicí konstrukci [m] = 4.60

Požární odolnost dělicí konstrukce 0

- hořlavé látky jsou trvale rozmístěny tak, že na sebe navazují nebo se překrývají
- lineární rychlosti síření požáru zvýšit o 20 až 30%
- požár se může rozšířit v jednotlivých místnostech

3.1.5 Posouzení charakteru stavby

3.1.5.1 Hlavní budova

3.1.5.1.1 Základní stavební parametry objektu

Počet nadzemních podlaží	:	4
Počet podzemních podlaží	:	2
Požární výška (nadzemí)	:	13,7
Požární výška (podzemí)	:	7
Zastavěná plocha [m^2]	=	995
Tvar půdorysu	:	obdélník
Šířka půdorysu [m]	=	51
Hloubka půdorysu [m]	=	19,5
Celková užitná plocha [m^2]	=	1920.00

3.1.5.1.2 Obvodová stěna zajišťující stabilitu objektu

Tloušťka konstrukce : 1000 - 2 000 [mm]

Stavební hmota : Zdivo kamenné s oboustrannou omítkou

Skutečná požární odolnost : 240 min

Hořlavost konstrukčního systému: Nohořlavý

3.1.5.1.3 Stropy

Tloušťka konstrukce : 700 [mm]

Stavební hmota : Dřevo měkké

Skutečná požární odolnost : 45 min

Hořlavost konstrukčního systému: Hořlavé D3

Povrchové úpravy:

Pravděpodobně rákos, omítka, v části klenby

3.1.5.1.4 Nosná konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu

Tloušťka konstrukce : 800 [mm]

Stavební hmota : Zdivo kamenné kombinované s cihlami tl. 70

Skutečná požární odolnost : 240 min

Hořlavost konstrukčního systému: Nohořlavý

3.1.5.2 Hospodářská budova

3.1.5.2.1 Základní stavební parametry objektu

Počet nadzemních podlaží	:	3
Počet podzemních podlaží	:	0
Požární výška (nadzemí)	:	6,6
Zastavěná plocha [m^2]	=	674
Tvar půdorysu	:	tvar "L"
Šířka půdorysu [m]	=	62
Hloubka půdorysu [m]	=	9,7
Celková užitná plocha [m^2]	=	866.60

3.1.5.2.2 Obvodová stěna zajišťující stabilitu objektu

Tloušťka konstrukce : 700 - 1 000 [mm]

Stavební hmota : Zdivo kamenné kombinované s cihlami
 Skutečná požární odolnost : 240 min
 Hořlavost konstrukčního systému : Nohořlavý

3.1.5.2.3 Stropy

Tloušťka konstrukce : 300 [mm]
 Stavební hmota : Zdivo Cp - klenba
 Skutečná požární odolnost : 120 min
 Hořlavost konstrukčního systému : Nohořlavý

3.1.5.2.4 Nosná konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu

Tloušťka konstrukce : 300 - 700 [mm]
 Stavební hmota : Zdivo kamenné kombinované s cihlami
 Skutečná požární odolnost : 120 min
 Hořlavost konstrukčního systému : Nohořlavý

3.1.6 Posouzení hořlavých souborů

3.1.6.1 Hlavní budova

Požární úsek	p_n kg.m ⁻²	p_s kg.m ⁻²	a_n	b	c	F_o m ^{1/2}	p_v kg.m ⁻²	τ_{ae} min	ČSN
	40		1,0						02

3.1.6.2 Hospodářská budova

Požární úsek	p_n kg.m ⁻²	p_s kg.m ⁻²	a	b	c	F_o m ^{1/2}	p_v kg.m ⁻²	τ_{ae} min	ČSN
	45								02

3.1.7 Určení stupně požární bezpečnosti a požadavků na stavební konstrukce

3.1.7.1 Hlavní budova

Požární úsek	SPB	ČSN
	IV - odhad	

3.1.7.2 Hospodářská budova

Požární úsek	SPB	ČSN
	III - odhad	

3.1.8 Posouzení stavebně technických zařízení (STZ)

3.1.8.1 Hlavní budova

3.1.8.1.1 Vytápění

Druh vytápění: Kotelná na tuhá paliva, teplovodní ústřední rozvod
 Uložení paliva: Uzavřená uhelna u kotelny

3.1.8.2 Hospodářská budova

STZ nejsou instalována.

3.1.9 Stanovení časového období od vzniku požáru do zahájení hasebních prací

DZP není k dispozici. Stanovení časového období je shodné pro oba objekty.

Objekty DD Kolešovice jsou v katastru obce Kolešovice u Rakovníka a jsou v hasebním obvodu zásahových jednotek HZS okresu Rakovník. V prvním stupni poplachu jsou k dispozici dobrovolné zásahové jednotky JPO III Kolešovice a Kněževes.

3.1.9.1 Předpokládaný časový sled

Předpokládaná doba zpozorování požáru t_{zp} [min] =

5

Předpokládaná doba do ohlášení požáru t_{OH} [min] = 2
 Předpokládaná doba bojového rozvinutí první jednotky $t_{BR(Pr)}$ [min] = 4
 Předpokládaná doba bojového rozvinutí posl. jednotky $t_{BR(po)}$ [min] = 2
 Předpokládaná doba volného rozvoje požáru t_{VR} [min] = 22
 První požární jednotka: JPO III Kolešovice
 Typ jednotky: dobrovolná
 Vzdálenost: 1 km
 Předpokládaná doba dojezdu $t_{DO(Pr)}$ [min] = 10 + 1
 Technika: CAS 25 Š 706 sily - 1 + 5
 Další požární jednotka: JPO III Kněževs
 Typ jednotky: dobrovolná
 Vzdálenost: 2 km
 Předpokládaná doba dojezdu t_{DO} [min] = 10 + 3
 Technika: CAS 32 T 148 sily - 1 + 2
 DA 12 A 31 1 + 5
 Poslední požární jednotka: HZS Rakovník
 Typ jednotky: profesionální
 Vzdálenost: 20 km
 Předpokládaná doba dojezdu $t_{DO(po)}$ [min] = 2 + 16
 Technika: CAS K 25 sily - 1 + 5
 CAS 32 T 815 1 + 1
 IFA AŽ 30 1 + 1

3.1.10 Stanovení převládajících meteorologických podmínek

Obvyklé pro nadmořskou výšku kolem 350 m n.m.

3.1.11 Určení časových a plošných parametrů nejsložitější varianty požáru

Technické zabezpečení požární ochrany není k dispozici, oba objekty jsou uspořádány vždy jako jeden samostatný PÚ, což je v zásadním rozporu se současně platnými předpisy požární bezpečnosti staveb. DZP není k dispozici.

Název prostoru: Hlavní budova - ubytovací část - 3.NP
 Doba volného rozvoje požáru t_{VR} [min] ($t_{VR} = t_{ZP} + t_{OH} + t_{DCP} + t_{BRPr}$) = 22
 Doba rozhořívání t_1 [min] = 10
 Doba do nasazení prvních proudů t_2 [min] ($t_2 = t_{VR} - t_1$) = 12
 Doba od nasazení prvních proudů t_3 [min] ($t_3 = t_R + t_{BRPo} - t_{BRPr} + (5-15)$) = 10
 Celková doba do lokalizace požáru $t(\text{celk.})$ [min] = 32
 Rádius šíření požáru R [m] = 15,4
 Forma šíření požáru : po celé ploše
 Plocha požáru S_p [m^2] = 492,8
 Plocha hašení S_h [m^2] = 160
 Předpokládaný počet proudů k hašení $[N_{pr}]$ ($N_{pr} = Q_{ph}/q_{pr}$) = 7
 Předpokládaný počet pož. automob. pro dodávku vody (CAS 25) = 2
 Předpokládaný počet hasičů = 18
 Předpokládaná doba hašení t_h [min] = 15
 Odhad objemu vody k hašení V_h [m^3] = 21

Síly a prostředky uvedené v čl. 3.1.9.1 jsou dostačující pro podporu evakuace osob a pro lokalizaci požáru.

3.1.12 Posouzení možnosti výbuchu

3.1.12.1 Hlavní budova

Za běžných provozních podmínek je možnost výbuchu vyloučena.

3.1.12.2 Hospodářská budova

K výbuchu může dojít v souvislosti s porušením předpisů při manipulaci s autogenní soupravou nebo při technické závadě na autogenní soupravě.

Vzniku výbuchu lze předejít dodržováním technických předpisů platných pro sváření a manipulaci s tlakovými láhvemi k dopravě technických plynů.

3.2 ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU

3.2.1 Zjištění počtu evakuovaných osob

3.2.1.1 Hlavní budova

Celkový počet osob v objektu: 134 (min) - 189 (max)

Uvažováno 134 obyvatel domova, 20 osob personálu, návštěvy o víkendu do 30 osob současně

Podlaží	Počet lůžek	Personál	Návštěvy	Celkem
1	21 (21)	10	10	41
2	59 (20)	10	10	79
3	54 (15)	5	10	69
	134 (56)	25	30	189

* v závorce je uveden počet osob neschopných samostatného pohybu podle podlaží

3.2.1.2 Hospodářská budova

Celkový počet osob v objektu: 40 osob

3.2.2 Určení únikových cest a stanovení jejich kapacity

3.2.2.1 Hlavní budova

Koefficient prodloužení = 1.11 (c=1/09)

Součinitel a = 0.980

Kritéria dimenzování : L_{max} a u_{min}

č. #	L _{max} [m]	L	u _{min} 1=0.55m	u	Exs	K	K _{min} [osob]	K _{max}	Typ	Vyhovuje
01.	44.40	89.00	1.50	2.00	104	82	21	57	NÚC	NE 3.NP
02.	44.40	43.00	2.50	3.50	119	82	24	65	NÚC	ANO 2.NP
03.	44.40	30.00	2.50	3.50	62	108	12	34	NÚC	ANO 1.NP
04.		2.50	3.50		267	108	53	147		ANO

K dispozici je pouze jedna ÚC z celého objektu což je v zásadním rozporu s ČSN 73 0802, čl. 8.9.1.

Východové dveře ÚC č.04, schodiště a chodby svoji šířkou vyhovují, nevyhovuje však (svoji délku) ÚC č. 1 ze 3.NP. Je překročena podmínka čl. 8.10.4 ČSN 73 0802 - délka NCHÚC je max. 75 m.

S použitým koeficientem prodloužení ÚC 1,11 je možno uvažovat jen při instalaci technického zařízení PO - EPS doplněné o výstražné zařízení signalizující požár a vyzývající k evakuaci.

V případě, že by se EPS neinstalovala, nevyhovuje ÚC ani z 2.NP!

3.2.2.2 Hospodářská budova

Únikové cesty charakterem a možnému počtu osob vyhovují bez průkazu.

3.2.3 Odhad času možného zahájení evakuace a posouzení jejího průběhu

Evakuaci je možné v omezené míře zahájit ihned po vyhlášení požárního poplachu personálem ve službě a zaměstnanci bydlicími v areálu zámku.

Mimo normální pracovní dobu jsou podmínky pro provedení evakuace nejméně příznivé. Ve službě jsou dvě zdravotní sestry, v areálu zámku bydlí vedoucí DD a dva až čtyři zaměstnanci v ubytovně. Vyrozumění vedoucího DD je možné interním telefonem.

Přivolání dalších zaměstnanců, kteří bydlí v Kolešovicích, je možné státním telefonem nebo spojkou. Jedná se, podle vyjádření vedoucího DD, až o deset osob.

Přivolání dalších potřebných sil a techniky pro provedení evakuace v plném rozsahu v co možná nejkratším času není zajištěno žádným interním předpisem ani jinými dokumenty, např. smlouvami.

Evakuace je znesnadněna zejména nevyhovujícími únikovými možnostmi (pouze jediná ÚC z celého objektu) a velký počet imobilních osob, které je sice možno částečně evakuovat výtahem, který však nesplňuje svým provedením charakter evakuačního výtahu a svými rozměry neumožnuje přepravu imobilních osob na lůžku. V případě požáru v blízkosti výtahové šachty je tento, z důvodu nutnosti vypnutí přívodu el. proudu, nepoužitelný.

Uvedené skutečnosti musí být řešeny v „Požárním evakuačním plánu“.

3.3 STANOVENÍ ZPŮSOBU ÚČINNÉ LIKVIDACE POŽÁRU

3.3.1 Určení počtu a druhu hasicích přístrojů

3.3.1.1 Hlavní budova

Druh hasicího přístroje	Počet
Vodní 10 kg	9
Práškový 6 kg	3
CO ₂ 6	1
Kotelna - 1+1+0, Kuchyně - 1+1+1, 1. NP (hala) - 1+0+0, 2. NP - 2+0+0, 3. NP - 2+0+0, 4. NP (půda) - 2+1+0	

3.3.1.2 Hospodářská budova

Druh hasicího přístroje	Počet
Vodní 10 kg	4
Práškový 6 kg	3
Truhl. dílna-0+1, údržb. dílna-0+1, prádelna-0+1, sklady-2+0, půda-2+0	

3.3.2 Stanovení míst s nejzávažnějšími možnostmi vzniku a šíření požáru

3.3.2.1 Hlavní budova

Prostor	Umístění	č.p.	Plocha [m ²]
Celý objekt je 1 PÚ - užitná plocha Nadpodlaží	1+2+3	1920,0	
Vznik požáru lze předpokládat v ložnicích a společenských místnostech.			

3.3.2.2 Hospodářská budova

Prostor	Umístění	č.p.	Plocha [m ²]
Dílny, žehlárna, krejčovna, prádelna	Nadpodlaží	1	151,0
Vznik požáru lze předpokládat v truhlářské a zámečnické dílně.			
Prostor	Umístění	č.p.	Plocha [m ²]
Místnosti archivů	Nadpodlaží	2	55,04
Za běžných provozních podmínek a dodržování zásad zajišťování požární ochrany se vznik požáru nepředpokládá.			

3.3.3 Posouzení technických zařízení a organizačních ustanovení pro včasné zjištění požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu

3.3.3.1 Hlavní budova

3.3.3.1.1 Zařízení

Zařízení nejsou instalována.

3.3.3.1.2 Organizační ustanovení

V objektu je nepřetržitá zdravotní služba, dvě sestry, které v průběhu služby nepravidelně prochází objektem. Na sesterně je k dispozici telefon, který umožňuje spojení s operačním střediskem HZS Rakovník resp. s ohlašovnou požáru obce Kolešovice.

Organizaci vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání potřebných sil a techniky musí řešit „Řád ohlašovny požáru“ s využitím požární poplachové směrnice a požárního evakuačního plánu.

3.3.3.2 Hospodářská budova

3.3.3.2.1 Zařízení

Zařízení nejsou instalována.

3.3.4 Stanovení potřebných sil a prostředků pro likvidaci nejsložitější varianty požáru

Podmínky pro likvidaci požáru jsou ztížené v hlavní budově zejména proto, že v celém objektu je pouze jedno schodiště a pro zásah vedený ze dvou stran proti sobě je nezbytná výšková technika, minimálně žebřík.

Jednotky PO definované v čl. 3.1.9.1 tohoto PPN jsou určeny v I. stupni poplachu. Velitel zásahu podle potřeby může v rámci II. stupně poplachu přivolat další jednotky SDH obcí Chrášťany s CAS 25 Š 706 a DA 12 A 31 - 1 + 5 a Řevničov T 138 - 1 + 2 a DA 12 A 31 - 1 + 5.

Zdrojem požární vody je zámecký rybník ve vzdálenosti do 300 m.

Po konzultaci s velitelem zásahových jednotek HZS okresu Rakovník není nutné zpracovávat dokumentaci zdolávání požárů.

3.4 NÁVRH OPATŘENÍ

3.4.1 Opatření organizačního charakteru

1. Za požární ochranu ve smyslu § 2 odst. 2 Zákona o PO odpovídá statutární orgán tj. ředitelka Okresního ústavu sociálních služeb
2. Za plnění úkolů v oblasti požární ochrany v prostorech Domova důchodců Kolešovice u Rakovníka je odpovědný jeho vedoucí
3. Činnosti, které ve smyslu právní úpravy musí provádět odborně způsobilá osoba, vzhledem k tomu, že OÚSS Rakovník nezaměstnává v době zpracování PPN osobu odborně způsobilou v oblasti PO, zajišťovat dodavatelsky. Jedná se o následující činnosti
 - ▲ Posouzení požárního nebezpečí
 - ▲ Školení vedoucích zaměstnanců
 - ▲ Odbornou přípravu požárních hlídek
4. Požární dokumentaci tvoří
 - ▲ Posouzení požárního nebezpečí
 - ▲ Požární řády pracovišť
 - ~ Hlavní budova - ubytovací část
 - ~ Kotelná na tuhá paliva s uhelnou
 - ~ Truhlářská dílna
 - ~ Údržbářská dílna
 - ~ Archiv
 - ▲ Požární poplachová směrnice
 - ▲ Požární evakuační plán
 - ▲ Řád ohlašovny požárů
 - ▲ Požární kniha
 - ▲ Jmenování zaměstnance k vedení požární knihy
 - ▲ Jmenování zaměstnanců do požárních hlídek včetně určení jejich povinností
 - ▲ Přehled pracovišť s místy, kde se provozuje činnosti u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru a přehled zaměstnanců dohlížející na požární bezpečnost na těchto pracovištích
 - ▲ Doklady o školení zaměstnanců
 - ▲ Doklady o školení vedoucích zaměstnanců
 - ▲ Doklady o odborné přípravě požárních hlídek
 - ▲ Doklad o proškolení zaměstnance určeného k vedení požární knihy
 - ▲ Tématický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy o požární ochraně
 - ▲ Zápis o provedených kontrolách SPD
 - ▲ Záznamy o rozmístění, kontrolách a revizi přenosných hasicích přístrojů
 - ▲ Záznamy o rozmístění, kontrolách a revizi vnitřních odběrných míst požární vody (nástěnných hydrantů)
 - ▲ Revizní zprávy elektrických zařízení
 - ▲ Protokoly o stanovení prostředí
 - ▲ Záznamy z kontrol a revizí komínů
 - ▲ Dokumentaci o vzniklých požárech
 - ▲ Interní předpis k zajištění činností se zvýšeným požárním nebezpečím (sváření, izolátorové práce a pod.)

Uvedená dokumentace musí být nejméně 1x za rok kontrolovaná, resp. ověřovaná její účinnost. V případě stavebních, organizačních, technologických popř. jiných změn, které mohou mít vliv na zajištování požární ochrany aktualizovat dotčenou dokumentaci požární ochrany ihned.

- 5) Statutárním orgánem jmenovat zaměstnance k vedení „Požární knihy“ se specifikací jeho povinností ve smyslu vyhl. MV ČR č. 21/96 Sb. § 13.
 - 6) Přepracovat požární řády ve smyslu vyhl. MV ČR č. 21/96 Sb. § 9, a schválit statutárním orgánem pro truhlářskou dílnu, údržbářskou dílnu a uhelnou kotelnu. Pro hlavní budovu - ubytovací část a archiv požární řády vypracovat. V PŘ specifikovat osoby odpovědné za PO na místech, kde se provozují činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Požární řády zveřejnit na přístupném místě a založit v dokumentaci požární ochrany
 - 7) Přepracovat požární poplachovou směrnici ve smyslu vyhl. MV ČR č. 21/96 Sb. § 10 a schválit statutárním orgánem. Požární poplachovou směrnici zveřejnit na přístupných místech a založit v dokumentaci požární ochrany
 - 8) Přepracovat požární evakuační plán ve smyslu vyhl. MV ČR č. 21/96 Sb. § 11 a schválit statutárním orgánem. Požární evakuační plán zveřejnit u vstupů do jednotlivých podlaží a založit v dokumentaci požární ochrany
 - 9) Přepracovat přehled pracovišť s místy, kde se provozují činnosti u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru a přehled zaměstnanců dohližejících na požární bezpečnost na pracovištích se zvýšeným nebezpečím požáru
 - 10) Zpracovat interní předpis k tísňovému vypnutí el. energie, který určí způsob, místa a oprávněné osoby
 - 11) Statutárním orgánem jmenovat aktuální požární hlídku z řad ošetřujícího personálu pro hlavní budovu - ubytovací část a stanovit jejich povinnosti.
 - 12) Počet členů požární hlídky (dále jen PH) pro hlavní budovu - ubytovací část 1+1 na směnu
 - 13) Statutárním orgánem jmenovat aktuální požární hlídku z řad zaměstnanců údržby pro truhlářskou a údržbářskou dílnu a stanovit jejich povinnosti.
 - 14) Počet členů PH pro truhlářskou a údržbářskou dílnu 1+1
 - 15) Aktualizovat povinnosti určené osoby za zabezpečování požární ochrany v DD
 - 16) Uhelná kotelna a archiv nemají trvalou obsluhu, proto pro tato pracoviště nebudou PH jmenovány.
 - 17) Členové PH pro truhlářskou a údržbářskou dílnu budou provádět asistenční dozor při sváření prováděném na základě písemného příkazu na požárně nebezpečných místech.
 - 18) Členy PH jmenovat nejpozději do 2 týdnů od schválení Posouzení požárního nebezpečí
 - 19) Jmenný seznam členů požárních hlídek je nedílnou součástí požárních řádů (příloha).
 - 20) Preventivní požární kontroly se zápisem do požární knihy provádět v hlavní budově - ubytovací části 1x za 2 týdny, ve zbývajících objektech 1x za měsíc
 - 21) Pravidelně 1x za rok zajistit školení zaměstnanců o požární ochraně zaměřené především na likvidaci požáru a evakuaci osob
 - 22) Pravidelně 1x za rok zajistit školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně zaměřené především na likvidaci požáru a evakuaci osob
 - 23) Pravidelně 1x za 6 měsíců zajistit odbornou přípravu členů požárních hlídek zaměřenou zejména na vyhlášení požárního poplachu, evakuaci osob a likvidaci požáru.
 - 24) Důsledně dodržovat zákaz kouření a manipulaci s plamenem ve všech posuzovaných požárně nebezpečných prostorech, kromě vyhrazených míst
- Trvalý úkol

25) Opatření uvedená pod bodem 5) - 15) splnit do 1 měsíce po schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí, zbývající opatření plnit v uvedených termínech

3.4.2 Opatření technického charakteru

1. Instalovat „Elektrickou požární signalizaci“ do hlavní budovy - ubytovací části s ústřednou v místě trvalé obsluhy tj. sesterny a možností přenosu signálu poplachu do ubytovny personálu a bytu vedoucího DD.

EPS musí být doplněná o výstražné zařízení signalizující požár a vyzývající k evakuaci (doplňení domácím rozhlasem), hlásiče EPS musí být umístěny minimálně ve všech prostorech 2. a 3. nadzemního podlaží.

Termín projektové přípravy 31.12.1999

Termín realizace 31.12.2000

2. Instalovat vnitřní odběrní místa požární vody - nástěnné hydranty D 25 s tvarově stálou hadicí o délce min. 25 m, alespoň 1 ks ve střední části každého podlaží

Termín 31.12.1999

3. Instalovat samostatný přívod el. energie pro čerpadla ve vlastní studni tak, aby byl zajištěn jejich provoz i při vypnutí el. proudu v jednotlivých podlažích hlavní budovy - ubytovací části

Termín 31.12.1999

4. Do hlavní budovy - ubytovací části instalovat nouzové osvětlení

Termín 31.12.1998

Ve spojovacích prostorech (chodby, hala, schodiště) hlavní budovy - ubytovací části upravit povrh stavebních konstrukcí tak, aby index šíření plamene na podhledech byl $\leq 50,0 \text{ [mm.min}^{-1}]$

na stěnách byl $\leq 75,0 \text{ [mm.min}^{-1}]$

na podlahách $\leq 100,0 \text{ [mm.min}^{-1}]$

Termín projektové přípravy 31.12.1998

Termín realizace 31.12.1999 a trvale udržovat uvedené hodnoty

5. Do každé místnosti archivů instalovat 1 ks přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg hasiva

6. Uhelnou, truhlářskou dílnu a archivy označit bezpečnostními tabulkami „Zákaz kouření a manipulace s plamenem“

Ubytovací část hlavní budovy označit u vstupu do budovy výraznou a dobře čitelnou tabulkou „Zákaz kouření a manipulace s plamenem v celém objektu kromě vyhrazených a označených míst“

7. Provést směrové a místní označení hlavních uzávěrů energií a vody

8. Provést směrové označení únikových cest a únikových otvorů ze všech objektů DD

9. Provádět pravidelné revize a kontroly přenosných hasicích přístrojů nejméně 1x za rok prostřednictvím odborné firmy

10. Zajistit provádění pravidelných kontrol a revizí vnitřních odběrných míst požární vody (nástěnných hydrantů) nejméně 1x za rok. Revizní zprávu založit do požární dokumentace

11. Provádět pravidelné odborné prohlídky kotelny 1 x za rok

12. Čištění a kontrolu komínů provádět prostřednictvím odborné firmy 4x ročně

13. Provádět pravidelné revize elektrických zařízení odbornou firmou podle lhůt stanovených na základě protokolu o prostředí revizním technikem

14. Opatření uvedená pod bodem 5) - 9) splnit do 1 měsíce po schválení tohoto posouzení, zbývající opatření plnit v uvedených termínech.

3.4.3 Jiná opatření

1. Požárně nebezpečné práce spojené se svářením a práce s otevřeným plamenem, provádět v objektech a na pracovištích s požárně nebezpečnou činností jen na základě písemného povolení.
Povolení je oprávněn vydat vedoucí domova důchodců, v případě jeho nepřítomnosti pověřený zástupce
2. V povolení musí být vymezen prostor kde se bude práce provádět, kdo bude práce provádět a zda má potřebná oprávnění (platný svářecí průkaz), stanoven rozsah prací, stanovena opatření k vyloučení možnosti vzniku požáru včetně určení represivních prostředků, kdo bude práce provádět, kdo bude místo sváření a přilehlé prostory kontrolovat v průběhu sváření a kdo bude střežit prostor, kde se tyto práce prováděly, min. 8 hodin po ukončení prací.
3. Pro zajištění požárně nebezpečných prací spojených se svářením a prací s otevřeným plamenem zpracovat interní předpis, který musí konkretnizovat na podmínky DD povinnosti a práva zaměstnanců, musí specifikovat splnění opatření uvedených v předcházejícím bodu. V předpisu musí být dále určeno stanovisko autogenní soupravy a způsob jejího označení.
Předpis musí být schválen statutárním orgánem
4. Zpracovat provozní řád kotelny
5. Zajistit kvalifikaci topičů kotelny
6. Uvedená opatření splnit do 1 měsíce po schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí

4. ZÁVĚR

Posouzení požárního nebezpečí je zpracováno podle požadavků předpisů o požární ochraně platných v době zpracování posouzení.

Posouzení požárního nebezpečí Domova důchodců v Kolešovicích u Rakovníka jsem zpracoval jako osoba odborně způsobilá podle § 11 Zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění - č. 91/95 Sb.).

Číslo osvědčení odborné způsobilosti Š-240/96 ze dne 12.09.1996 vystavené MV ŘHZS ČR.

5. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

5.1 POUŽITÁ LITERATURA

1. Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (č.91/95 Sb. - úplné znění). V textu pouze Zákon o PO.
2. Vyhláška č. 21/96 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně
3. ČSN 01 8013, 06 1008, 33 1500, 33 2000-3, 33 2000-5-51, 33 2310, 73 0802, 73 0804, 73 0810, 73 0818, 73 0821, 73 0824, 73 0833, 73 0873, 73 0875, ČSN ISO 3864, Směrnic HS SbPO (AbS) č. 6, 6 II, 7, 9 a 9 II, 14 a další související technické a zákonné předpisy
4. Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty nebezpečných látek SPO ČSSR 1990
5. Posuzování požárního nebezpečí objektů a technologií MV ČR HS SbPO 1994 - Ing. Vladislav Banasinský
6. Metodická pomůcka pro posuzování požárního nebezpečí v technologických procesech - knižnice požární ochrany, svazek 73
7. Analýza požárního nebezpečí - knižnice požární ochrany, svazek 35
8. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů - MV Ř HZS ČR, Ing. Zdeněk Hanuška, 1996
9. Aktual Bulletin Speciál č. 13, Ing. Vladimír Reichel, Dr.Sc.
10. Posuzování objektů a činností se zvýšeným požárním nebezpečím, metodická pomůcka pro zjednodušený postup, Ing. Miloš Svoboda
11. Články a přílohy časopisu HOŘÍ 150

5.2 DOKUMENTACE OBJEDNATELE

1. Určení osoby odpovědné za zabezpečování požární ochrany v DD Kolešovice ředitelkou OÚSS Rakovník z 27.5.1996
2. Povinnosti určené osoby za zabezpečování požární ochrany v DD Kolešovice
3. Projektová dokumentace „Stavebně technického průzkumu“ DD Kolešovice - hlavní budova - PRINVES-Ing. Veverka, Ing. Endyš z 04/96
4. Projektová dokumentace „Stavebně technického průzkumu“ DD Kolešovice - provozní budova - PRINVES-Ing. Veverka, Ing. Endyš z 04/96
5. Zpráva o revizi el. zařízení
 - ▲ Nový zámek - 6/1992 - Miroslav Seidl, Vinohrady-východ 2235 Rakovník, 053/4.00/80-I-E2-A
6. Protokoly o určení prostředí, vypracované odbornou komisí ve složení Miroslav Seidl - předseda, Ing Jiří Seidl, František Erba a Ing. Karel Endyš - členové
7. Zpráva o revizi hromosvodů - periodická - 11/93 - Petr Beneš, bez adresy, 687/4.00/85-I-E3-A
8. Seznam osob určených statutárním orgánem OÚSS Rakovník vedením požárních knih v jednotlivých DD a ÚSP
9. Požární řády pro
 - ▲ Hlavní budovu - ubytovací část
 - ▲ Kotelnu na tuhá paliva
 - ▲ Údržbářskou dílnu
 - ▲ Truhlářskou dílnu
10. Řád ohlašovny požárů
11. Evakuační plán - textová část
12. Směrnice pro činnost požárních hlídek

13. Přehled pracovišť s místy, kde se provozují činnosti u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru a přehled zaměstnanců dohlížející na požární bezpečnost na pracovištích se zvýšeným nebezpečím požáru
14. Požární poplachové směrnice
15. Požární kniha
16. Jmenování členů požárních hlídek
17. Interní předpisy společnosti
 - ▲ Příkaz ředitele „Směrnice k zabezpečení svářeckých prací v zařízeních Okresního ústavu sociálních služeb Rakovník“
18. Prezenční listina z odborné přípravy požárních hlídek z 22.4.1997 - Zdeněk Dlouhý, technik OÚSS Rakovník
19. Záznam ze školení vedoucích zaměstnanců z 11.11.1997 - Zdeněk Dlouhý, technik OÚSS Rakovník
20. Tématický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně s přílohou z 1.3.1996

5.3 KONZULTACE

1. S vedením OÚSS Rakovník
2. S vedoucím DD Kolešovice
3. S orgánem OkÚ SPD Rakovník
4. S velitelem zásahových jednotek HZS okresu Rakovník

6. DOPORUČENÍ ZADAVATELI

Pro zvýšení zabezpečení požární ochrany v posuzovaných objektech doporučuji zadavateli realizovat, podle svých možností, níže uvedené úpravy nad rámec navržených závazných opatření uložených ve smyslu právní úpravy k zajištování požární ochrany. Doporučení řeší jen nejzávažnější zjištěné nedostatky. Pro komplexní řešení a uvedení posuzovaného objektu hlavní budovy do souladu s v současné době platnými Českými technickými normami by bylo nutné zpracovat detailní projektovou dokumentaci.

Jedná se především o zlepšení podmínek evakuace osob, omezení šíření požáru a některá technická opatření.

- a) Zřízení chráněné únikové cesty ze všech nadzemních podlaží hlavní budovy - ubytovací části
- b) Rekonstrukci stávajícího výtahu na výtah splňující požadavky evakuačního výtahu s možností evakuace imobilních osob na lůžku
- c) Ubytovací prostory uspořádat tak, aby každá ubytovací buňka a prostory, které jsou považovány za obytnou buňku byly samostatnými požárními úseky
- d) Stávající chodby, haly a společenské místnosti hlavní budovy požárně oddělit tak, aby tvořily samostatné požární úseky
- e) Kuchyni a jídelnu požárně oddělit od zbývajících prostor hlavní budovy tak, aby společně tvořily jeden požární úsek
- f) K ponorným čerpadlům ve vlastní studni zřídit dvě samostatná, na sobě nezávislá, přívodní vedení elektrické energie
- g) Zřídit domácí rozhlas pro informování ubytovaných osob v tísňových situacích