

Profil zadavatele

V Říčanech dne 27.06.2022

Reg. č.: vz-222/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33-36 k veřejné zakázce „II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Prosíme o poskytnutí výkresu či fotografie současného stavu čela propustku, které má být obnoveno. Prosíme o uvedení rozměrů čela propustku. Chápeme správně, že se bude vybourávat a znovu zřizovat jen čelo propustku na straně směrem k vodní nádrži? Má být nové čelo železobetonové či z prostého betonu? Jaká má být požadovaná povrchová úprava nového čela propustku? Uvažuje se o zřízení římsy nového čela propustku? Bude tato římsa osazena zábradlím?
34.	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ano, oprava se týká jenom čela propustku. Nové čelo bude provedeno stejně podle toho původního. Povrchová úprava bude stejná, jako je teď. Aktuální fotografie není k dispozici, pokud chce účastník vědět, jaký je tvar stávajícího čela a průměr trouby, je nutné se podívat na místo. Římsa není nezbytně nutná.
35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jaký průměr má trouba rekonstruovaného propustku? Připouští Investor možnost nahradit nově zřizované monolitické čelo propustku prefabrikátem? Záměna monolitického čela propustku by práce na propustku i na celé stavbě komunikace značně urychlila a zjednodušila.
35.	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Průměr trouby si může zjistit uchazeč při pochůzce na místě. Vzhledem k tomu, že se patrně nejedná o typový výrobek, preferencí je monolitické čelo provedené na místě.
35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Prosíme o vysvětlení položky "626211-Reprofilace vodor.ploch shora sanační maltou". Které konstrukce se položka týká?
35.	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Reprofilace sanační maltou se týká druhého čela propustku.

36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Prosíme o upřesnění požadavku na mostní zábradlí (pol. 9112A1). Jedná se o zábradlí nad rekonstruovaným propustkem? Má být v ceně položky i náklad na vybourání a odvoz současného zábradlí? Bude stačit jako náhrada za stávající zábradlí obdobná konstrukce (běžné silniční dvoumadlové ocelové zábradlí) či Investor trvá na mostním zábradlí s plnou výplní? Jakým způsobem a do čeho má být nové zábradlí kotveno? Bude se sanovat či vybourávat základ, do kterého je současné zábradlí zapuštěno?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ano. Vybourání je v ceně. Obdobná konstrukce (dvoumadlové ocelové zábradlí) bude dostačující. Nové zábradlí bude ukotveno do čela propustku na chemické kotvy. Zábradlí je ukotveno do čela propustku, které se bude rekonstruovat.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**