

Schéma F.1 - Úprava D10 - systém 1+1 v pravém pásu (dálniční km 9.1)




Schéma F.2 - Nájezd Exit 10 ve směru Ml. Boleslav





Schéma F.3 - Úprava D10 - systém 1+1 v pravém pásu (dálniční km 10.6)



PDPS SO 180

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01	2020-07-08	MPe	Čistopis PDPS	MDr	VHa
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS	MDr	VHa
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.

Objednatel	Razítko
Středočeský kraj	
Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz	Kontroloval Datum Podpis

Projektant	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic
Kraj: Středočeský Obec: Zápy Katastrální území: Zápy	

Akce
III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Část dokumentace
D1 Stavební část

SO/PS
SO 180
Dopravně-inženýrská opatření

Projektant	Ing. Milan Petřík	Kontrola	Ing. Michal Drahorád Ph.D.
Vypracoval	Ing. Milan Petřík	Hlavní inž. proj.	Ing. Michal Drahorád Ph.D.

Název přílohy	Měřítko	Č. kopie
Schéma F	-	-

Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize
PDPS	398169 BR03	D1.1	D1.1.2.08	01