



Schéma D.1 - Úprava D10, systém 2+2
(západní část)



- Poznámky:**
1. Schéma "D" je určeno pro dlouhodobé práce vyžadující omezení dopravy na režim 2+2 dálnice D10 se zúžením a mírným odklonem jízdních pruhů. Jedná se především o práce v oblasti SDP nutně pro výstavbu spodní stavby mostu.
 2. Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/01011.
 3. Veškerá dopravní značení v rozporu s dočasnou úpravou provozu budou zakryta, případně přeškrtnuta.
 4. Součástí schématu je detail uspořádání příčného řezu pod mostem, který je znázorněn na výkresu D1.1.2.2.01 (Úprava 2).
 5. Stávající dopravní značení je znázorněno šedivě.

Schéma D.2 - Úprava D10, systém 2+2
(východní část)



PDPS SO 180

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
01	2020-07-08	MPe	Čistopis PDPS	MDr	VHa
00	2020-06-15	MPe	Koncept PDPS	MDr	VHa
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.

Objednatel	Razítko
Středočeský kraj	Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
Datum	Kontroloval Podpis

Projektant	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic
M MOTT MACDONALD	M

Kraj: Středočeský Obec: Zápy Katastrální území: Zápy
--

Akce III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy
--

Část dokumentace D1 Stavební část

SO/PS SO 180 Dopravně-inženýrská opatření
--

Projektant Ing. Milan Petřík	Kontrola Ing. Michal Drahorád Ph.D.
Vypracoval Ing. Milan Petřík	Hlavní inž. proj. Ing. Michal Drahorád Ph.D.

Název přílohy Schéma D	Měřítko -	Č. kopie
---------------------------	--------------	----------

Stupeň dok. PDPS	Číslo zakázky 398169 BR03	Číslo části D1.1	Číslo přílohy D1.1.2.06	Revize 01
---------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	--------------