

profil zadavatele

V Říčanech dne 15. 08. 2022  
Reg. č.: VZ-381/22  
Č.j.: 1555/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6-12 k veřejné zakázce „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

6.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
	Žádáme Zadavatele o bližší dodatečně technickou informaci k položce v objektu VRN VON990011 Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizaci dotčeny.					
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
Položka zahrnuje veškeré potřebné práce související se zajištěním a zachováním provozu na komunikacích dotčených staveništní dopravou (např. při nepředvídatelném poškození, potřebná regulace dopravy nad rámec DIO, atp.)						
7.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
	Žádáme Zadavatele o určení programu ve kterém se bude muset stavební deník nacházet, popřípadě o stanovení preliminářovi položky v objektu VRN VON990016 Stavební deník v elektronické formě, správa a vedení – 10 přístupů.					
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
Zadavatel neurčuje program, ve kterém má být el. stavební deník veden. Je nutné pouze dodržet čl. 4 Smlouvy o vedení el. stavebního deníku.						
8.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
	Žádáme zadavatele o upřesnění soupisu prací SO 101 položka č.48 viz níže					
	4 8	K	576133221R 1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	11.4 0
	Žádáme zadavatele o doplnění položky posypu z kameniva obaleným 2kg/m2, která se standardně provádí současně s výše uvedenou položkou.					
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>						
Položka byla do soupisu prací doplněna. Byl vydán nový soupis prací.						

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**

V SO 801 Vegetační úpravy jsou položky bez měrné jednotky. Žádáme Zadavatele o doplnění měrných jednotek u těchto položek.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství
	D	D10	Rostliny - velikost a kvalita dle PD		
	D	D11	Stromy listnaté alejové a solitérní		
4 9	M	Pol66	<i>Acer campestre</i> (javor babyka) VK, Zb		8,000
5 0	M	Pol67	<i>Acer campestre</i> 'Elegant' (javor babyka) VK, Zb		17,000
5 1	M	Pol68	<i>Acer platanoides</i> 'Columnare' (javor mléč) VK, Zb		8,000
5 2	M	Pol69	<i>Acer platanoides</i> 'Olmsted' (javor mléč) VK, Zb		40,000
5 3	M	Pol70	<i>Betula pendula</i> (bříza bělokorá) VK, Zb		5,000
5 4	M	Pol71	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Atlas' (jasan ztepilý) VK, Zb		20,000
5 5	M	Pol72	<i>Prunus padus</i> (střemcha obecná) VK, Zb		5,000
5 6	M	Pol73	<i>Tilia cordata</i> (lípa srdčitá) VK, Zb		4,000
	D	D12	Stromy jehličnaté		
5 7	M	Pol74	<i>Pinus sylvestris</i> (borovice lesní) Zb		8,000
	D	D13	Keře vzústné		
5 8	M	Pol75	<i>Amelanchier alnifolia</i> (muchovník) - KTS		5,000
	D	R14	Smíšený záhon - kruhový objezd		
	D	D15	Solitérní		
5 9	M	Pol76	<i>Agastache</i> 'Blue Fortune'		37,000
6 0	M	Pol77	<i>Aster lateriflorus</i> 'Lady in Black'		56,000
6 1	M	Pol78	<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'		75,000
6 2	M	Pol79	<i>Liatris spicata</i>		75,000
6 3	M	Pol80	<i>Panicum virgatum</i> 'Rotstrahlbusch'		37,000
	D	D16	Skupinové		
6 4	M	Pol81	<i>Aster dumosus</i> 'Jeny'		93,000
6 5	M	Pol82	<i>Euphorbia polychroma</i>		93,000
6 6	M	Pol83	<i>Lavandula angustifolia</i>		93,000
6 7	M	Pol84	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'		75,000
6 8	M	Pol85	<i>Penstemon</i> 'Mystica'		75,000
6 9	M	Pol86	<i>Salvia officinalis</i> 'Berggarten'		75,000

9.

70	M	Pol87	<i>Salvia verticillata 'Purple Rain'</i>		56,000
71	M	Pol88	<i>Sedum 'Matrona'</i>		112,000
72	M	Pol89	<i>Veronica spicata</i>		93,000
73	M	Pol90	<i>Veronica teucrium 'Knallbau'</i>		73,000
D D17 Pokryvné					
74	M	Pol91	<i>Campanula poscharskyana 'Glandore'</i>		75,000
75	M	Pol92	<i>Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'</i>		149,000
76	M	Pol93	<i>Gypsophila 'Rosenschleier'</i>		93,000
77	M	Pol94	<i>Stachys byzantina 'Silver Carpet'</i>		56,000
78	M	Pol95	<i>Teucrium chamaedrys 'Nanum'</i>		93,000
79	M	Pol96	<i>Thymus serpyllum</i>		149,000
D D18 Vtroušené					
80	M	Pol97	<i>Gaura Lindheimeri</i>		37,000
81	M	Pol98	<i>Lychnis chalcedonia 'Alba'</i>		93,000
D D19 Cibulnaté a hlíznaté					
82	M	Pol99	<i>Allium aflatunense 'Purple Sensation'</i>		414,000
83	M	Pol100	<i>Muscari armeniacum</i>		828,000
84	M	Pol101	<i>Crocus chrysanthus 'Blue Pearl'</i>		621,000
85	M	Pol102	<i>Narcissus cyclamineus</i>		621,000
86	M	Pol103	<i>Tulipa batalinii 'Bright Gem'</i>		828,000
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>					
U položek byly doplněny měrné jednotky. Byl vydán nový soupis prací.					

10.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
	Žádáme zadavatele o objasnění položky výkazu výměr – SO 110, číslo 41. (Kód – 998214111) „Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m“. Jak je počítáno množství? Celková váha propustků z ŽB bude vážit mnohonásobně méně.				
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
Nejedná se pouze o hmotnost ŽB konstrukcí propustků. Přesun hmot je počítán automaticky pro veškeré konstrukce a práce související s provedením dané stavby (zde konkrétně mostní objekty - propustky) u kterých je dle cenové soustavy ÚRS s tímto přesunem nutné uvažovat a počítá jej SW sám automaticky dle předem nastavených podmínek a parametrů.					

11.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
	Žádáme zadavatele o objasnění položky výkazu výměr – SO 110, číslo 41. (Kód – 998214111) „Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do				

	20 m“. Jak je počítáno množství? Celková váha propustků z ŽB bude vážit mnohonásobně méně.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Viz odpověď č. 10

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
12.	V bodě 8.4. Technická kvalifikace, písmeno b) zadavatel požaduje, aby členem týmu byl zástupce stavbyvedoucího s autorizací na mosty a inženýrské konstrukce. Nejedná se o chybu? Žádné mosty ani složité inženýrské konstrukce se na stavbě nevyskytují. Neměla by být požadována autorizace na dopravní stavby?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Vzhledem k velkému množství stavebních objektů v podobě propustků, jež se vyskytují na této stavbě, se Zadavatel rozhodl pro autorizaci mosty a inženýrské konstrukce u člena realizačního týmu č. 2 – zástupce stavbyvedoucího. Na této autorizaci Zadavatel trvá.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- D\_SO\_101\_01 Technická zpráva\_rev.pdf
- D\_SO\_101\_04a Vzorové příčné řezy\_část1\_rev.pdf
- VV\_2018-043 - II-272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III-27212....pdf
- VV\_2018-043 - II-272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III-27212....xlsx