


Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	21 109 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník tel: +420 244462219 IČO: 407 63 439
			736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Petr Macek	Zodp. projektant:	Ing. Petr Pešťál	
Tech. kontrola:	Ing. Václav Pivoňka	Vypracoval:	Ing. Michal Šulc	

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Mnichovice	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/335 – I. etapa, MNICHovice PRŮTAH			Datum	Stupeň
Část:				11/2022	PDPS
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
Příloha:					A
	Průvodní zpráva				

## OBSAH:

OBSAH: .....	2
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....	3
A.1.1. Údaje o stavbě .....	3
a) Název stavby .....	3
b) Místo stavby .....	3
c) Předmět dokumentace .....	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi .....	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace .....	3
A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .....	4
a) Geodetické podklady .....	4
b) Ostatní .....	4

## A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ

#### A) NÁZEV STAVBY

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah

#### B) MÍSTO STAVBY

Středočeský kraj,  
k. ú. Mnichovice u Říčán [697541]

#### C) PŘEDMĚT DOKUMENTACE

Návrh rekonstrukce silnice II/335 v úseku mezi provozním staničením km 0,000 až km cca 0,630, tj. mezi stykovou křižovatkou ul. Mirošovická x Ondřejovská a sjezdem z průtahu silnice II/335 k průmyslovým halám.

Ve staničení 0,000 – 0,630 bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky v souladu s diagnostickým průzkumem. Bude vyměněna podkladní, ochranná vrstva a dojde i k sanaci aktivní zóny.

### A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.  
Zborovská /8111, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

### A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

PONTEX s.r.o.,  
Bezová 1658/1  
147 00 Praha 4,  
Telefon: +420 244 462 219  
IČ: 407 63 439  
HIP: Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012819  
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Peštál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství, ČKAIT 0013113

#### Objekty pozemních komunikací:

- SO 100 Rekonstrukce II/335 – I. etapa
- SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
- SO 190 Definitivní dopravní značení II/335 – I. etapa

#### Vodohospodářské objekty:

- SO 300 Úprava vodovodu v Ondřejovské ulici

## A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

### A) GEODETICKÉ PODKLADY

- Mnichovice - průtah, geodetické zaměření, souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv, 06/2021, ZEMĚMĚŘICKÁ KANCELÁŘ Ing. Pavel Lázníčka

### B) OSTATNÍ

- Předchozí stupeň dokumentace DUSP
- Průzkum projektanta - místní šetření
- Fotografická dokumentace pořízená projektantem, 05/2021
- Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/335, Mnichovice průtah km 0,000 – 2,640, 09/2021, IMOS Brno, a.s.
- Orientační zakres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců
- Webový portál ČÚZK
- Závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců inženýrských sítí
- Platné zákony a vyhlášky
- Platné normy, technické předpisy, vzorové listy, technické kvalitativní podmínky, zejména:
  - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2006 + Změna Z1, 2010 + Oprava 1, 2012,
  - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 2018,
  - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, 2013
  - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 2013,
  - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, 2017.