



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

II/125 - Vlašim - PD - oprava komunikace

M 1:100



KONSTRUKCE VOZOVKY DLE DIAGNOSTIKY VOZOVKY				
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIF. + VÝZTUŽ	ACO 11+ PMB 45/80–65	50 mm	ČSN 73 6121	
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ ASFALTOVOU EMULZÍ	PS–CP	0,4 kg/m²	ČSN 73 6129	
VYROVNÁVKA Z ASFALTOVÉHO BETONU	ACO 11 S 50/70	30 mm	ČSN 73 6121	
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS–C	0,6 kg/m²	ČSN 73 6129	
LOKÁLNÍ SANACE	ACP 16+ 50/70	50 mm	ČSN 73 6121	
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS–C		ČSN 73 6129	
CELKEM		min. 130 mm		



KONSTRUKCE VOZOVKY DLE DIAGNOSTIKY VOZOVKY				
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIF. + VÝZTUŽ	ACO 11+ PMB 45/80–65	50 mm	ČSN 73 6121	
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ ASFALTOVOU EMULZÍ	PS–CP	0,4 kg/m²	ČSN 73 6129	
VYROVNÁVKA Z ASFALTOVÉHO BETONU	ACO 11 S 50/70	30 mm	ČSN 73 6121	
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS–C	0,6 kg/m²	ČSN 73 6129	
LOKÁLNÍ SANACE	ACP 16+ 50/70	50 mm	ČSN 73 6121	
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS–C		ČSN 73 6129	
CELKEM		min. 130 mm		

00	09/2019	Čistopis	dle příloh	Ing. Cichra
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5

Navrhl/vypracoval: Bc. Daniela Vičanová	Zodpovědný projektant: Ing. Dárius Bolješik	Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 +420 221412800
Technická kontrola: Ing. Dušan Cichra	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Bajer	

Kraj: Středočeský	Čís.sm.obj.:	
Katastrální území: Vlašim, Dub u Kondrace, Kondrac, Louňovice pod Blaníkem	Čís.akce:	355722
Akce: II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012	Datum:	09/2019
	Formát:	3x4
	Měřítko:	1:100
	Stupeň:	Číslo kopie:
Část: SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.60837-3.67029	PDPS	
Příloha: Vzorové příčné řezy	Číslo přílohy: D.1.1.04	