


SITUACE

SO 104 - Rekonstrukce

komunikace km 3.670 29-

M 1:1000














Poznámka:
Objekt SO 107 zahrnuje úsekovou opravu částí komunikace, neozpevněných krajnic dle popisu v ve výkresu a technické zprávě. Dále zahrnuje opravu a rekonstrukci příkopů v celé délce úseku od intanpčního obce Kondrac až po Kůl.









SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEJICH SPRÁVCŮ

SO 021	Připrava staveniště	neřetěvává se
SO 101	Rekonstrukce komunikace, km 0,000 00 – 2,608 37	KŠÚS SK
SO 103	Rekonstrukce komunikace, intravilan km 2,608 37 – 3,670 29	KŠÚS SK
SO 104	Rekonstrukce komunikace, km 3,670 29 – 5,180 37	KŠÚS SK
SO 105	Rekonstrukce komunikace, km 5,180 37 – 5,596 57	KŠÚS SK
SO 106	Rekonstrukce komunikace, km 5,596 57 – 6,147 00	KŠÚS SK
SO 108	Spjezdy	KŠÚS SK
SO 180	Dočasné dopravní značení III/125	neřetěvává se
SO 190	Trvalé dopravní značení III/125	KŠÚS SK
SO 191	Trvalé dopravní značení III/125 - intravilan	KŠÚS SK

LEGENDA PLO

	VOZOVKA - ASF. BETON.		HRANY NOVÉ
	FRÉZOVÁNÍ. RECYKLACE ZA STUDENA		HRANY STÁVAJÍCÍ
	SJEZDY - R-MAT		HRANICE KN
	SJEZDY - ASF. BETON		STÁVAJÍCÍ SOLITERNÍ ZELEN
	NEZPEVNĚNÁ KRAJINICE		STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
			STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODICE

LEGENDA ČAR A ZNAČEK:

	HRANY NOVÉ
	HRANY STÁVAJÍCÍ
	HRANICE KN
	STÁVAJÍCÍ SOLITERNÍ ZELENÉ
	STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODICE
	VODOPROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	STÁVAJÍCÍ SLOUPY VO
	STÁVAJÍCÍ SDZ
	ULIČNÍ VPUSŤ NOVÁ / STÁVAJÍCÍ
	NOVÉ SDZ


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

[illegible]

00	09/2019	Čistopis	dle příloh	Ing. Cichr
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém I

Objednatel: **Středočeský kraj**
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5

Návrh/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zhotovitel:
Ing. Martin Novák	Ing. Dáruš Boljšek	
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:	 Národní 984/15 110 00 Praha 1 +420 221412800
Ing. Dušan Cichra	Ing. Jan Bajer	

Kraj: Středočeský		Čís.sml.obj.:	
Katastrální území: Vlašim, Dub u Kondroce, Kondroce, Loučkovice pod Blatnicem		Čís.akce:	355722
Adresa:		Datum:	09/2019
II/125 Vlašim - příčná sůpra u mostu 125-012		Formát:	9x44
Číslo:		Vlastník:	1:1000
SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.67029-5.18037		Spíše:	Číslo kopie:
Příloha:	Situace	Číslo přílohy:	D.1.1.02