

|             |                                                           |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 6=32*36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 16 547 250,24 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 11,72%        |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 42 344 980,50 |

|                  |                                                                                           |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $9=(32A/1)*100$  | Sledování limitu 50 %<br>Skupina 3                                                        | 26,43%        |
| $10=(36A/1)*100$ | Sledování limitu 50 %<br>Skupina 4                                                        | 0,00%         |
| $10A=32A+36A$    | Suma absolutních hodnot<br>Změn kladných a Změn<br>záporných pro Skupinu 3 a<br>Skupinu 4 | 37 307 213,55 |
| $11=1*0,5$       | Zákonný limit 50 % pro<br>Skupinu 3 a Skupinu 4                                           | 70 574 967,50 |

|                 |                      |            |                |
|-----------------|----------------------|------------|----------------|
| 12=(37/1)*100   |                      | Limit 15 % | 21 172 490,25  |
| 13=38           | Sledování limitu v % |            | 0,66%          |
| 14=137368000-37 | Hodnota Skupiny 5    |            | 136 428 503,17 |

Stránka 1