

Profil zadavatele

V Říčanech dne 20.06.2023

Reg. č.: VZ-206/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-9 k veřejné zakázce „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

| | |
|-----------|---|
| 1. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 101 - pol. č. 9 – 12373.1- ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I – v popisu položky je uvedeno, že skládkovné je vykázáno v pol. 014101.1 - POPLATKY ZA SKLÁDKU. Dle výkazu výměr položky 014101.1 však objem položky 12373.1 započítán není. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Poplatek za skládku doplněn |
| 2. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 102.1 – V soupise prací chybí položka pro poplatky za skládku z pol. 11272.1. Žádáme zadavatele o doplnění. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka 11272.1 se v daném SO nevyskytuje |
| 3. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 102.1 - pol. č. 9 – 12373.1- ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I – v popisu položky je uvedeno, že skládkovné je vykázáno v pol. 014101.1 - POPLATKY ZA SKLÁDKU. Dle výkazu výměr položky 014101.1 však objem položky 12373.1 započítán není. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Poplatek za skládku doplněn. Přidaná suma položky. |
| 4. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 102.2 – V soupise prací chybí položka pro poplatky za skládku z pol. 11272.1. Žádáme zadavatele o doplnění. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka 11272.1 se v daném SO nevyskytuje |

| | |
|-----------|---|
| 5. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | SO 103 – V soupise prací chybí položka pro poplatky za skládku z pol. 11272.1. Žádáme zadavatele o doplnění. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka 11272.1 se v daném SO nevyskytuje |
| 6. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | SO 104 - V soupise prací chybí položka pro poplatky za skládku z pol. 11272.1. Žádáme zadavatele o doplnění. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka 11272.1 se v daném SO nevyskytuje |
| 7. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | SO 105.1 - V soupise prací chybí položka pro poplatky za skládku z pol. 11272.1. Žádáme zadavatele o doplnění. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka 11272.1 se v daném SO nevyskytuje |
| 8. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | SO 105.1 – pol. 1 – 014101.1 - POPLATKY ZA SKLÁDKU – dle výkazu výměr položky je do výměry položky započítáno pouze 8,126m ³ objemu položky č. 13273. Objem položky 13273 je však 48,126m. Žádáme zadavatele o opravu. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Opraveno |
| 9. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | SO 180.1 - V soupise prací chybí položka pro poplatky za skládku z pol. 11272.1. Žádáme zadavatele o doplnění. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka 11272.1 se v daném SO nevyskytuje. Tato položka v rozpočtu není a dokonce není ani v OTSKP třídění. Předpokládáme, že účastník myslel položku 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v této položce je ale uveden povinný odkup zhotovitelem. Pokud má vyhovující PAU, tak se neskládkuje. |

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **98 462 157,47 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Soupis prací akt**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval