



II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-01
M 1:1000



VOZOVKA - ASF. BETON,	HRANY NOVÉ
FRÉZOVÁNÍ, RECYKLACE ZA STUŽENA	HRANY STÁVAJÍCÍ
SJEZDY - R-MAT	HRANICE KN
SJEZDY - ASF. BETON	STÁVAJÍCÍ SOLITÉRNÍ ZELENÍ
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE	STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ
	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODNÍ
	VOZOVKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

[illegible]

ámka:
 íém úseku (IV/125 Vlašín - příčná spára u mostu 125-012) budou sjezdy opatřeny směrovacími sloupky Z11g
 ového průřezu s jednou červenou odrazkou po celém obvodu. Budou umístěny tak, aby byly zřetelné jak pro
 dějícího po účelové, tak i po jiné pozemní komunikaci.

Souřadnicový systém S-JTSK, Výchový systém Bpv	
Odpovědi:	
Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	
Navrh/Připravoval: Ing. Martin Novák	Zodpovědný projektant: Ing. Darius Bojšek
Technická kontrola: Ing. Dušan Cichra	Navrhl interiéry projektů: Ing. Jan Bajer
Zhotovitel: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 1884/1 110 00 Praha 1 IČO: 234412800 </div> </div>	

Kraj: Středočeský	Čís.sml.obj.:	
Katastrální území: Vlašim, Dub u Kondrance, Kondrace, Louhovec pod Blatnicem	Čís.akce:	355722
Ac:	Objekt:	009/2018
II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012	Formát:	18x44
	Měřítko:	1:1000
Část:	Suplet:	Číslo kopie:
SO 190 Trvalé dopravní značení II/125	PDPS	
Příloha:	Číslo přílohy:	
Situace, část 2	D.1.1.02.2	