





PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY  
M: 1:50




Zákresy objektu SO 201 jsou v tomto výkrese pouze ilustrační, pro přesné hodnoty a údaje je nutné číst výkresovou dokumentaci SO 201!  
Výkres neslouží k realizaci stavby.

STAVBA: II/236 Černín, nestabilní svah-PD

OBJEDNATEL:



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

 DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D20103	Datum: 10/2022
HL. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PDPS
ING. JAN GREPL	ING. JAN ROSÍK	ING. PETR NOVÁK	Měřítka:	1:50
			Formát:	8xA4
OBJEKT: SO 101 - Úprava silnice II/236			Část: D.1.1.1	Paré:
PŘÍLOHA: PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY			Příloha: 5	