





STAVBA:

II/236 Černín, nestabilní svah-PD

OBJEDNATEL:



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

 DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D20103	Datum: 10/2022
HL. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PDPS
ING. JAN GREPL	ING. JAN GREPL	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	
			Formát:	3xA4
STAVBA:			Část:	Paré:
II/236 ČERNÍN, NESTABILNÍ SVAH-PD			A	
PŘÍLOHA:			Příloha:	
PRŮVODNÍ ZPRÁVA				

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	2
1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	2
1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	2
1.4	ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH	2
2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY.....	3
3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	3

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby	II/236 Černín, nestabilní svah-PD
Místo stavby	
<i>Označení pozemní komunikace</i>	II/236, úsek č. 2, km 1,875 – 1,950
<i>Katastrální území</i>	Černín u Zdic [792420]
<i>Obec</i>	Zdice [532011]
<i>Parcelní čísla pozemků</i>	485/1, 485/8, 346/6,
<i>Kraj</i>	Středočeský Kraj
<i>Předmět projektové dokumentace</i>	Sanace svahu a přilehlé komunikace II/236, ve staničení 1,875-1,950
<i>Stavba</i>	Trvalá

1.2 Údaje o stavebníkovi

<i>Název</i>	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
<i>IČO:</i>	00066001
<i>Adresa sídla:</i>	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

<i>Název</i>	DIPONT s.r.o.
<i>IČO:</i>	28693094
<i>Adresa sídla:</i>	č.p. 505 Libouchec, 403 35 Libouchec
<i>Hlavní projektant</i>	Ing. Jan Grepl, ČKAIT: 1202095
<i>Projektant SO101</i>	Ing. Jan Rosík, ČKAIT: 1302425
<i>Projektant SO201, SO181</i>	Ing. Jan Grepl, ČKAIT: 1202095

1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích

<i>Název</i>	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
<i>IČO:</i>	00066001
<i>Adresa sídla:</i>	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

SO 101	Úprava silnice II/236
SO 201	Opěrná zeď
SO 401	Přeložka vedení CETIN a.s. (Zpracovává správce vedení)

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- (1) Geodetické zaměření
Ing. Jiří Mlejnecký, Mírové náměstí 208/35, 400 01 Ústí nad Labem
- (2) Geotechnický průzkum
Ing. Dan Balun, BALUN geo s.r.o., Gromešova 3, 621 00 Brno
- (3) Fotodokumentace a závěry z pochůzky

V Brně

10.10.2022

Ing. Jan Grepl