



Zákresy objektu SO 201 jsou v tomto výkrese pouze ilustrační, pro přesné hodnoty a údaje je nutné číst výkresovou dokumentaci SO 201!

STAVBA: II/236 Černín, nestabilní svah-PD				
OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov				
			Zakázka: D20103	
DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klišská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Datum: 01/2022	
HL. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP
ING. JAN GREPL	ING. JAN ROŠÍK	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1:50
OBJEKT: SO 101 - Úprava silnice II/236			Formát:	6x4
PŘÍLOHA: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Část: D.1.1	Paré:
			Příloha: 4	