

Profil zadavatele

V Říčanech dne 28.08.2023
Reg. č.: VZ-377/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26 - 31 k veřejné zakázce „Novostavba administrativní budovy a zázemí cestářství ve Slaném na pozemku parc. č. 391/2, 391/1 a parc. č. st. 3473“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Základová konstrukce: pouze základový zemnič chybí rozpis jímací soustavy na objektu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Rozeepsáno v PD viz výkr. D.1.4.3-05, D.1.4.3-06
27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Svítilidla v rozpisu jiná než v projektu chybí položky: pohybová čidla, nouzové osvětlení,
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Dodavatelé se budou řídit rozpočtem.
28.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Datové rozvod v projektu nakresleno v rozpisu chybí položky zásuvky, kabeláž, zakončení
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Řešeno v rámci souboru Slaboproud
29.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Chybí položky napojení a měření objektu
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Řešeno v rámci položky rozvaděč
30.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V technické zprávě použity jiné typy kabelů než v rozpisu materiálu nehledě že v rozpisu chybí
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel nerozumí dotazu.
31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Žádost o statiku střechy. statikou střechy – máte ji ? (nemyslím tím statiku jednotlivých kontejnerů)
	Foliová střecha neměla být sedlová, odvodnění rohovou vpustí (chrličem) v čelních stěnách kontejnerů (min. 2 ks na délku sestavy). U vnitřních svodů dle projektu v případě poruchy (ucpání) vpustí, vznikne na střeše jezero hloubky až 200 mm – zatížení střechy až 200 kgm-2.

Vysvětlení zadávací dokumentace:	
	<p>Co se týče statiky střechy, máme statický výpočet, který zohledňuje zatížení jak samotných kontejnerů, tak i zatížení od vody/sněhu na střeše.</p> <p>Co se týče foliové střechy - technologie a materiály, které jsou dnes k dispozici, umožňují bezproblémovou implementaci střešních vpustí, které splňují požadavky na odvodnění. Střešní vpust je navržena tak, aby minimalizovala riziko ucpání a tím pádem vzniku stojaté vody na střeše.</p>

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 08.09.2023 do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval