

půdorys střechy



- provedení demontáže celkem 61 ks poškozených laminátových desek s vlnovkou, velikost desek 2000/1100 mm (výška vlny cca 50 mm)
- doplnění dřevěných latí průřezu 60/40 mm na vyznačená místa v celkové délce cca 120 bm, nátěr latí hnědým lazurovacím lakem
- dodávka a montáž nových laminátových desek stejné velikosti 1100/2000 mm(výška vlny cca 50 mm) včetně kotvicích prvků.
- provedení oprav poškozené ocelové plechové krytiny - letování, kotvení tmelení, v celém rozsahu oplechování, šedý nátěr na ocel v ploše celkem cca 190 m2
- nahrazení 13 laminátových desek nad vstupem pozinkovaným vlnitým plechem v celkové ploše cca 20 m2 včetně kotvení do stávajících dřevěných latí

fotodokumentace

čelní pohled na střechu



různá poškození střechy



pohled na střechu ze zásobovacího prostoru



pohled na poškozenou střechu s laminátovými deskami



ING. LUBOŠ BRANDEIS VARŠAVSKÁ 546/31 120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY MOBIL: 602 203 066 e-mail: lubos.brandeis@seznam.cz		NÁZEV: VZMR-Dobudování EPS a PBŘ rekonstrukce vstupů do objektu DS	
---	--	--	--

ZODP. PROJEKTANT:	ing. Luboš Brandeis	REVIZE:	PARRÉ:	
		JMÉNO: ing. L. Brandeis		
		DATUM: 08/2023		
STAVEBNÍK:	DS Benešov, příspěvková organizace, Villaniho 2130, 256 01 Benešov			
NÁZEV AKCE:			FORMÁT:	A2
Domov seniorů (DS) Benešov, Villaniho 2130, 256 01 Benešov			DATUM:	08/2023
VZMR-Dobudování EPS a PBR-rekonstrukce vstupů do objektu			STUPEŇ:	realizační dokumentace
DS Benešov			ZAK. ČÍSLO:	
VÝKRES:			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.:
Opravy střechy nad zásobovací sekci			1 : 50	2