



...střešních splavenin, a tedy
...popřípadě kotlíků, nebývaj
...montáží osy odpadních trub
...hrdla se vyrovná natočením
...kanalizační trouby odsokem
...úřezu). Na správně umístě
...ndy, mají-li být trouby zapu-
...x a osy hrdel ve žlabu se musí
...e nejméně o 40 mm širší než
...kářských prací. Horní kolena,
...ně polohy. U více vyloužených
...výškem prostrčeným sponou
...nak technicky nesprávně pro
...m správnější je úprava, kdy
...ou na jednoduchou stojatou

⑥ Zděre a háky kruhového a čtvercového průřezu



- ① Zavešení odpadní trouby u spojení s kolénem
 - ② Zavešení odpadní trouby s odsokem a výtokovým kolénem
 - ③ Spojení kolena s hrdlem (labutí krk)
 - ④ Nesprávné obcházení římsy dvojnásobným kolénem
 - ⑤ Přechod čtyřhranné odpadní trouby na litinu
- a – správně
b – špatně

