

profil zadavatele

V Říčanech dne 25. 01. 2024
Reg č.: VZ-0123/00066001/23
Č.j.: 183/24/KSUS/R/MUN
Vyřizuje: Renáta Munzarová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce „III/1154 Ořech“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Podle požadavku zadavatele a rozsahu předmětu plnění VZ se bude frézovat do hl. 110 mm. Z Přehledu zatřídění, Protokolu o zkoušce a Výsledků zkoušek vyplývá, že ve vzorku „1,340 km - vrstva 3 (100 mm), PR2296500-007“ byl zastižena nebezpečný materiál s PAU zatříděný do ZAS-T4. Z poskytnuté dokumentace je zřejmé, že se frézování bude částečně provádět až do této vrstvy a to do hl. 40 mm. V Soupisu prací jsou uvedeny položky pro frézování, odvoz a náklady na likvidaci nebezpečného materiálu pouze pro třídu ZAS-T3. Pro nakládání s odstraněným materiálem zatříděným jako ZAS-T4 nejsou v Soupisu prací uvedeny žádné položky. Přesný rozsah nebezpečných materiálů zatříděných jako ZAS-T3 a ZAS-T4 bude sice zjištěn až na základě provedeného vzorkování, ale Soupis prací neobsahuje položky, které by reprezentovaly případné nakládání a likvidaci s nebezpečným materiálem zatříděným jako ZAS-T4 a účastníci tudíž nemohou řádně spočítat náklady na tyto práce.
	DOTAZ: Doplň zadavatel Soupis prací o položky související s nakládáním s odstraněným materiálem zatříděným jako ZAS-T4 a poskytne jej účastníkům, aby nemohli být uvedeni v omyl?
Vysvětlení zadávací dokumentace	
Nebezpečný materiál PAU ve třídě ZAS-T4 byl v konstrukci silnice zastižena dle vývrtů mimo předmětný úsek a z tohoto důvodu není zohledněn v rozpočtu. V případě prokázaného zjištění těchto materiálu při provádění prací bude postupováno cestou ZBV.	

