

Technické služby Český Brod

Palackého 339, Český Brod 282 01, IČO:00875 180, DIČ: CZ 00875180, tel:321622737, 321622730
mail:miroslav.krulis@tscskybrod.cz

TS 3 /2022 /Kr

Vyřizuje: Ing. Miroslav Kruliš
Datum 26.1.2022

Ing. Tereza Škorpilová
ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8
email: tereza.skorpilova@advisia.cz
Mob: 730 190 053

Věc: vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení (DUSP)
Akce: Okružní křižovatka-ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.1.2022 (zaslané emailem dne 25.1.2022) a přiložené projektové dokumentace (koncept část A, B, C k provedení stavby v části Českého Brodu (akce Okružní křižovatka-ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Vám sdělujeme následující:

s provedením navrhovaného řešení, které jste poslali e-mailem dne 8.1.2021 jako přílohu souhlasíme. Co se týká umístění sloupů veřejného osvětlení vás žádáme, aby jste brali na zřetel, že umístění sloupů u přechodů, u chodníků a komunikací požadujeme tak, aby nebránily průchodu chodců s kočárky, ale také průjezdu techniky TS Český Brod (čisticí chodníkový vůz, čtyřkolky s radlicí případně sněhové frézy-min 120cm). Při instalaci těchto sloupů VO se snažíme tyto sloupky umísťovat co nejblíže k nemovitostem i případně na okraj chodníku, ale tak, aby nebránily vozidlům při umísťování např. dopravního značení na tyto sloupky VO. Konkrétně stožár SB2, který je nový a nachází se u ulice Jana Kouly by bylo lepší ho přesunout blíže k obrubníku. I v rámci této akce jsme na to upozorňovali, ale musí být dodrženy limity řádného osvětlení (intenzity) křižovatky. Tento sloup tam byl firmou umístěn nevhodně i vzhledem k údržbě chodníku. Pokud to jen trochu půjde, navrhuji ho přemístit. Křižovatka se bude budovat na dlouhá léta a i umístění sloupů VO musí být vhodné pro dopravu i chodce. Správcem veřejného osvětlení je v rámci TS Český Brod p. Václav Malý (mob: 602 156 854).Souhlasíme v souladu s projektovou dokumentací, aby osvětlení této navrhované křižovatky mělo samostatný spínací bod a oddělené měření. Co se týká ochranných sloupků na okraji chodníků oddělující prostor, kde přecházejí chodci, tyto sloupky s řetězy požadujeme umísťovat dále od obrubníku a také vybrat typ, který bude i z hlediska bezpečnosti a destrukce při nehodě a oproti vandalismu pevný a vhodný.

Ing. Miroslav Kruliš
Ředitel TS Český Brod

Odesláno dne 26.1.2022 na email tereza.skorpilova@advisia.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

ul. Palackého 339
282 01 Český Brod

IČO: 00875180
DIČ: CZ 00875180