


CELKOVÁ SITUACE STAVBY

NOVÁ OPĚRNÁ KONSTRUKCE - ÚSEK A - E  
celková délka opěry = 71,5 m  
počet pilot = 36 ks  
875



Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 ICO: 00066001		Rozřtko, datum, podpis:	
Zhotovitel stavby:		Rozřtko, datum, podpis:	
Vedoucí projektant Ing. Martin Trčka	Zodpovědný projektant Ing. Martin Trčka	Tech. kontrola Schválil Ing. František Trčka	Vypracoval Ing. Petr Žába
stavba: III / 10142 BRANDÝSEK, HAVÁRIE, NESTABILNÍ SVAH		Ing. Martin Trčka	
část: C - SITUAČNÍ VÝKRESY		Ing. Martin Trčka	
objekt: CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE		Ing. Martin Trčka	
obsah: CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE		Ing. Martin Trčka	
název dle souboru: C.2 - SITUACE - KOORDINACE		Ing. Martin Trčka	
číslo přílohy: C.2		Ing. Martin Trčka	
datum: 04. 2018		Ing. Martin Trčka	
revize č.: 04. 2018		Ing. Martin Trčka	
příloha: výškový plán		Ing. Martin Trčka	