

profil zadavatele



V Říčanech dne 26. 03. 2024

Reg. č.: VZ-0144/00066001/2024

Č.j.: 541/24/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce:
II/611 Sadská – Kostelní Lhota**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr je položka č. 25, kód 574A04 s názvem Asaltový beton pro ložní vrstvy ACL 11+(vyrovnávka).
	Všechny položky týkající se asf. směsí obsahují drobnou textovou chybu (asaltový namísto asfaltový), nicméně zásadní nedostatek je v tom, že směs ACL 11+ neexistuje. Pro vyrovnávku je vhodnější použít směs ACL 16+ nebo ACL 16S, příp. pokud Zadavatel požaduje malou tloušťku vyrovnávky, což není z podkladů zřejmé, tak lze použít i směs. ACO 11+. Upraví Zadavatel požadovanou asf. směs?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v opisu, opraveno na ACO 11+ – číslo položky i cena v pořádku
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr je položka č. 26, kód 574A34 s názvem Asaltový beton pro obrusné vrstvy ACL 11+, 11S tl.40mm.
	Všechny položky týkající se asf. směsí obsahují drobnou textovou chybu (asaltový namísto asfaltový), nicméně zásadní nedostatek je v tom, že směs ACL 11+ neexistuje a obecně je směs ACL do obrusné vrstvy nevhodná (zkratka ACL doslova znamená "asphalt concrete ložná"). Pro obrusnou vrstvu je tak možné použít pouze ACO 11 (bez označení) nebo ACO 11+ (směsi s označením S již dle normy neexistují). Upraví Zadavatel požadovanou asf. směs?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v opisu, opraveno na ACO11+ – číslo položky i cena v pořádku

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II611 Sadská- Kost-Lhota slepý OTSKP.xls



Vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 09. 04. 2024 v 9:00.