

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0133/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 17 k veřejné zakázce „III/11131 Podveky – Rataje nad Sázavou“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve výkazu výměr, na listu rozpočet, je uvedena R položka Oprava havarijního stavu odvodnění na mostě ev. č. 11131-1. Tato položka nemá uvedenou měrnou jednotku. Žádáme o doplnění této měrné jednotky do VV.
	Vysvětlení ZD:
	MJ kpl

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve výkazu výměr, na listu rozpočet, je uvedena R položka Oprava havarijního stavu odvodnění na mostě ev. č. 11131-1. Žádáme zadavatele o úpravu této položky tak, aby se do jednotkové ceny započítaly všechny části rozpočtu, které zadavatel v této položce požaduje.
	Vysvětlení ZD:
	Upraveno – zadán vzorec ='Most jižní PS'!F27+'Most jižní LS'!F54+'Most severní LS'!D56+'Most severní PS'!D27+VRN!D12

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve výkazu výměr, na listu rozpočet, je uvedena R položka Sanace konstrukčních vrstev 1 m2. Žádáme zadavatele o úpravu této položky tak, aby měla správnou měrnou jednotku i výměru.
	Vysvětlení ZD:
	Zadáno kpl

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve výkazu výměr, na listu rozpočet, je uvedena R položka Sanace konstrukčních vrstev. Žádáme zadavatele o úpravu této položky tak, aby se do jednotkové ceny započítaly všechny části rozpočtu, které zadavatel v této položce požaduje.
	Vysvětlení ZD:
	Upraveno =sanace!F17

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve výkazu výměr, na listu Sanace, je položka Separáční geotextilie. Domníváme se, že výměra této položky neodpovídá výměrám ostatních položek konstrukčních vrstev. Žádáme zadavatele o prověření a příp. upravení výměry této položky.
	Vysvětlení ZD:
	Upraveno na 244m2

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
	Výkaz výměr obsahuje pouze položku Zpětná montáž zábradlí. Žádáme zadavatele o upřesnění, o jaké zábradlí se jedná a kdo bude zábradlí demontovat. Příp. kde se zábradlí nachází, pokud je již zdemontováno.					
	Vysvětlení ZD:					
	Jedná se pouze o nátěr zábradlí včetně očištění u propustků					

</

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
	Při kontrole výkazu výměr je v listu „rozpočet“ položka:			
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	100000,00
	Domníváme se, že by u této položky měla být výměra 1,00. Upraví zadavatel výkaz výměr?			
	Vysvětlení ZD:			
	Upraveno na 1,00			

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
	Ve výkazu výměr v listu sanace by měly být uvedeny výměry vztažené na 1m2 sanace a následně v záložce rozpočet by měla být uvedena výměra, která bude odpovídat m2 prováděné sanace. Takto sestavený rozpočet nelze odpovědně ocenit. Upraví zadavatel výkaz výměr?					
	Vysvětlení ZD:					
	Po ocenění v listu sanace se výměra promítne do listu rozpočet R položka Sanace konstrukčních vrstev					

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:							
	Ve výkazu výměr je tato položka:							
	R položka	oprava havarijního stavu odvodnění na mostě ev.č.11131-1	??	1,00		0,00		

	U této položky není uvedena měrná jednotka a dále se domníváme, že by měla být provázána s listy rozpočtu – most jižní PS, most jižní LS, most severní LS, most severní LS, VRN. Upraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení ZD:
	Měrná jednotka je kpl, a položky jsou již provázány

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
	Ve výkazu výměr je uvedena položka DIO s měrnou jednotou kpl a výměrou 100000			
	Číslo položky OTSKP	Popis položky	MJ	Výměra
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	100000,00
	Vysvětlí zadavatel jak má výše uvedenou položku uchazeč ocenit ?			
	Vysvětlení ZD:			
Výměra upravena na 1,00				

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
12.	R-položka			
	U položky opravy mostu, chybí měrná jednotka a propojení na záložky rozpočtu „most jižní PS“, „most jižní LS“, „most severní PS“ a „most severní LS“			
	R položka	oprava havarijního stavu odvodnění na mostě ev.č.11131-1		1,00
	Má do této položky uchazeč nasčítat sumy uvedených záložek ?			
	Vysvětlení ZD:			
	R položka oprava mostu upravena a položky nasčítané			

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
13.	Doplň zadavatel zatřídění PAU u stávajících asfaltů ?
	Vysvětlení ZD:
	Zatřídění T-1

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
14.	Po prohlídce místa plnění se domníváme, uvedené číslo mostního objektu, kde má být opraveno nevyhovující odvodnění mostu 11131-1 je uvedeno chybně. Toto evidenční číslo mostu jsme v opravovaném úseku nenašli. Má být opraveno odvodnění na mostě ev. č. 11131-2 (viz foto)?
	Vysvětlení ZD:
	Domníváte se dobře, skutečně má být opraveno odvodnění na mostě ev.č. 11131-2.

15.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
	Ve výkazu výměr list rozpočet je následující položka:			
	91931	zpětná montáž zábradlí - nátěr zábradlí včetně očištění	m	20,00
	Jedná se o zábradlí u tří propustků, které jsou v rekonstruovaném úseku? Pokud ano, domníváme se, že tato zábradlí již zpětně namontovat nelze. K této položce není odpovídající položka pro demontáž zábradlí. Upraví zadavatel výkaz výměr?			
	Vysvětlení ZD:			
	Jedná se pouze o nátěr zábradlí včetně očištění u tří propustků v rekonstruovaném úseku. Číslo položky 91931 bylo uvedeno proto, že žádná jiná položka v ceníku OTSKP pro samotný nátěr včetně očištění zábradlí nebyla nalezena.			

16.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Pokud by se mělo montovat zábradlí na tři stávající propustky, domníváme se, že stávající římsy na mostech jsou ve špatném technickém stavu a zábradlí nebude dostatečně kotveno. Upraví zadavatel výkaz výměr o položku říms včetně výztuže u propustků?
	Vysvětlení ZD:
	Výkaz výměr se o položku říms včetně výztuže se upravovat nebude.

17.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, chtěli bychom se zeptat na níže uvedenou položku z rozpočtu: R položka DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby kpl 100000 1) Má být jednotková cena u této položky ze záložky VRN? 2) Jestli ano, neměla by být výměra u této položky, která je uvedena jako kpl 1,00 jako u ostatních R položek? Děkujeme za objasnění.
	Vysvětlení ZD:
	Opraveno na kpl s výměrou 1,00

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **19.04.2024** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **12 088 897,55 Kč** bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Rozpočet neoceněný OTSKP III11131 Podveky - Rataje nad Sázavou akt v1-17

...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval