

**stavební úřad a investor**

Váš dopis/ze dne

naše značka  
ZV 8461

vyřizuje  
ing. Zimová

dne  
16.2.2023

**Věc: Vyjádření správce vodovodu a kanalizace k PD**

**Akce:** „II/115 hr.m. Prahy-Lety, rekonstrukce“ – žádost o vyjádření k PD pro změnu ÚR a SP ve společném povolení – **úsek Praha - Černošice**

**Místo stavby:** úsek komunikace Praha – Černošice (po žel. přejezd)

V předmětné oblasti se nachází kanalizační a vodovodní síť v naší správě (viz příloha). V některých úsecích se počítá s koordinací se stavbou jiného investora (město Černošice) při výměně V řadu/řadů.

V ul. U Vodárny již k výstavbě nových řadů došlo, stavba je zkolaudována.

**Upozorňujeme, že v souvislosti se stavbou pod názvem Optimalizace trati Černošice (včetně) – odb. Berounka (mimo) má dojít ke stavbě kruhového objezdu (cca v 1,7 km) a stavbou nové silnice s novým podjezdem trati, jejíž součástí bude i přeložka několika vodovodních řadů. Stanovisko k DÚR jsme psali 6.2.2023.**

**Upozorňujeme, že ochranné pásmo sítí v naší správě je dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu je možné provádět práce jen pod dohledem provozovatele/správce V+K.**

Před zahájením prací proběhne koordinační schůzka s provozovatelem (pracovníkem majitele sítí V+K p. Smola, Pavlíček - 602324785) a správcem sítí (p. Kejha - 602311274, Frajer- 724131462) a vytyčení sítí v terénu na náklady investora

**Podmínky realizace:**

- celá stavba bude probíhat v koordinaci s provozovatelem/správcem sítí V+K
- veškeré poklopy šachet, hydrantů a šoupat musí respektovat konečnou výšku vozovky a umístění příslušných podzemních armatur
- výše krytí sítí pod povrchem musí odpovídat příslušným ČSN
- souběhy i křížení veškerých sítí musí být v souladu s platnými i nezávaznými ČSN
- do kanalizace nebudou svedeny balastní vody (tj. srážkové vody z odvodňování komunikace...)
- poklopy šachet a armatur, popř. dna šachet a potrubí budou očištěny od stavebních nečistot
- před zahájením prací provede provozovatel/správce vodovodu a kanalizace na základě objednávky vytyčení sítí v terénu na náklady investora a **sepiše s investorem/zhotovitelem protokol o kontrole zařízení v naší správě** (kontrola povrchových znaků vodovodu a kanalizace před zahájením stavby i po jejím dokončení)

**Další připomínky k realizaci:**

K vytyčení a kontrole bude provozovatel/správce vyzván minimálně 5 dní před zahájením akce (kontakt p. Kejha - 602311274, Frajer – 724131462).

AQUACONSULT, spol. s r.o.  
Dr. Janského 953,  
252 28 Černošice



Pokud dojde v rámci realizace stavby k poškození zařízení v naší správě, bere investor nebo jím pověřený zhotovitel na vědomí, že náklady za opravy těchto poškozených zařízení hradí v plné výši.

V případě potřeby změny nivelety apod. bude toto projednáno a schváleno provozovatelem/správcem a bude hrazeno investorem stavby.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

**AQUACONSULT**  
spol. s r.o.  
Ing. Jitka Zimová  
technik provozu VaK  
Dr. Janského 953  
252 28 Černošice  
technik provozu VaK



**stavební úřad a investor**

Váš dopis/ze dne

naše značka  
ZV 8462

vyřizuje  
ing. Zimová

dne  
16.2.2023

**Věc: Vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace k PD**

**Akce:** „II/115 hr.m. Prahy-Lety, rekonstrukce“ – žádost o vyjádření k PD pro změnu ÚR a SP ve společném povolení – **úsek Dobřichovice - Lety**

**Místo stavby:** úsek Dobřichovice - Lety

V předmětné oblasti se nachází kanalizační a vodovodní síť v naší správě (viz přílohy).

**Upozorňujeme, že ochranné pásmo sítí v naší správě je dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 1,5 m od vnějšího lince potrubí na obě strany. V ochranném pásmu je možné provádět práce jen pod dohledem provozovatele/správce V+K.**

Před zahájením prací proběhne koordinační schůzka s provozovatelem (p. Kejha - 602311274, Frajer- 724131462) a vytýčení sítí v terénu na náklady investora

**Podmínky realizace:**

- celá stavba bude probíhat v koordinaci s provozovatelem sítí V+K
- veškeré poklopy šachet, hydrantů a šoupat musí respektovat konečnou výšku vozovky a umístění příslušných podzemních armatur
- výše krytí sítí pod povrchem musí odpovídat příslušným ČSN
- souběhy i křížení veškerých sítí musí být v souladu s platnými i nezávaznými ČSN
- do kanalizace nebudou svedeny balastní vody (tj. srážkové vody z odvodňování komunikace...)
- poklopy šachet a armatur, popř. dna šachet a potrubí budou očištěny od stavebních nečistot
- **před zahájením prací provede provozovatel vodovodu a kanalizace na základě objednávky vytýčení sítí v terénu na náklady investora a sepiše s investorem/zhotovitelem protokol o kontrole zařízení v naší správě (kontrola povrchových znaků vodovodu a kanalizace před zahájením stavby i po jejím dokončení)**

**Další připomínky k realizaci:**

K vytýčení a kontrole bude provozovatel vyzván minimálně 5 dní před zahájením akce (kontakt p. Kejha - 602311274, Frajer – 724131462).

Pokud dojde v rámci realizace stavby k poškození zařízení v naší správě, bere investor nebo jím pověřený zhotovitel na vědomí, že náklady za opravy těchto poškozených zařízení hradí v plné výši.

V případě potřeby změny nivelety apod. bude toto projednáno a schváleno provozovatelem/správce a bude hrazeno investorem stavby.

Po realizaci akce předá investor zaměření skutečného provedení i v elektronické podobě.



AQUACONSULT, spol. s r.o.  
Dr. Janského 953,  
252 28 Černošice




Toto vyjádření má platnost 2 roky.




*Právní sítí v místě stavby*


**PŘEHLEDNÁ SITUACE - 1. ÚSEK**  
 II/115 HR. HL. M. PRÁHY - LETY, REKONSTRUKCE ČERNOSICE/  
 M 1:5 000



**PŘEHLEDNÁ SITUACE - 2. ÚSEK**  
 II/115 HR. HL. M. PRÁHY - LETY, REKONSTRUKCE DOBRŮCHOVICE-LETY/  
 M 1:5 000



**PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY**  
 II/115 HR. HL. M. PRÁHY - LETY, REKONSTRUKCE  
 M 1:65 000



Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

Stavba	Stavba	Stavba	Stavba	Stavba
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

Stavba	Stavba	Stavba	Stavba	Stavba
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

Stavba	Stavba	Stavba	Stavba	Stavba
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

**AQUACONSULT**  
 spol. s r.o.  
 Dražického 953  
 252 28 Černovice  
 IČO: 252 28 2823  
 16.1.2023 viz výpis (2 přílohy)







