


SO 157
Chodník pod mostem (SO 211)



Zemní plášť musí být hutněna na hodnoty deformačního modulu přetvárnosti $E_{\text{def},2}=30\text{MPa}$ v případě výskytu jemnozrnných zemin v podloží, resp. 120MPa u nesoudržných zemin na základě statické zatěžovací zkoušky. V případě, že nebude možno dosáhnout těchto hodnot, je nutno počítat s vícenáslednými sanacemi zeminy (směsným pojivem nebo výměnou zeminy) v aktivní zóně.

[illegible]