



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Inženýrská činnost:
 Středočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7
Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5	

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Martin Matějčiek		II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)
tel.: 296 154 151		
Stupeň: PDPS		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
S60 - dopravních staveb	D STAVEBNÍ ČÁST	D
tel.: 296 154 247	D.3 MOSTY A ZDI	D.3
Vedoucí útvaru:	D.3.1 SO 211	D.3.1
Ing. Petr Zobal		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Tomáš Švec		SO 211-Most na silnici II/229A (B3) v km 1.575 přes silnici II/237 (Pražská) VYTYČENÍ NK	
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Tomáš Švec			
Skart. znak: V20/2039	Datum: 10/2023		
Počet formátů: 10xA4	Měřítko: -	IČD: 18 7393 002 04 03 01	014

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez nadvýšení**

Pole	Řez	Staničení v ose	OSA KOMUNIKACE		
			Y	X	Z (NIV.)
1.	1	52908,450	790266.6634	1034518.2752	348,019
	2	52910,450	790266.1022	1034520.1949	348,001
	3	52912,450	790265.5439	1034522.1154	347,983
	4	52914,450	790264.9884	1034524.0367	347,965
	5	52916,450	790264.4357	1034525.9588	347,947
	6	52918,450	790263.8859	1034527.8817	347,929
	7	52920,450	790263.3389	1034529.8055	347,912
	8	52922,450	790262.7948	1034531.7300	347,894
2	9	52924,450	790262.2535	1034533.6554	347,876
	10	52926,450	790261.7151	1034535.5816	347,858
	11	52928,450	790261.1772	1034537.5170	347,840
	12	52930,450	790260.6469	1034539.4362	347,822
	13	52932,450	790260.1170	1034541.3648	347,804
	14	52934,450	790259.5900	1034543.2941	347,786
	15	52936,450	790259.0659	1034545.2242	347,768
	16	52938,450	790258.5446	1034547.1551	347,750
	17	52940,450	790258.0262	1034549.0868	347,733
3	18	52942,450	790257.5107	1034551.0192	347,715
	19	52944,450	790256.9980	1034552.9523	347,697
	20	52946,450	790256.4882	1034554.8863	347,679
	21	52948,450	790255.9812	1034556.8210	347,661
	22	52950,450	790255.4771	1034558.7564	347,643
	23	52952,450	790254.9759	1034560.6926	347,625
	24	52954,450	790254.4776	1034562.6291	347,607
	25	52956,450	790253.9822	1034564.5668	347,589

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez nadvýšení**

Pole	Řez	Staničení v ose	OSA KOMUNIKACE		
			Y	X	Z (NIV.)
OP1	1	52908,850	790266.0738	1034520.2896	348,000
	2	52910,300	790265.6695	1034521.6825	347,987
P1	3	52921,850	790262.4971	1034532.7876	347,884
P2	4	52939,650	790257.7941	1034549.9555	347,725
OP2	5	52951,200	790254.8663	1034561.1297	347,621
	6	52952,650	790254.5026	1034562.5320	347,608

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	01		
			Y	X	Z
1.	1	52908,450	790260.0661	1034516.3412	348,096
	2	52910,450	790259.5020	1034518.2706	348,078
	3	52912,450	790258.9408	1034520.2009	348,060
	4	52914,450	790258.3825	1034522.1320	348,042
	5	52916,450	790257.8270	1034524.0639	348,024
	6	52918,450	790257.2744	1034525.9966	348,006
	7	52920,450	790256.7489	1034527.8445	347,988
	8	52922,450	790256.1777	1034529.8645	347,971
2	9	52924,450	790255.6310	1034531.8095	347,953
	10	52926,450	790255.0926	1034533.7357	347,935
	11	52928,450	790254.5522	1034535.6800	347,917
	12	52930,450	790254.0189	1034537.6100	347,899
	13	52932,450	790253.4863	1034539.5484	347,881
	14	52934,450	790252.9566	1034541.4875	347,863
	15	52936,450	790252.4298	1034543.4275	347,845
	16	52938,450	790251.9059	1034545.3682	347,827
3	17	52940,450	790251.3849	1034547.3097	347,809
	18	52942,450	790250.8667	1034549.2519	347,792
	19	52944,450	790250.3514	1034551.1949	347,774
	20	52946,450	790249.8390	1034553.1387	347,756
	21	52948,450	790249.3294	1034555.0832	347,738
	22	52950,450	790248.8228	1034557.0285	347,720
	23	52952,450			
	24	52954,450			
	25	52956,450			

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	01		
			Y	X	Z
OP1	1	52908,850	790260.3714	1034515.2941	348,106
	2	52910,300	790259.9652	1034516.6854	348,093
P1	3	52921,850	790256.7489	1034527.8445	347,989
P2	4	52939,650	790251.9819	1034545.0867	347,830
OP2	5	52951,200	790249.0091	1034556.3133	347,726
	6	52952,650	790248.6447	1034557.7150	347,714

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	02		
			Y	X	Z
1.	1	52908,450	790266.6634	1034518.2752	347,924
	2	52910,450	790266.1022	1034520.1949	347,906
	3	52912,450	790265.5439	1034522.1154	347,888
	4	52914,450	790264.9884	1034524.0367	347,870
	5	52916,450	790264.4357	1034525.9588	347,852
	6	52918,450	790263.8859	1034527.8817	347,834
	7	52920,450	790263.3389	1034529.8055	347,817
	8	52922,450	790262.7948	1034531.7300	347,799
2	9	52924,450	790262.2535	1034533.6554	347,781
	10	52926,450	790261.7151	1034535.5816	347,763
	11	52928,450	790261.1772	1034537.5170	347,745
	12	52930,450	790260.6469	1034539.4362	347,727
	13	52932,450	790260.1170	1034541.3648	347,709
	14	52934,450	790259.5900	1034543.2941	347,691
	15	52936,450	790259.0659	1034545.2242	347,673
	16	52938,450	790258.5446	1034547.1551	347,655
	17	52940,450	790258.0262	1034549.0868	347,638
3	18	52942,450	790257.5107	1034551.0192	347,620
	19	52944,450	790256.9980	1034552.9523	347,602
	20	52946,450	790256.4882	1034554.8863	347,584
	21	52948,450	790255.9812	1034556.8210	347,566
	22	52950,450	790255.4771	1034558.7564	347,548
	23	52952,450	790254.9759	1034560.6926	347,530
	24	52954,450	790254.4776	1034562.6291	347,512
	25	52956,450	790253.9822	1034564.5668	347,494

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	02		
			Y	X	Z
OP1	1	52908,850	790266.0738	1034520.2896	347,905
	2	52910,300	790265.6695	1034521.6825	347,892
P1	3	52921,850	790262.4971	1034532.7876	347,789
P2	4	52939,650	790257.7941	1034549.9555	347,630
OP2	5	52951,200	790254.8663	1034561.1297	347,526
	6	52952,650	790254.5026	1034562.5320	347,513

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	03		
			Y	X	Z
1.	1	52908,450			
	2	52910,450			
	3	52912,450			
	4	52914,450	790270.8736	1034525.7336	347,717
	5	52916,450	790270.3235	1034527.6470	347,699
	6	52918,450	790269.7761	1034529.5612	347,681
	7	52920,450	790269.2317	1034531.4762	347,663
	8	52922,450	790268.6900	1034533.3920	347,646
2	9	52924,450	790268.1536	1034535.2999	347,628
	10	52926,450	790267.6152	1034537.2261	347,610
	11	52928,450	790267.0821	1034539.1443	347,592
	12	52930,450	790266.5519	1034541.0631	347,574
	13	52932,450	790266.0244	1034542.9831	347,556
	14	52934,450	790265.4998	1034544.9037	347,538
	15	52936,450	790264.9780	1034546.8250	347,520
	16	52938,450	790264.4591	1034548.7471	347,502
3	17	52940,450	790263.9430	1034550.6700	347,484
	18	52942,450	790263.4298	1034552.5937	347,467
	19	52944,450	790262.9195	1034554.5181	347,449
	20	52946,450	790262.4120	1034556.4432	347,431
	21	52948,450	790261.9073	1034558.3691	347,413
	22	52950,450	790261.4055	1034560.2958	347,395
	23	52952,450	790260.9066	1034562.2232	347,377
	24	52954,450	790260.4106	1034564.1509	347,359
	25	52956,450	790259.9174	1034566.0798	347,341

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	03		
			Y	X	Z
OP1	1	52908,850	790271.1592	1034524.7447	347,726
	2	52910,300	790270.7567	1034526.1392	347,713
P1	3	52921,850	790267.6233	1034537.1971	347,610
P2	4	52939,650	790262.9777	1034554.2979	347,451
OP2	5	52951,200	790260.0854	1034565.4214	347,347
	6	52952,650	790259.7268	1034566.8280	347,334

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	04		
			Y	X	Z
1.	1	52908,450			
	2	52910,450			
	3	52912,450			
	4	52914,450	790271.5943	1034525.9414	347,762
	5	52916,450	790271.0444	1034527.8537	347,744
	6	52918,450	790270.4974	1034529.7668	347,726
	7	52920,450	790269.9532	1034531.6808	347,708
	8	52922,450	790269.4119	1034533.5955	347,691
2	9	52924,450	790268.8761	1034535.5013	347,673
	10	52926,450	790268.3377	1034537.4275	347,655
	11	52928,450	790267.8066	1034539.3385	347,637
	12	52930,450	790267.2750	1034541.2621	347,619
	13	52932,450	790266.7477	1034543.1813	347,601
	14	52934,450	790266.2234	1034545.1008	347,583
	15	52936,450	790265.7019	1034547.0210	347,565
	16	52938,450	790265.1833	1034548.9421	347,547
	17	52940,450	790264.6676	1034550.8639	347,529
3	18	52942,450	790264.1546	1034552.7864	347,512
	19	52944,450	790263.6446	1034554.7098	347,494
	20	52946,450	790263.1373	1034556.6339	347,476
	21	52948,450	790262.6330	1034558.5587	347,458
	22	52950,450	790262.1315	1034560.4843	347,440
	23	52952,450	790261.6328	1034562.4106	347,422
	24	52954,450	790261.1371	1034564.3373	347,404
	25	52956,450	790260.6441	1034566.2650	347,386

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	04		
			Y	X	Z
OP1	1	52908,850	790271.7821	1034525.2904	347,773
	2	52910,300	790271.3800	1034526.6852	347,760
P1	3	52921,850	790268.2518	1034537.7374	347,657
P2	4	52939,650	790263.6128	1034554.8299	347,497
OP2	5	52951,200	790260.7252	1034565.9469	347,394
	6	52952,650	790260.3635	1034567.3516	347,381

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	05		
			Y	X	Z
1.	1	52908,450			
	2	52910,450			
	3	52912,450			
	4	52914,450	790271.5943	1034525.9414	347,512
	5	52916,450	790271.0444	1034527.8537	347,494
	6	52918,450	790270.4974	1034529.7668	347,476
	7	52920,450	790269.9532	1034531.6808	347,458
	8	52922,450	790269.4119	1034533.5955	347,441
2	9	52924,450	790268.8761	1034535.5013	347,423
	10	52926,450	790268.3377	1034537.4275	347,405
	11	52928,450	790267.8066	1034539.3385	347,387
	12	52930,450	790267.2750	1034541.2621	347,369
	13	52932,450	790266.7477	1034543.1813	347,351
	14	52934,450	790266.2234	1034545.1008	347,333
	15	52936,450	790265.7019	1034547.0210	347,315
	16	52938,450	790265.1833	1034548.9421	347,297
	17	52940,450	790264.6676	1034550.8639	347,279
3	18	52942,450	790264.1546	1034552.7864	347,262
	19	52944,450	790263.6446	1034554.7098	347,244
	20	52946,450	790263.1373	1034556.6339	347,226
	21	52948,450	790262.6330	1034558.5587	347,208
	22	52950,450	790262.1315	1034560.4843	347,190
	23	52952,450	790261.6328	1034562.4106	347,172
	24	52954,450	790261.1371	1034564.3373	347,154
	25	52956,450	790260.6441	1034566.2650	347,136

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	05		
			Y	X	Z
OP1	1	52908,850	790271.7821	1034525.2904	346,805
	2	52910,300	790271.3800	1034526.6852	346,792
P1	3	52921,850	790268.2518	1034537.7374	347,407
P2	4	52939,650	790263.6128	1034554.8299	347,247
OP2	5	52951,200	790260.7252	1034565.9469	346,425
	6	52952,650	790260.3635	1034567.3516	346,413

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	06		
			Y	X	Z
1.	1	52908,450			
	2	52910,450			
	3	52912,450			
	4	52914,450	790268.7117	1034525.1102	346,873
	5	52916,450	790268.1606	1034527.0268	346,855
	6	52918,450	790267.6124	1034528.9442	346,838
	7	52920,450	790267.0670	1034530.8625	346,820
	8	52922,450	790266.5244	1034532.7815	346,802
2	9	52924,450	790265.9863	1034534.6958	346,784
	10	52926,450	790265.4478	1034536.6220	346,766
	11	52928,450	790264.9155	1034538.5372	346,748
	12	52930,450	790264.3826	1034540.4656	346,730
	13	52932,450	790263.8543	1034542.3886	346,712
	14	52934,450	790263.3288	1034544.3124	346,694
	15	52936,450	790262.8062	1034546.2370	346,676
	16	52938,450	790262.2864	1034548.1623	346,659
	17	52940,450	790261.7695	1034550.0884	346,641
3	18	52942,450	790261.2555	1034552.0153	346,623
	19	52944,450	790260.7442	1034553.9429	346,605
	20	52946,450	790260.2359	1034555.8713	346,587
	21	52948,450	790259.7304	1034557.8004	346,569
	22	52950,450	790259.2277	1034559.7303	346,551
	23	52952,450	790258.7280	1034561.6609	346,533
	24	52954,450	790258.2311	1034563.5919	346,515
	25	52956,450			

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	06		
			Y	X	Z
OP1	1	52908,850			
	2	52910,300	790268.8873	1034524.5015	346,879
P1	3	52921,850	790265.7396	1034535.5770	346,776
P2	4	52939,650	790261.0732	1034552.7017	346,616
OP2	5	52951,200	790258.1666	1034563.8436	346,513
	6	52952,650			

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	07		
			Y	X	Z
1.	1	52908,450			
	2	52910,450			
	3	52912,450	790265.5439	1034522.1154	346,988
	4	52914,450	790264.9884	1034524.0367	346,970
	5	52916,450	790264.4357	1034525.9588	346,952
	6	52918,450	790263.8859	1034527.8817	346,934
	7	52920,450	790263.3389	1034529.8055	346,917
	8	52922,450	790262.7948	1034531.7300	346,899
2	9	52924,450	790262.2535	1034533.6554	346,881
	10	52926,450	790261.7151	1034535.5816	346,863
	11	52928,450	790261.1772	1034537.5170	346,845
	12	52930,450	790260.6469	1034539.4362	346,827
	13	52932,450	790260.1170	1034541.3648	346,809
	14	52934,450	790259.5900	1034543.2941	346,791
	15	52936,450	790259.0659	1034545.2242	346,773
	16	52938,450	790258.5446	1034547.1551	346,755
	17	52940,450	790258.0262	1034549.0868	346,738
3	18	52942,450	790257.5107	1034551.0192	346,720
	19	52944,450	790256.9980	1034552.9523	346,702
	20	52946,450	790256.4882	1034554.8863	346,684
	21	52948,450	790255.9812	1034556.8210	346,666
	22	52950,450	790255.4771	1034558.7564	346,648
	23	52952,450	790254.9759	1034560.6926	346,630
	24	52954,450			
	25	52956,450			

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	07		
			Y	X	Z
OP1	1	52908,850	790266.0738	1034520.2896	347,005
	2	52910,300	790265.6695	1034521.6825	346,992
P1	3	52921,850	790262.4971	1034532.7876	346,889
P2	4	52939,650	790257.7941	1034549.9555	346,730
OP2	5	52951,200	790254.8663	1034561.1297	346,626
	6	52952,650	790254.5026	1034562.5320	346,613

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	08		
			Y	X	Z
1.	1	52908,450			
	2	52910,450	790262.3821	1034519.1103	347,103
	3	52912,450	790261.8222	1034521.0363	347,085
	4	52914,450	790261.2651	1034522.9631	347,067
	5	52916,450	790260.7108	1034524.8908	347,049
	6	52918,450	790260.1594	1034526.8192	347,031
	7	52920,450	790259.6109	1034528.7485	347,013
	8	52922,450	790259.0652	1034530.6786	346,996
2	9	52924,450	790258.5208	1034532.6150	346,978
	10	52926,450	790257.9824	1034534.5412	346,960
	11	52928,450	790257.4477	1034536.4650	346,942
	12	52930,450	790256.9111	1034538.4069	346,924
	13	52932,450	790256.3797	1034540.3410	346,906
	14	52934,450	790255.8512	1034542.2759	346,888
	15	52936,450	790255.3256	1034544.2115	346,870
	16	52938,450	790254.8028	1034546.1479	346,852
	17	52940,450	790254.2829	1034548.0851	346,834
3	18	52942,450	790253.7659	1034550.0231	346,817
	19	52944,450	790253.2517	1034551.9618	346,799
	20	52946,450	790252.7404	1034553.9013	346,781
	21	52948,450	790252.2320	1034555.8415	346,763
	22	52950,450	790251.7265	1034557.7825	346,745
	23	52952,450			
	24	52954,450			
	25	52956,450			

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	08		
			Y	X	Z
OP1	1	52908,850			
	2	52910,300	790262.4536	1034518.8653	347,105
P1	3	52921,850	790259.2564	1034530.0010	347,002
P2	4	52939,650	790254.5172	1034547.2105	346,842
OP2	5	52951,200	790251.5629	1034558.4133	346,739
	6	52952,650			

Souřadnice podrobných bodů NK bez nadvýšení**PŘÍČNÉ ŘEZY****Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	09		
			Y	X	Z
1.	1	52908,450	790260.0661	1034516.3412	347,846
	2	52910,450	790259.5020	1034518.2706	347,828
	3	52912,450	790258.9408	1034520.2009	347,810
	4	52914,450	790258.3825	1034522.1320	347,792
	5	52916,450	790257.8270	1034524.0639	347,774
	6	52918,450	790257.2744	1034525.9966	347,756
	7	52920,450	790256.7489	1034527.8445	347,738
	8	52922,450	790256.1777	1034529.8645	347,721
2	9	52924,450	790255.6310	1034531.8095	347,703
	10	52926,450	790255.0926	1034533.7357	347,685
	11	52928,450	790254.5522	1034535.6800	347,667
	12	52930,450	790254.0189	1034537.6100	347,649
	13	52932,450	790253.4863	1034539.5484	347,631
	14	52934,450	790252.9566	1034541.4875	347,613
	15	52936,450	790252.4298	1034543.4275	347,595
	16	52938,450	790251.9059	1034545.3682	347,577
3	17	52940,450	790251.3849	1034547.3097	347,559
	18	52942,450	790250.8667	1034549.2519	347,542
	19	52944,450	790250.3514	1034551.1949	347,524
	20	52946,450	790249.8390	1034553.1387	347,506
	21	52948,450	790249.3294	1034555.0832	347,488
	22	52950,450	790248.8228	1034557.0285	347,470
	23	52952,450			
	24	52954,450			
	25	52956,450			

ŠÍKMÉ ŘEZY**Souřadnice podrobných bodů bez**

Pole	Řez	Staničení v ose	09		
			Y	X	Z
OP1	1	52908,850	790260.3714	1034515.2941	347,206
	2	52910,300	790259.9652	1034516.6854	347,193
P1	3	52921,850	790256.7489	1034527.8445	347,739
P2	4	52939,650	790251.9819	1034545.0867	347,580
OP2	5	52951,200	790249.0091	1034556.3133	346,826
	6	52952,650	790248.6447	1034557.7150	346,814