







POHLED SEVERNÍ - ZÁPADNÍ ATRIUM




POHLED JIŽNÍ - ZÁPADNÍ ATRIUM



POHLED VÝCHODNÍ - ZÁPADNÍ ATRIUM



POHLED ZÁPADNÍ - ZÁPADNÍ ATRIUM



LEGENDA BOURANÝCH A DOPLŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ:

- OTLUČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PÁSKŮ
- ROZEBRÁNÍ DŘEVĚNÝCH FASÁDNÍCH OBKLADŮ
- BOURANÉ OKENNÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ SKLOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘEDPROVÁDĚNÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ PROVÉST ODTRHOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍPADNÉ NESOUDRŽNÉ MATERIÁLY MUSÍ BYT ODSTRANĚNY A PODKLAD NÁSLEDNĚ VYROVNÁN
- KONEČNÝ ROZSAH ODSTRAŇOVANÝCH OMÍTEK BUDE STANOVEN PO POSTAVENÍ LEŠENÍ ZA ÚČASTI INVESTORA, PROJEKTANTA, POPŘ. TECHNOLOGA
- REFERENČNÍM ÚSEKEM JE MYŠLENA PLOCHA O VELIKOSTI ALESPŮ 0,8 X 0,8 m, KTERÁ JE CO DO KVALITY PROVEDENÝCH PRACÍ ODSOUHLASENÁ A STÁVÁ SE PO DOBU STAVBY PLOCHOU PRO SROVNÁNÍ KVALITY DALŠÍCH PLOCH V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ O JEJICH KVALITĚ

VYPRACOVAL	Pavel Kapička		
KONTROLOVAL	Pavel Kapička		
STAVEBNÍK	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
MÍSTO STAVBY	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
NÁZEV STAVBY	OA Vlašim - Dokončení PD - revitalizace obvodového pláště		
STAVEBNÍ OBJEKT	Obchodní akademie	FORMÁT	6 A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	11/2023
OBSAH:	Stávající stav Atrium 2-demontážní práce	STUPEŇ PD	DPS
		MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:75	D.1.1.03