



Poznámky:

- Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení vprojektové dokumentaci upraveno.
- Původní konstrukce a konstrukce, které nejsou předmětem řešení PD, jsou označeny šedou barvou.

VYPRACOVAL	Pavel Kapička			
KONTROLOVAL	Pavel Kapička			
STAVEBNÍK	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim			
MÍSTO STAVBY	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim			
NÁZEV STAVBY	OA Vlašim - Dokončení PD - revitalizace obvodového pláště		FORMÁT	2 A4
STAVEBNÍ OBJEKT	Obchodní akademie		DATUM	11/2023
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH: Střecha - detail sanační vpust'			MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.29