

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40-55 k veřejné zakázce: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

40.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V přílohách zadávací dokumentace chybí vyjádření vlastníků inženýrských sítí. Obsahuje pouze vyjádření ČEZ Distribuce. Žádáme o doložení ostatních vyjádření aby mohl uchazeč vyčíslit veškeré náklady dle podmínek uvedených v těchto přílohách.					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
Veškerá vyjádření dotčených DOSS byla doložena v rámci DSP – resp. je součástí PDPS						
V rámci úseku Přední Lhota-Poděbrady dojde pouze k dotčení ČEZ Distribuce						
41.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V objektech SO 101 a SO 102 chybí položka pro zřízení lože po rezervní chráničky optických kabelů. Žádáme o doplnění výkazu výměr					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
Lože je součástí položek 87614 a 87633, bude doplněno do popisu položky						
42.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V níže uvedených SO jsou položky týkající se betonových palisád:					
	SO134:					
	12	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	4,48
				Lože C20/25n-XF3 tl. min. 0.15m		
				<i>Odměřeno digitálně ze situace</i>		
				<i>28.00m²*0.16m=4,48 [A]</i>		
	SO136:					
	11	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	1,90
				Lože C20/25n-XF3 tl. min. 0.15m		
			<i>19.00m*0.1m²=1,90 [A]</i>			
Dle výpočtu ve výkaze výměr jsou uvažovány palisády pouze rozměrů 160/160/600mm, ale dle detailů schodiště je schodiště z palisád v kombinaci 160/160/600mm a 110/110/600mm.						
Opraví zadavatel výkaz výměr?						
Vysvětlení zadávací dokumentace						

	<p>Soupis prací je napočítán na celkový objem palisád bez ohledu na jednotlivé rozměry.</p> <p>Soupis prací bude ponechán. V RDS lze upřesnit na základě dodání přesného dodavatele palisád.</p>
--	--

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace							
<p>V objektu SO 011-Příprava území pro SO101 jsou položky frézování ve výkaze výměr pouze v celkové kubatuře, přičemž tloušťka vrstvy má vliv na jednotkovou cenu frézování.</p> <p>V situaci je uvedena pouze plocha frézování v m²(37 093 m²) a celkové kubatury (5685 m³) z čehož vyplývá, že tloušťka frézované vrstvy není stejná v celé ploše.</p>							
43.	24	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	3 138,00	0,00 0,00
				Zpětné využití na stavbě			
				<i>kategorie ZAS T1/T2: 3138=3 138,00 [A]</i>			
	<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>						
	25	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 778,00	0,00 0,00
			povinný odkup zhotovitele				
			<i>kategorie ZAS T1/T2: 1778=1 778,00 [A]</i>				
<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>							
	26	11372	c	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	769,00	0,00 0,00
			Zpětné využití na stavbě				
			<i>kategorie ZAS T3 -zpětné využití na stavbě: 529=529,00 [A] kategorie ZAS T4 -zpětné využití na stavbě: 240=240,00 [B] CELKEM:A+B=769,00 [C]</i>				
<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>							
Stejně je tomu tak i v obj. SO012:							

11	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	483,00	0,00	0,00
			zpětné využití na stavbě				
			<i>kategorie ZAS T1/T2 : 483=483,00 [A]</i>				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 049,00	0,00	0,00
			Povinný odkup zhotovitele				
			<i>kategorie ZAS T1/T2: 2049=2 049,00 [A]</i>				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	11372	c	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	529,00	0,00	0,00
			Zpětné využití na stavbě				
			<i>kategorie ZAS T3 -: 309=309,00 [A]</i>				
			<i>kategorie ZAS T4 -: 220=220,00 [B]</i>				

		CELKEM:A+B=529,00 [C]	
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	
		Upraví zadavatel výkazy výměr?	
		Vysvětlení zadávací dokumentace	
		Soupis prací/výkaz výměr zůstane ponechán. Na základě dodaného soupisu prací/kubaturových listů lze nacenit položky soupisu prací. Doložen pracovní výkres rozsahu frézování a PAU	

44.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	prosím o prověření soupisu prací v excelu pro 2. část Přední Lhota. Chybí zde SO 000 Vedlejší náklady. Žádáme zadavatele o doplnění do soupisu prací v excelu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Odpověď ve vysvětlení ZD 4-39

45.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace																																
	Ve výkazu výměr SO 000 je následující položka:																																
	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>02730</td> <td>b</td> <td>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</td> <td>KPL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Kanalizace - vytyčení, manipulace, ochrana</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Pevná cena</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> </table>	3	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00	0,00	0,00				Kanalizace - vytyčení, manipulace, ochrana								Pevná cena								zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	3	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00	0,00	0,00																									
			Kanalizace - vytyčení, manipulace, ochrana																														
			Pevná cena																														
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními																														
Položka nemá uvedeno množství. Upraví zadavatel množství této položky?																																	
	Vysvětlení zadávací dokumentace																																
	Opakovaný dotaz – již 2x zodpovězen se zasláným opraveným SP																																

46.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr SO 000 jsou položky č. 2, 3, 4, 5 12, které mají v popisu napsáno pevná cena. Jak má uchazeč tyto položky ocenit? Určí zadavatel pevné ceny k těmto položkám?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Dotaz na objednatele.
47.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Objekt SO 201 - ve výkazu výměr v položce s kódem 575F53, název LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK, je, jak je z názvu položky patrné, uvedena tloušťka litého asfaltu 40mm. V dokumentaci tohoto objektu ve výkresu č. 201-5 vzorový příčný řez, je uvedena tloušťka litého asfaltu 35mm. Žádáme Zadavatele o sdělení správné tloušťky a sjednocení výkazu výměr a výkresové dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Platí výkresová dokumentace, soupis prací bude opraven.
48.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Objekt SO 201 - ve výkazu výměr v položce s kódem 575F53, název LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK, je, jak je z názvu položky patrné, uvedena tloušťka litého asfaltu 40mm. V dokumentaci tohoto objektu ve výkresu č. 202-5 vzorový příčný řez, je uvedena tloušťka litého asfaltu 35mm. Žádáme Zadavatele o sdělení správné tloušťky a sjednocení výkazu výměr a výkresové dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Odpověď viz. č.47
49.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO 321 je uvedena položka č. 1, kód 014102, název POPLATKY ZA SKLÁDKU v množství 8,240 tun. tato položka dle popisu/poznámky odpovídá položce č. 6, kód 17120, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ, která má shodné množství, avšak rozdílnou měrnou jednotku (m3). Žádáme Zadavatele o opravu množství položky poplatku za skládku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V SP se opraví výměra v pol. č.1 014102 a na 16,48 T.
50.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací k SO 101 a SO 102 je u položek v poznámce uvedeno: dle kubaturových listů Obracíme se na Zadavatele s žádostí o poskytnutí kubaturových listů, v Zadávací dokumentaci jsme je nenalezl
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz vysvětlení ZD 4-39
51.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací k SO 102 je v položce č.2 POPLATKY ZA ZEMNÍK – ORNICE, uvedena výměra 19 211,86 M3. domníváme se, že se jedná o neméně řádovou chybu, vzhledem k tomu, že objemy rozprostírané ornice jsou cca 10x menší.

	<p>Obracíme se na Zadavatele s žádostí o kontrolu množství položky a případnou úpravu předpokládané hodnoty veřejné zakázky.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Položka bude opravena.</p>
52.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>SO 101 a SO 102, retenčně-vsakovací příkop: V soupisu prací je uvedena kamenivo frakce 16/32, ale ve VPŘ je u jednoho z řezů uvedena frakce 0/63, navíc doplněna o plastové potrubí. Obracíme se na Zadavatele s žádostí o vyjasnění rozporu, případně o doplnění položek soupisu prací.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Nejedná se o rozpor, ale o cílený návrh. V projektu se nacházejí příkopy opatřeny pouze retenčně vsakovacím žebrem – materiál DK fr. 16/32 (položka 21152) Retenčně vsakovací příkopy s osazením potrubí, materiál DK fr. 0/63, DN 150 SN8 (položka 21263.b) Klasická podélná drenáž DN 150 (položka 21263.a)</p>
53.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Prosíme zadavatele o předložení kompletního výkazu na 1. část ve formátu XML. Máme pouze pře-dané objekty 000 oprava, 011 oprava, 012 oprava.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel zasílá opravený soupis</p>
54.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4-39 z 22.10.2024 bod. č. 30 a 33 nebyly objasněny hloubky frézování. Z kubaturových listů nejsou možné tyto hodnota vyčíst a tím pádem není možné relevant-ně položky ocenit. Prosíme zadavatele o doplnění tloušťek frézovaných a nestmelených ploch.</p> <p>1. Část 011- položky 16-20, 24-26 012 – položky 11-13</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel zasílá v příloze</p>
55.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>žádáme zadavatele o stanovení pevné ceny pro 1. část, SO 000 Vedlejší náklady, položky č. 2,3,4,5,12. A pro 2. část, SO 000 Vedlejší náklady, položka č. 2 a 9.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel zasílá opravený soupis prací</p>

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Neoceneny_soupis_praci_oprava.zip
- II-611 Kostelní Lhota – ZD.pdf
- SO_101_schema_frezovani_PAU_01.pdf
- SO_101_schema_frezovani_PAU_02.pdf
- SO_102_schema_frezovani_PAU.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 273.215.296,35 bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 02. 12. 2024 v 9:00.

Požadavek na poskytnutí jistoty:

Výše požadovaní jistoty se mění na 5.400.000,00 Kč