



STÁVAJÍCÍ I NOVÉ ASFALTOVÉ PÁSY NA CELÉ PLOŠE STŘECHY BUDOU OPATŘENY REFLEXNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM – 3.075 m²

plošné opravy krytiny – TYP I – V

oprava stýku krytiny a svislých stěn – TYP VI – VIII

8 x oprava krytiny se stykem s odvětrávacími hlaviciemi včetně jejich prodloužení – TYP IX

7 x oprava krytiny se stykem s odvětrávacím potrubím – TYP X

PODROBNOSTI JEDNOTLIVÝCH TYPŮ OPRAV – VIZ VÝKRES D.1.1 – 04

Generální projektant: REINVEST spol. s r.o., IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4			
Zodpovědný projektant: Ing. Dagmar Marvanová		REINVEST K Novému dvoru 897/66 14000 Praha 4 IČ: 65410840 DIČ: CZ65410840 www.reinvest.cz reinvest@reinvest.cz	
Výpracoval: Lubomír Rosenberg	Datum: 3		
Zadávkové číslo: 00023023	Měřítko: 1:100		
Štábla:	Stupeň PD: DPS		
Modernizace a opravy objektu učeben a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav, Pod Nádražím 1205, Čáslav.			
Stavebník: SOŠ a SOU dopravní Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 75, 286 01 Čáslav		Číslo výkresu: 04	
Období:	STŘECHA	D.1.1 - 04	
		Číslo pap.:	