

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 136-142 k veřejné zakázce:
II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

136.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101 je položka s kódem 18110, název ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v množství 48 000 m ² . Domnívá se uchazeč správně, že se jedná o úpravu parapláně a následně po zhotovení AZ úpravu pláně? V případě že ano, žádáme o kontrolu množství. Jelikož AZ má při tl. 0,5 m plochu 29 950 m ² (14 975 m ³ /0,5 m), domníváme se, že množství položky pro úpravu pláně a parapláně by mělo být 2 x 29 950 = 59 900 m ² .
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Úprava množství a popisu pol. 18110. Jedná se o úpravu pouze parapláně před pokládkou AZ.
137.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Z jakého důvodu je u položky s kódem 56334, název VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM a položky s kódem 56333, název VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM v SO 101 výměra 1 150 m ² , když se jedná o lože pro pojízdnou kamennou dlažbu z velkých kostek, které mají výměru 900 m ² ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 101 již proběhla úprava množství v pol. 58221, 56333.1, 56334
138.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	jakého důvodu se v SO 106.2 kompletní frézované množství odváží na skládku a neodkupuje jako v ostatních SO?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka zůstane tak jak je. Frézování z SO 106.2 není předmětem odkupu.

139.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 58 odpověděl Zadavatel na dotaz ohledně významu položky s kódem 11360, název DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM tak, že se jedná o drcení balvanů zastížených ve stávající konstrukci vozovky, která bude po odtěžení zlepšena hydraulickými pojivky a následně použita jako AZ. Nicméně zlepšení bude dle soupisu prací probíhat na mezideponii, kam bude výkopek převezen, vytržien od případných nadrozměrných balvanů a předrcen. Z toho důvodu se opět ptáme, proč je v soupisu prací položka drcení balvanů na místě před provedením recyklace za studena? Jako vhodnější a standardně používaná varianta je položka s kódem 12893, název PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III. Změní Zadavatel zadání dle návrhu Uchazeče?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme s návrhem Uchazeče a u všech dotčených SO (101, 103, 104, 101.4) nahradíme pol. 11360 novou pol. 12893.R (mj m2)
140.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 72 odpověděl Zadavatel na dotaz ohledně významu položky s kódem 03510, název STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE takto "Položka zůstane v soupisu prací. Položka se vztahuje na speciální stroj k úpravě zeminy v AZ (na mezideponii nebo na místě). Úprava popisu k položce: Množství 1 kpl. obsahuje náklady na převoz stroje, montáž a demontáž.". Z jakého důvodu je právě tento speciální stroj privilegován k tomu, aby měl segregovanou položku na převoz, montáž a demontáž? Doplní Zadavatel do VV položku na převoz, montáž a demontáž každého speciálního stroje, který bude na stavbě využit, jako například stroj na provedení studené recyklace, stroj na pokládku asfaltových směsí, stroj na odfrézování asfaltového povrchu nebo stroj na odtěžení podkladních vrstev? Nevidíme důvod k tomu, aby bylo k jedinému stroji na stavbě přistupováno jinak než k ostatním a žádáme o vyjmutí položky ze soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Položka byla odstraněná
141.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme o rozdělení položky s kódem 125738, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ v SO 101 na položku pro dovoz materiálu z mezideponie a položku pro dovoz nakoupené ornice z mnohem větší vzdálenosti než bude mezideponie. Jedná se o dvě rozdílné činnosti odlišných hodnot. Tuto úpravu navrhujeme ve všech dotčených SO.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. U všech dotčených SO položka byla rozdělená

142.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 85 odpověděl Zadavatel na dotaz ohledně tloušťky vozovkové vrstvy definované položkou s kódem 56334, název VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM takto "Chyba v popise k položce. Úprava popisu k pol. s kódem 56334, název VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM". Nyní je v popisu položky napsáno "chyba", ale požadovanou tl. stále neznáme. Jaká je správná tloušťka vozovkové vrstvy ze štěrkodrti?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Úprava popisu k pol. 56334 (SO 101): Podkladní vrstva: - Štěrkodrt' ŠD,190 mm - ČSN 73 6126-1

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na **253.875.802,00 bez DPH** a dále mění lhůtu pro podání nabídek na **23. 04. 2025 v 9:00.**