

Situace stavby SO 101-2.5
II/603; 2,460 - 2,740 km
M 1: 500

HRANA / ÚPRAVA
VODODU V ÚSEKU 4
POTRUBÍ PE d.90 dl. 8,0m
V CHRÁNIČCE PE d.225 dl.6,0m
d.63 dl. 22,0m

344 OCHRANA / ÚPRAVA
VODODU V ÚSEKU 4
HRANA POTRUBÍ dl. 25,0m

SO 344 OCHRANA / ÚPRAVA
VODODU V ÚSEKU 4
OCHRANA POTRUBÍ dl. 9,0m

SO 521 OCHRANA / ÚPRAVA
STL PLYNOVODŮ V ÚSEKU 1
POTRUBÍ PE d.90 dl.57,0 m
POTRUBÍ PE d.50 dl.33 m
POTRUBÍ PE d.32 dl.32 m
POTRUBÍ PE d.25 dl.1 m

SO 341 OCHRANA / ÚPRAVA
VODODU V ÚSEKU 1
OCHRANA POTRUBÍ dl. 13,0m
REKTIKACE POKLOPŮ - 1 ks

SO 331 OCHRANA / ÚPRAVA
KANALIZACE V ÚSEKU 1
OCHRANA KANALIZACE dl. 107,0m
REKTIKACE POKLOPŮ - 3 ks

SO 452- OCHRANA / ÚPRAVA
SDĚLOVACÍCH KABELŮ V
ÚSEKU 1 a 2

SO 341 OCHRANA / ÚPRAVA VODODU V ÚSEKU 1
OCHRANA POTRUBÍ dl. 10,0m

Poznámka:
Zákresy a poloha inženýrských sítí, vč. jejich povrchových znaků v řešeném území, jsou v rámci dopravního řešení zobrazeny pouze orientačně, nemohou sloužit jako vytyčovací schéma. Stavebník musí nechat před zahájením stavby všechny podzemní sítě vytyčit. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu mohou být prováděny pouze se souhlasem správce a podle jeho pokynů.


Legenda:

- Osa komunikace
Hrany komunikace
Katastrální mapa
Zaměření stávajícího stavu
Související objekty
Dočasný zábor
Ochranné pásmo vodovod
Ochranné pásmo plynovod
Ochranné pásmo kanalizace
Ochranné pásmo sdělovací kabely
Ochranné pásmo kabelů NN a VN
- Plocha komunikace - skladba 1 (intravilán)
Plocha komunikace - skladba 2 (extravilán)
Plocha komunikace - skladba 3 (oprava obrusu)
Plocha komunikace - skladba 4 (pojízdna dlažba OK)
Plocha komunikace - skladba 5 (nepojízdná dlažba chodníky)
Plocha komunikace - skladba 6 (pojízdna dlažba)
Obnova napojení sjezdů (Štěrky)
Obnova napojení sjezdů (Dlažba pojízdna)
Obnova napojení sjezdů (Asfalt)
Nezpevněná krajnice
Zpevnění povrchu s odvodňovací funkcí
Ozelenění, nezpevněná plocha, terénní úpravy
Oprava - údržba

Seznam stavebních objektů:

SO 101- Silnice II/603 úsek 1- intravilán
SO 101.1- Silnice II/603 úsek 1 - intravilán chodník 2,721-2,797
SO 101.4- Silnice II/603 úsek 1 - komplexní oprava 2,471-2,509
SO 104- Silnice II/603 úsek 4- propustek 1
SO 105- Silnice II/603 úsek 5- propustek 2
SO 331- Ochrana / úprava kanalizace v úseku 1
SO 341- Ochrana / úprava vodovodů v úseku 1
SO 432- Ochrana / úprava kabelů NN a VN v úseku 1 a 2
SO 441- Doplnění a úprava VO v úseku 1, km 2,756
SO 452- Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 1 a 2
SO 521- Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 1
Stávající inženýrské sítě:

vodovod, přípojky
podzemní vedení NN
nadzemní vedení NN
podzemní vedení VN
nadzemní vedení VN
sdělovací vedení-bez rozlišení
veřejné osvětlení
plynové vedení STL
plynové vedení VTL
kanalizace-bez rozlišení



1	12/2024	ČISTOPIS	Michal Mandík, DiS.	Ing.Dušan Cichra
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:	Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
-------------	---

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zhotovitel:
Michal Mandík, DiS.	Ing. Martin Daniel	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Dušan Cichra	Ing. Dušan Cichra	

Kraj: Středočeský kraj	Čís.sm.obj.:	S-1181/DOP/2019
Katastrální území: Sulice[759431], Štítn[662496], Ládv[5662445]	Čís.akce:	390474
Akce:	Datum:	07/2024
II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů		Formát: 4xA4
		Měřítko: 1:500
		Stupeň: PDPS
Část:	Číslo přílohy:	Číslo kopie:
Situace stavby (km 2,460- 2,740)		D.101-2.5