

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

21.07.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0321/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 4 k veřejné zakázce „Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610 - podrobný GTP“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, v soupisu prací pro ocenění některých z položek týkajících se dopravy není ve sloupci G (Celkem (bez DPH)) vložen vzorec. Konkrétně se jedná o položky 2.17, 3.20, 7.3, 8.3 a 9.13. Má uchazeč tyto vzorce doplnit v souladu s ostatními položkami nebo buňky ponechat bez vzorců? Děkujeme za odpověď.
	Vysvětlení ZD: V příloze zadavatel uveřejňuje aktualizovaný soupis.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, v rozpočtové tabulce (Excel) nefungují některé buňky – konkrétně neprobíhá jejich násobení. Týká se to ocenění části dopravních nákladů a výpočtů. Je to takto v pořádku?
	Vysvětlení ZD: V příloze zadavatel uveřejňuje aktualizovaný soupis.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dále bych se rád zeptal, proč nebyly využity žádné penetrační sondy. I když se jedná o nepřímou metodu, norma ČSN EN 1997-2 doporučuje kombinaci různých metod. Pokud byly provedeny pouze vrty, dochází v eluviích k rozvolnění zeminy, což znemožňuje stanovení jejich mechanických vlastností. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jedná minimálně o geotechnickou kategorii 2 (dle ČSN EN 1997-1, kapitola 2), nelze mechanické vlastnosti zemin a hornin určit odhadem ani převzít z rešerší z již zrušené normy ČSN 73 1001. Na základě penetrační sondy lze stanovit velké množství mechanických vlastností.
	Vysvětlení ZD: V rámci návrhu rozsahu geotechnického průzkumu projektant nezahrnul penetrační sondy, neboť s ohledem na charakter stavby, předpokládané geologické poměry a účel průzkumu nepovažoval jejich provedení za nezbytné. Návrh průzkumu vychází z požadavků ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2 a je koncipován tak, aby poskytl dostatečné podklady pro návrh základových konstrukcí v rámci geotechnické kategorie 2.

Předpokládá se, že potřebné geotechnické parametry budou získány kombinací vrtů s odběrem vzorků, laboratorními zkouškami a presiometrickými zkouškami, které umožní stanovit mechanické vlastnosti zemin a hornin v dostatečné míře.

V této fázi soutěže na zhotovitele průzkumu objednatel nezvažuje revizi návrhu metodiky. V případě, že by se v průběhu realizace průzkumu nebo na základě nových poznatků ukázalo, že je nutné rozsah doplnit o penetrační zkoušky, bude objednatel připraven vést diskusi a případně návrh metodiky upravit v souladu s nově ověřenými poznatky.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30.07.2025** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis akt v4

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval