

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

07.10.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0405/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „Ulice K Šibáku, křížení obchvatu Lysé nad Labem - PD a Poděbradova ulice, mimoúrovňové křížení obchvatu Lysé nad Labem - PD III.“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V zadávací dokumentaci je požadavek na hodnocené zakázky takový, že zakázka musí obsahovat podchod. Ptáme se, proč zadavatel neumožnil doložit i například nadchod nebo most, tedy stavební objekty, které jsou konstrukčně stejně nebo více náročné a jejich projektování je více či méně stejné nebo podobné. Zúžení možného požadavku na pouhý podchod považujeme za diskriminační.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel se neztotožňuje s názorem, že stanovené kritérium je diskriminační. Odkazuje na rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-S0195/2019/VZ-31040/2019/531/MKe, ve kterém ÚOHS konstatoval, že zadavatel má právo lépe hodnotit činnost, u níž je postaveno najisto, že se předmět zakázky v plném rozsahu shoduje s předmětem zakázky, s níž získal zaměstnanec dodavatele zkušenosti. Zadavatel tak určité kvality sice přiznává v soutěži o zakázku jistou výhodu, avšak nevylučuje z účasti další subjekty, které by byly schopny veřejnou zakázku realizovat.
2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupisu prací jsme našli následující chyby: Soupis K Šibáku - buňka C40 není započtena do mezisoučtu v buňce C41 a tudíž není započtena do celkové ceny - v buňce B42 je uvedeno, že se jedná o součet bodů 1. + 2. + 3. + 4., ale ve skutečnosti se jedná o součet bodů 1. + 2. + 4. + 5. Soupis Poděbradova - v buňce B42 je uvedeno, že se jedná o součet bodů 1. + 2. + 3. + 4., ale ve skutečnosti se jedná o součet bodů 1. + 2. + 4. + 5. Prosíme tímto zadavatele o opravu soupisů tak, aby každý uchazeč zakázku nacenil stejně.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel přikládá opravené soupisy služeb.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **14.10.2025** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis služeb (Ulice Poděbradova) akt_v2

Soupis služeb (Ulice k Šibáku) akt_v2

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval