

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 53-59 k veřejné zakázce:
II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku
Sázavu v obci Kamenný Přívoz**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

53.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Vysvětlení č. 41 uvádí, že záruka dle SOD se týká celého pilíře, tj. i ponechané původní části pilířů. Předpokládáme, že v důsledku rekonstrukce dojde ke zvýšení zatížení, které budou poté přenášet pilíře nového mostu.
	Doplní Zadavatel, v rámci Zadání, posouzení pilíře na nové zatížení a doplní všechny přílohy zahrnující případné zesílení pilíře tak, aby bylo možné zahrnout tyto práce do nabídky? Nebo potvrdí Zadavatel, že stav stávajícího ponechaného pilíře, pro řešení dle PDPS, splňuje všechny požadavky Zadání tak, aby Dodavatel mohl převzít záruky za celý pilíř dle SOD a nenesl případná rizika?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel si je vědom zvýšení zatížení pilíře P2, proto navrhl jeho zesílení mikropilotami. Toto řešení zvýšení zatížení pilíře považuje zadavatel za odpovídající novému řešení nosné konstrukce. Zesílení pilíře je vykresleno v přílohách SO 201.2 a vykázáno v soupisu prací.
54.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě postoupeného Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18-52 a odpovědi na dotaz č. 28 zadavatel upravil Soupis prací položkou POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY. Jsme přesvědčeni, že je toto zařazení chybné a správné zařazení mělo být 17 03 01. Odpad 17 06 03 jsou izolační materiály, tyto jsou ze zákona zatíženy poplatkem a budou stavbu zbytečně prodražovat. V konkrétním případě máme dehtem znečištěný štěrk, o izolaci se dle našeho názoru nejedná.
	Žádáme zadavatele o kontrolu a úpravu kódu nebezpečného odpadu
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.
55.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

	DOTAZY:
	1. Sjednotí Zadavatel v Soupisu prací položky pro založení trávníku a opravy položky, aby byly ve všech objektech shodné?
	2. V případě, že Zadavatel trvá na použití odlišných způsobů pro založení trávníku, vysvětlí, proč požaduje provedení hydroosevem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel se rozhodl položky sjednotit a uveřejňuje upravený soupis prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
Ad Vysvětlení 28)					
V aktualizovaném Soupisu prací byla doplněna položka pro uložení nebezpečného odpadu na skládku. Domníváme se ale, že byla zvolena nevhodná položka pro odpad s kódem 17 06 03 pro „Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky“, která neodpovídá skutečnosti.					
Nebezpečný odpad vzniká odstraněním penetračního makadamu z předpolí mostu, má zcela jinou povahu, a proto by měla být spíše použita položka pro NO s kódem 17 03 01 „Asfaltové směsi obsahující dehet“.					
SO 101					
58.	5	0157 60	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	558,65 0
			kontaminovaná živice		
			objemová hmotnost 2400 kg/m3		
			viz pol. 113138		
			Odbourání penetračního makadamu, tl. 0.22m		
		232,771*2,4 = 558,650 [B]			
		Celkové množství = 558,650			
DOTAZ:					
Změní Zadavatel položku pro uložení nebezpečného odpadu, aby odpovídala skutečnému rozsahu požadovaných prací?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.					

59.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ad Vysvětlení 33)
	Ve Vysvětlení Zadavatel uvádí, že „uveřejňuje upravený soupis prací a výkres průjezdové brány z její výstavby“. V aktualizovaném Soupisu prací byly doplněny položky 966158 a 967188.
	Výkresová dokumentace „průjezdové brány z její výstavby“ však součástí Vysvětlení č. 18-52 není.
	DOTAZ:

	Doplň Zadavatel Zadávací dokumentaci o uvedenou výkresovou dokumentaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje dokumentaci z výstavby průjezdové brány.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

1. VTD_SO 201.1_Provizorní podepření.zip
2. SO 201.1_06_Statické posouzení_250330.pdf
3. SKM_22725110309440.pdf
4. PP_DSP_KAM_P.pdf
5. 03_OmezujícíBrana.pdf
6. 02_SituacePudorys.pdf
7. 01_TZ.pdf
8. _SoupisPraci.pdf
9. Kamenny_privoz_soupis.xlsx
10. Kamenny_privoz_soupis_ESTI.xml
11. Kamenny_privoz_soupis_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **27.11.2025 v 9:00** a dále mění předpokládanou hodnotu zakázky na 143.213.383,76 Kč bez DPH a maximální přípustnou nabídkovou cenu na **130.193.985,24 Kč** bez DPH.
Finanční podíl Zadavatel č. 2 se nemění.