



1. Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/23627.
2. Na mostě se nenachází cyklostezka, objízdná trasa pro cyklisty není proto řešena.
3. Zatížitelnost objektů na objízdné trase je uvedena v technické zprávě.
4. **Veškeré dopravní značení směřující motoristy do uzavřeného úseku bude přeškrtnuto nebo zakryto.**

Objízdná trasa

Uzavřený most ev. č. 23627-2

Přehled revizí přílohy					
01	12/2021	RVa	Čistopis	RHa	VHa
00	11/2021	RVa	Koncept	RHa	VHa
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.

Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz

Kontroloval
Datum
Podpis

Projektant

M

**MOTT
MACDONALD**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
Česká republika
T +420 221 412 800
F +420 221 412 810
W <http://www.mottmac.com/czech-republic>

Kraj: Středočeský
Obec: Nové Strašecí
Katastrální území: Nové Strašecí

III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu
ev. č. 23627-2 přes D6

Část dokumentace

D.1.1 Objekty pozemních komunikací

SO/PS

SO 180

Dopravně inženýrská opatření

Projektant	Ing. Radek Vašátko	<i>Vašátko</i>	Kontrola	Ing. Radek Hájek, Ph.D.	<i>Hájek</i>
Vypracoval	Ing. Radek Vašátko	<i>Vašátko</i>	Hlav. inž. proj.	Ing. Vít Havlíček	<i>Havlíček</i>

Název prílohy	Měřítko	Č. kopie
Objízdná trasa	-	

Stupeň dok. PDPS	Číslo zakázky 403718	Číslo části D.1.1	Číslo přílohy D.1.1.2.1	Revize 01
---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	--------------