

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

17.12.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0468/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 6 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupisu prací SO 252 - Zárubní zeď na větví 2 je položka č. 008-22595A – VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) v množství 451 m2. Z názvu a popisu položky vyplývá, že projektant uvažuje o ponechání záporového pažení v místě. Nicméně považujeme za nevhodné nechávat dřevěné pažení v zemi, protože časem dojde k jeho destrukci vzhledem k hnilobným procesům. Opravdu chce zadavatel, aby zhotovitel ponechal tuto dřevěnou konstrukci v zemním tělese?
	Vysvětlení ZD: V popisu položky soupisu prací č. 008-22595A je doplněna poznámka „výdřeva bude během zasypávání gabionové stěny postupně odstraněna“. Výdřeva zůstává ponechána jako „trvalá“, protože se předpokládá, že při odstraňování dojde k jejímu nevratnému poškození a nebude moci být opětovně použita.
2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupisu prací SO 253 - Opěrná zeď na větví 3 je položka č. 008-22595A – VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) v množství 100 m2. Z názvu a popisu položky vyplývá, že projektant uvažuje o ponechání záporového pažení v místě. Nicméně považujeme za nevhodné nechávat dřevěné pažení v zemi, protože časem dojde k jeho destrukci vzhledem k hnilobným procesům. Opravdu chce zadavatel, aby zhotovitel ponechal tuto dřevěnou konstrukci v zemním tělese?
	Vysvětlení ZD: V popisu položky soupisu prací č. 008-22595A je doplněna poznámka „výdřeva bude během zasypávání gabionové stěny postupně odstraněna“. Výdřeva zůstává ponechána jako „trvalá“, protože se předpokládá, že při odstraňování dojde k jejímu nevratnému poškození a nebude moci být opětovně použita.
3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V PD pro SO 420 chybí technické specifikace rozvaděče, bez ní není možné relevantně ocenit rozvaděč. Doplní zadavatel tyto technické specifikace do ZD?
	Vysvětlení ZD: V dokumentaci objektu, konkrétně ve výkrese č. 4 je vyobrazen pohled na rozvaděč a uveden možný typ, který definuje požadované vlastnosti. Ze schéma je rovněž patrné, že jedinou výzbrojí rozvaděče jsou svorky. Domníváme se tedy že pro nacenění objektu je takový popis zcela dostatečný.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací pro SO 101 - Cyklostezka vlevo je položka č.049-91552 - VODOR DOPRAV ZNAČ – PÍSMENA v množství 5 ks. V položce je následující popis: „V15 - nápis na vozovce“. Prosím o podrobnější popis, o jaký nápis se jedná. Z PD tato informace není zřejmá. Doplní zadavatel tuto informaci do ZD?
	Vysvětlení ZD: V rámci zlepšení přehlednosti orientace pohybu na směrově rozdělené cyklostezce jsou doplněny piktogramy na vozovce. Ke značce V14 (dle TP 133 šipka + kolo) je navíc doplněno VDZ označení čísla cyklostezky na vozovce viz situace D.1.1.1.2. Toto číslo je definováno samostatnou položkou.

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací pro SO 102 - Cyklostezka vpravo je položka č. 038-91552 - VODOR DOPRAV ZNAČ – PÍSMENA v množství 1 ks. V položce je následující popis: „V15 - nápis na vozovce“. Prosím o podrobnější popis, o jaký nápis se jedná. Z PD tato informace není zřejmá. Doplní zadavatel tuto informaci do ZD?
	Vysvětlení ZD: Jedná se o VDZ značky B8 zobrazené na stezce v místě svislé značky B8 viz situace.

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací pro SO 103 - Cyklostezka podél Labe je položka č. 023-91552 - VODOR DOPRAV ZNAČ – PÍSMENA v množství 4 ks. V položce je následující popis: „V15 - nápis na vozovce“. Prosím o podrobnější popis o jaký nápis se jedná. Z PD tato informace není zřejmá. Doplní zadavatel tuto informaci do ZD?
	Vysvětlení ZD: V rámci zlepšení přehlednosti orientace pohybu na směrově rozdělené cyklostezce jsou doplněny piktogramy na vozovce. Ke značce V14 (dle TP 133 šipka + kolo) je navíc doplněno VDZ označení čísla cyklostezky na vozovce viz situace D.1.1.1.2. Toto číslo je definováno samostatnou položkou.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v6

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval